

Kliendi andmed

Kliendi andmed REIK		Tavaklient <input type="checkbox"/>
Aadress		Lepinguline klient <input type="checkbox"/>
Telefon	Fax	GSM

Hooldatavad seadmed

Seadme asukoht REEDO SOOVÄELINNAK		Väljakutse esitas AIRI ARRAS
Väljakutse põhjus KUIVATITE REMONT, PUHASTUS; PESUMASINATE KONTROLL		Kuupäev
Mudel DOMUS HPW8	Prod. nr	Seeria nr.

Hoolde- ja varuosad

Kasutatud varuosad	Kogus	Kood
TRUMLIRIHM	6	
RIHMARULLIK	4	
Teostatud tööd, märkused ja etappanekud	Tööaeg	Kuupäev
KUIVATI NR 1-6 PUHASTUS, RIHMADE JA RULLIKUTE VAHETUS, KUIVATI NR 15 -PUHASTUS, RIHMA, RULLIKU JA TRUMLILAAGRI VAHETUS, PESUMASINA VÖOLIKUTE PINGUTAMINE NR 1-6, 15 PESUMASINATE KONTROLL - LEKE NR 19 (VAJAB LIHT PUMPA), NR 8 EI TÖÖTA - VAJAB LIHT EMAPLAATI.		4.02, 5.02
Töötunde (2 MEEST, TUNNID KOKKU)	23	h
Transport	150	km/EUR
Muud kulud		

Tööde teostaja

Töö võttis vastu

Nimi RANDO MADISSON	Nimi
Allkiri	Allkiri