

From: "Tiit Timberg" <tiit.timberg@rmk.ee>
Sent: 02/07/2024 12:28:41
To: "Ene Timberg" <ene.timberg@rmk.ee>
Cc:
Subject: FW: Puka-Teeristi II uuringuruumi langenud puud ja mahasõidetud võsa

From: Tiit Timberg <tiit.timberg@rmk.ee>
Sent: Tuesday, July 2, 2024 12:28 PM
To: Egert Kärt <Egert.Kart@keskkonnaamet.ee>
Subject: RE: Puka-Teeristi II uuringuruumi langenud puud ja mahasõidetud võsa

Tere,

RMK sai 29.05.2024 teate:

*Maavarauuringud OÜ tegi Puka-Teeristi II uuringualal liiva uuringuks kaevandid, mis peale proovide võtmist likvideeriti ja kaevandite asukohad korrastati. **Metsaraiet ei tehtud.** Puka-Teeristi II uuringuala piirneb senise Puka-Teeristi karjääriga ja asub Otepää vallas Kolli külas Aakre metskond 129 maaüksusel (55701:001:0181). Saadame kooskõlastamiseks Suuremäe Karjäär OÜ poolt (esindaja Krister Kaasik) ja Maavarauuringud OÜ poolt (esindaja Ain Põldvere) allkirjastatud likvideerimise akti. Lisatud ka plaan uuringukaevandite asukohtadega.*

Vaatasin 30.05. kohapeal kolm uuringukaevandit üle ja tegin fotosid. Eelinfo oli, et **Metsaraiet ei tehtud** ja kohapeal leidis see ka kinnitust. Kõige sisulisemad kriteeriumid ala korrastatuse hindamisel on, et kuidas on uuringualal ekskavaatoriga liigutud, kuidas valitud uuendusala-noorendikku kõige vähem kahjustavad liikumisteed ja tasandatud kaevandid. Sellel uuringualal oli see kõik tasemel „rahuldav“. RMK-l ei ole pretensioone uuringuala korrastatuse osas. Samas teeme jätkuvalt ettepaneku, et uuringuloale lisada uuringuala liikumisskeemi eelneva kooskõlastamise nõue. See võimaldaks täpselt paika panna, et kuidas ekskavaator kõige väiksema kahjuga liigub, sõites kunagistel okasvallidel, sõites eraldiste piiril, sõites tagasi ja uuest kohast sisse jms *versus* sõites otse läbi metsakultuuri või noorendiku järgmise uuringupunkti.

Lugupidamisega

Tiit Timberg
RMK Kagu regiooni metsaülem

From: Egert Kärt <Egert.Kart@keskkonnaamet.ee>
Sent: Tuesday, July 2, 2024 10:28 AM
To: Tiit Timberg <tiit.timberg@rmk.ee>
Subject: Puka-Teeristi II uuringuruumi langenud puud ja mahasõidetud võsa

You don't often get email from egert.kart@keskkonnaamet.ee. [Learn why this is important](#)

Tere!

Käisin eile Puka-Teeristi II uuringuruumi vaatamas, et Keskkonnaamet saaks uuritud maa korrastatuks tunnistada. Uuringuruum asub Otepää vallas Kolli külas Aakre metskond 129 maaüksusel (55701:001:0181), mille volitatud asutus on RMK. RMK on uuringuruumi korrastamise akti kinnitanud.

Uuringuruumi alal ja selle lähiümbruses jäi silma ebatavaliselt palju langenud puid – ma ei suutnud tuvastada, kas need on uuringu tegemiseks langetatud või mitte (või üldse looduslikult langenud, samas need puud on üsna metsa sees). Huvitaval kombel metsa ääres nii palju langenud puid ei olnud. Uuritud maa korrastamise akti kohaselt metsa ei langetatud. Lisaks nägin, et mõnes kohas oli võsa maha sõidetud, aga ära koristatud ei ole. Kas RMK on sellest teadlik? Kas siin oli RMK ja uuringu teostaja (Maavarauuringud OÜ) vahel eraldi kokkulepe? Kui mingisugust eraldi kokkulepet ei olnud, siis koostab Keskkonnaamet uuringu teostajale arupärimise.

Lisasin moneid püüdnud olukorrast. Margin iisaks juurde, et koristamata puude ja vosa tottu ei oinud võimalik osadele kaevanditele ohutult ligi pääseda.

Lugupidamisega

Egert Kärt

maapõue spetsialist | maapõuebüroo
ringmajanduse osakond | Keskkonnaamet
Aleksandri 14 | 51004 Tartu
+ 372 5865 8801

www.keskkonnaamet.ee | www.kaitsealad.ee

[Keskkonnaamet Facebookis](#)

Keskkonnaamet on avaliku sektori atraktiivseim tööandja 2024