

Saatja: Merili Paadik <merili.paadik@stell.ee>

Saadetud: 09.08.2024 16:15

Adressaat: Päästeamet <rescue@rescue.ee>

Teema: Sprinklerite süsteem

Manused: image001.png; image002.png

**TÄHELEPANU!** Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Küsin abi, ehk oskate mind aidata või suunata.

On kortermaja, milles ühes trepikojas on sprinklerid ja teises ei ole. Keegi ei oska öelda, millal või kas on need hooldatud ning kas need on toimivad.

Kui aktuaalne on üldse nende kasutamine kortermaja trepikojas?

Kas oleks keegi/mõni firma, kes selliseid kontrollid teostab ja oskab hinnata olukorda? Kas Teie ise saate selliseid asju hinnata? Milline see protsess võiks välja näha või kust peaks üldse abi otsima?

Parimate soovidega

**Merili Paadik**

kinnisvarahalduri assistent

Tel: +372 5645 9483

[merili.paadik@stell.ee](mailto:merili.paadik@stell.ee)

Stell Eesti AS

Papiniidu 5a/1

80042 Pärnu

[www.stell.ee](http://www.stell.ee)

