


Märkused: II rühma hoiatustõke on paigaldatud haagisele, mida veab sõiduauto. Puurmasin on varustatud igas suunas nähtava vilkuriga. Liikuva iseloomuga töö liikluse korraldamises lähtutakse Maanteeameti juhendist "Riigiteede ajutine liikluskorraldus" (MA2018-009)

KOOSKÕLASTATUD
 Teehoiuteenistuse põhja osakonna
 korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
 Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja
 17.07.2024. a reg. nr. 173730
 Leht 6 lehti 10

 Reaalprojekt OU Vabaduse pst 174b 10917 Tallinn Estonia tel +372 608 11 00 www.reaalprojekt.ee reaalprojekt@reaalprojekt.ee		Töö nimetus	
Tellija Transpordiamet		Mnt 20171 Märjamaa - Valgu tee km 1,868 - 2,495 Geotehniline pinnaseuuring	
Vastutav täitja: M. GAŠKOV Osakonna juht: L. ARUMÄE		Asukoht Märjamaa vald, Rapla maakond	
juuli 2024 juuli 2024		Töö nr GL24038	
-		Joonise nimetus Puurimisaegse ajutise liikluskorralduse tüüpskeem	
-		Joonise nr 1.2	