


**Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) Kvartali hooldustööde akt:** K- 1600407

EHITIS: Korterelamu		Kontaktisik: Valeri		
Address: Ehitajate tee 11, Tallinn		Mob/Tel: 5097395		
Hooldusleping nr : H-00028				
Keskseadmed	Tüüp	Testitud	Märkused	
Süsteemi keskseade	Junonet	✓		
Akud		36.....Ah, 12.....V,		
		36.....Ah, 12.....V,		
Kontrollida reservtoite akude mahtuvust		36.....Ah, 12.....V,		
		36.....Ah, 12.....V,		
Indikatsioonipaneel	-			
Lühiseeraldaja	-			
Liinimoodul	-			
		JAH	EI	Märkused
Visuaalne ATS seadmete ja niiskuslekke kontroll		✓		
Signaal jõuab Häirekeskusesse			✓	
<b>Keskseade eristab:</b>				
Katkestus andurite liinis		✓		
Lühis andurite liinis		✓		
Katkestus sireenide ahelas		✓		
Lühis sireenide ahelas		✓		
Põhitoite katkestus		✓		
Varutoite katkestus		✓		
Ventilatsioonijuhtimine on töökorras			✓	Puudub
Liftide, tuletõkkeuste, suitsueemaldusluukide automaatne rakendumine on töökorras			✓	Puudub
Anduri või tulekahjuteatenupu rakendumine		✓		
..... juhtimine on töökorras			✓	
..... juhtimine on töökorras			✓	
Kas ATS dokumentatsiooni hoidekoht on tähistatud?		✓		
Kas ATS-süsteemi paiknemisskeem on hoidekohas?		✓		
Kas ATS-süsteemi keskseadme kasutusjuhend on hoidekohas?		✓		
Kas süsteemi hoolduspäevik on hoidekohas?		✓		
Kas sissekanne süsteemi hoolduspäevikusse on tehtud?		✓		
Kas on konfiguratsiooni muudetud?			✓	
Hooldaja märkused	ATS keskus töötab ebakorrektn. Näitab olematu vead Soovitan vahetada ATS keskus NB! Süsteem EI OLE töökorras			
Kliendi märkused				

Käesolev akt on koostatud selles, et on üle antud ja vastu võetud tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kvartaalne hooldus.

Süsteemi tööpõhimõtte ja praktiline kasutamine on Tellijale arusaadav. Esitatud töö on vastav sõlmitud hoolduslepingu tingimustele ja on Tellija poolt vastu võetud.

Süsteemi hooldaja:	kuupäev	Nimi	allkiri
Stopfire OÜ 24H hooldus +372 511 8595	22.05.18	Anton Zadvornov	
Omanik või tema esindaja	22.05.18	--	