

<b>KAEVEÕONTE LIKVIDEERIMISE AKT</b>																									
Objekti nimetus	<b>Rammuka II uuringuruum</b>																								
Üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu loa number	<b>L.MU/517044</b>																								
Kaeveõonte asukoht	<b>Pärnu maakond, Pärnu linn, Rammuka küla: Varbla metskond 32 (82602:001:0166) Varbla metskond 38 (82602:001:0167)</b>																								
Kaeveõonte nr objektil	<b>Ka-1 kuni Ka-11</b>																								
Kaeveõonte sügavus, m; ristlõige ~ <b>3 m x 3 m</b>																									
<table border="0"> <tr> <td><b>Ka-1</b></td> <td><b>7,5 m</b></td> <td><b>Ka-7</b></td> <td><b>6,3 m</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ka-2</b></td> <td><b>8,0 m</b></td> <td><b>Ka-8</b></td> <td><b>6,4 m</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ka-3</b></td> <td><b>3,4 m</b></td> <td><b>Ka-9</b></td> <td><b>6,0 m</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ka-4</b></td> <td><b>6,1 m</b></td> <td><b>Ka-10</b></td> <td><b>6,2 m</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ka-5</b></td> <td><b>6,5 m</b></td> <td><b>Ka-11</b></td> <td><b>6,3 m</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ka-6</b></td> <td><b>6,7 m</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		<b>Ka-1</b>	<b>7,5 m</b>	<b>Ka-7</b>	<b>6,3 m</b>	<b>Ka-2</b>	<b>8,0 m</b>	<b>Ka-8</b>	<b>6,4 m</b>	<b>Ka-3</b>	<b>3,4 m</b>	<b>Ka-9</b>	<b>6,0 m</b>	<b>Ka-4</b>	<b>6,1 m</b>	<b>Ka-10</b>	<b>6,2 m</b>	<b>Ka-5</b>	<b>6,5 m</b>	<b>Ka-11</b>	<b>6,3 m</b>	<b>Ka-6</b>	<b>6,7 m</b>		
<b>Ka-1</b>	<b>7,5 m</b>	<b>Ka-7</b>	<b>6,3 m</b>																						
<b>Ka-2</b>	<b>8,0 m</b>	<b>Ka-8</b>	<b>6,4 m</b>																						
<b>Ka-3</b>	<b>3,4 m</b>	<b>Ka-9</b>	<b>6,0 m</b>																						
<b>Ka-4</b>	<b>6,1 m</b>	<b>Ka-10</b>	<b>6,2 m</b>																						
<b>Ka-5</b>	<b>6,5 m</b>	<b>Ka-11</b>	<b>6,3 m</b>																						
<b>Ka-6</b>	<b>6,7 m</b>																								
Kaeveõonte likvideerimise põhjus	<b>Geoloogiline ülesanne on täidetud. Kaeveõoned kirjeldati, võeti proovid.</b>																								
Likvideerimise aeg	<b>08.05.2024</b>																								
Likvideerimise viis	<b>Kaeveõoned likvideeriti kohe pärast kirjeldamist, proovide võtmist ja veetaseme mõõtmist pinnasega täitmise teel nende rajamise kuupäeval. Kaeveõonte ülemine osa täideti võimalusel mullaga ning maapind tasandati.</b>																								
Kaeveõonte ümbruse olukord pärast likvideerimist	<b>Kaeveõonte ümbruse maapind tasandati võimalikult uuringueelsesesse seisundisse.</b>																								
Märkused	—																								
Üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu loa omaja	<b>Kristjan Muts, SKP Invest OÜ juhatuse liige</b> /allkirjastatud digitaalselt/																								
	(nimi, allkiri)																								
Kaeveõonte likvideerija	<b>Tanel Mäger, Kobras OÜ geoloog</b> /allkirjastatud digitaalselt/																								
	(nimi, allkiri, ametikoht)																								
Maaomaniku seisukoht	<b>Heiki Ärm, RMK Edela regiooni metsaülem Pärnu- ja Viljandimaal</b> /allkirjastatud digitaalselt/																								
	(nimi, allkiri)																								