



Keskkonnaamet

Teie: 10.10.2025 nr DM-133742-1

Meie: 22.10.2025 nr 13-1/25-1689

Arvamuse andmine kaevandamisloa taotlusele (Kärstna liivakarjäär)

Eesti Geoloogiateenistusele on saabunud teade KOTKAS infosüsteemi dokumendist DM-133742-1 keskkonnaloa muutmistaotlus T-KL/1030547. Taotleja soovib muuta Kärstna liivakarjääri keskkonnaluba nr VILM-052, et viia loal kajastatud varu kogused vastavusse maavarade registriga. Muudatuse aluseks on Eesti Geoloogiateenistuse 23.09.2025 korraldus nr 13-5/25-111.

Maapõueseaduse § 49 lg 2 alusel kaevandamisloa andja saadab kaevandamisloa taotluse arvamuse saamiseks viivitamata riigiasutusele, kelle ülesanne on tagada riigi geoloogiaalane pädevus, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kümne päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Eesti Geoloogiateenistus on tutvunud esitatud taotlusega.

Taotletava mäeeraldise tegelik pindala on 14,25 ha ja selle teenindusmaa tegelik pindala on 14,88 ha, mis vastavad graafilistel lisadel Mäeeraldise plaan ja Korrastatud ala plaan märgitud tärkpindaladele. Taotletav ala asub Viljandi maakonnas Viljandi vallas katastriüksustel Kärstna kruusakarjäär 2 (tunnus 79702:002:0110) ja Kärstna kruusakarjäär (tunnus 79702:002:0020).

Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Kärstna kruusamaardla (maavarade registri registrikaart nr 275) ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokke 1, 4 ja 6 ning täiteliiva aktiivse tarbevaru plokke 5 ja 7 plokki ning olemasolevat Kärstna liivakarjääri mäeeraldist (loa nr VILM-052, loa omaja AS TREV-2 Grupp). Käskkirjaga 11.11.2010 nr 1617 on plokkides 4 ja 5 protsentuaalne: ehitusliiv 70% ja täiteliiv 30% ning allpool põhjavee taset asuvates plokkides 6 ja 7 jaguneb kasutusala protsent: ehitusliiv 70% ja täiteliiv 30%. Keskkonnakaitseloa taotluse vormil ja seletuskirjas ei ole korrektne viide ploki nimedele ja aktiivse tarbevaru kogustele.

Tutvunud taotlusmaterjalidega, toome välja järgmised puudused.

1. Taotluses märgitud ploki 1 varu kogus ei vasta aruandes „Mäeeraldise Kärstna liivakarjääri varu ümberhindamine (varu seisuga 15.05.2025)“ toodule.
2. Taotluse seletuskirja Tabelis 4.1. „Kärstna liivakarjääri varu kogused“ märgitud ploki 1 varu ei vasta seisule 15.05.2025.
3. Taotluse vormile jaotises „Käitis/tegevuskohat“ on käitise asukohana nimetatud „Kärstna kruusakarjäär (79702:002:0020)“. Täpsustame, et Kärstna liivakarjäär asub katastriüksustel Kärstna kruusakarjäär 2 (tunnus 79702:002:0110) ja Kärstna kruusakarjäär (tunnus 79702:002:0020).

4. Taotluse graafilisele lisale „Mäeeraldise plaan“ on kantud plokkidega 4, 5, 6 ja 7 kattual alal mäeeraldise lamami samakõrgusjooned. Kuid taotluses puudub mäeeraldise lamami samakõrgusjooned üldlevinud GIS- või CAD-vormingus joon-tüüpi ruumiobjektina. Palume lisada.

Palume eeltoodut arvestada keskkonnaloa taotluse edasises menetluses.

Seisuga 30.09.2025 on Kärstna liivakarjääri piires olevate plokkide jääkvaru järgmine:

- 1 plokk (ehitusliiv) – 672.484 tuh m³,
- 4 plokk (ehitusliiv) – 232 tuh m³,
- 5 plokk (täiteliiv) – 99 tuh m³,
- 6 plokk (ehitusliiv) – 13 tuh m³,
- 7 plokk (täiteliiv) – 6 tuh m³.

Palume loa muutmise korralduses kirjeldada, millise kuupäeva seisuga on varu kogus loale märgitud. Palume kirjeldada loal varu kogus maardlate nimistus arvel oleva info alusel ja kvartali lõpu kuupäevaga, et loa andmed oleks kokku viidavad kvartaalsete kaevandatud koguste aruannetega. Kuna tegu on töötava karjääriga, palume varu koguseid mitte ümardada täistuhandeteni, et mitte tekitada segadust loa omaja aruandlusesse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Martin Nurme

Maavarade registri osakonna juhataja

Janno Kuusik

Maavarade registri osakonna spetsialist

5866 8676 Janno.Kuusik@egt.ee