

Piirikirjeldus – Kangrupõllu

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
28	metalltoru	sirgjooneliselt	-	olemasolev	
29	piirimärk paigaldamata	sirgjooneliselt	-	-	
22	metalltoru	sirgjooneliselt	-	korrastatud	
21	metalltoru	teemaa serv*	*piir kulgeb 4,0m tee teljest	paigaldatud	
35	metalltoru	sirgjooneliselt	-	paigaldatud	1)
27	metalltoru	teemaa serv*	*piir kulgeb 4,0m tee teljest	paigaldatud	1)

Piiride kindlakstegemine: 1)**Piirikirjeldus- Kruusiaugu**

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
22	metalltoru	sirgjooneliselt	-	korrastatud	
1	metalltoru	sirgjooneliselt	-	olemasolev	
2	piirimärk paigaldamata	sirgjooneliselt	-	-	
3	metalltoru	sirgjooneliselt	-	olemasolev	
4	metalltoru	sirgjooneliselt	-	olemasolev	
5	metalltoru	sirgjooneliselt	-	olemasolev	
6	metalltoru	sirgjooneliselt	-	olemasolev	
7	metalltoru	sirgjooneliselt	-	olemasolev	
8	metalltoru	sirgjooneliselt	-	olemasolev	
9	metalltoru	sirgjooneliselt	-	olemasolev	
10	metalltoru	teemaa serv*	*piir kulgeb 18,0m tee teljest	olemasolev	2)
11	metalltoru	sirgjooneliselt	-	olemasolev	2)
12	metalltoru	sirgjooneliselt	-	olemasolev	3)
13	metalltoru	sirgjooneliselt	-	olemasolev	3)
14	metalltoru	sirgjooneliselt	-	olemasolev	
15	metalltoru	teemaa serv*	*piir kulgeb 4,0m tee teljest	taastatud	
21	metalltoru	sirgjooneliselt	-	paigaldatud	

Piiride kindlakstegemine: 2) 3)