



TERVISEAMET

**Terviseohutuse hinnang  
nr 9.3-2/25/5681-10**

**Hinnangu koostamise kuupäev:** 26.08.2025

**Hinnangu taotleja:** SA Emili Kool, registrikood 90015134, Keevise 2, 11415 Tallinn

**Välja antud:** SA Emili Kool, registrikood 90015134, Keevise 2 (II ja III korruse ruumid, v.a ruumid 210 – 212 ja 311), 11415 Tallinn

(asutuse nimi, terviseohutuse hinnangu taotleja nimi, reg.kood, tegevuskoha aadress)

**Kooli või koolieelse lasteasutuse tegevusala(d):** põhiharidus II ja III kooliastmes

**Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu**

- ☒ andmed hinnatava hoone, maa-ala ja ruumide sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused
- ☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused
- ☐ töötajate tervisetõendid
- ☒ korrusplaanid
- ☒ hoone kasutusluba

(muude esitatud dokumentide loetelu)

**Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele**

- ☒ rahvatervise seadus
- ☒ tarbijakaitseseadus
- ☐ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☒ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“
- ☐ sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“
- ☐ sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“
- ☒ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“

## **Terviseohutuse hinnang<sup>1</sup>**

SA Emili Kooli kooliruumid asuvad aadressil Keevise 2, Tallinn hoone I-IV korrusel. Kooli on planeeritud kokku 11 klassikomplekti põhihariduse II ja III kooliastmes.

Koolil on omaette maa-ala ning hoonesse sissepääsul ja hoones on arvestatud liikumispuudega inimeste vajadustega: sissepääs on astmeteta ning hoones on olemas lift korruste vaheliseks liikumiseks.

Kooliruumide koosseisu kuuluvad 2 õpilaste garderoobi, 14 klassiruumi (sh. kunstiklass), kabinetid, söögisaal, aula ja tualettruumid.

Klassiruumid on pindaladega 31,9 – 68,1 m<sup>2</sup>. Hoone II korruse klassiruumidesse nr 203 – 206, 208, 213 ja 214 on planeeritud 14 – 18 õpilast. Hoone III korruse klassiruumidesse nr 303, 304, 306, 312, 314 ja 315 on planeeritud 10 – 15 õpilast ning klassiruumidesse nr 317 ja 319 on planeeritud 5 õpilast. Kõikides klassiruumides (v.a klassid nr 317 ja 319) on avatavad aknad ruumide tuulutamiseks. Igal korrusel asuvad tualettruumid eraldi poistele ja tüdrukutele.

Einestamisruum asub hoone IV korrusel. Einestamisruumi vahetus läheduses on 3 kätepesuvalamut koos hügieenilise kätepesu ja kuivatus võimalusega. Lapsed söövad neljas vahetuses ning söögiaegade kestus on 20 minutit.

II ja III kooliastme õpilaste kehalise kasvatus tunde planeeritakse läbi viia lepingu alusel lähedal asuvas kogukonna spordisaalis, kus on õpilastel võimalus pärast kehalise kasvatus tundi end sooja veega puhtaks pesta.

Hoones puudub tehnoloogiaklass, keemiaklass ja õppeköök. Neid tunde planeeritakse läbi viia kokkuleppel mõnes koolis/asutuses, kus on nõuetele vastavad klassiruumid olemas.

Õpilastele on kättesaadav nõuetele vastav joogivesi. Klassiruumides on loomulik valgustus ning tehisvalgustuse tugevus ruumides vastab nõuetele.

Sundventilatsiooni õhuhulgad vastavad nõuetele (v.a klassid nr 203 – 206, 213, 214, 303, 304, 306, 312, 314 ja 315 – kuid kõikides nendes klassides on avatavad aknad ruumide tuulutamiseks).

Tehnoseadmete poolt tekitatav müratase vastab nõuetele, klasside nr 304, 306, 312, 314 ja 315 tehnokommunikatsioonidest põhjustatud müratase jääb mõõtemääramatust arvestades lubatud normi piiresse.

Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud.

**Ameti hinnangul vastavad SA Emili Kooli poolt kasutatavad ruumid, ruumide sisustus ja maa-ala aadressil Keevise 2, Tallinn kehtivatele tervisekaitsenõuetele.**

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus  
vaneminspektor  
Põhja regionaalosakond

5197 5317 [gea.metus@terviseamet.ee](mailto:gea.metus@terviseamet.ee)

---

<sup>1</sup> Hinnang kajastab hinnatava kooli või koolieelse lasteasutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli või koolieelse lasteasutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.