

Piirikirjeldus: Metsaääre

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir tehakse kindlaks
3	metalltoru	teemaa serv *	* piir kulgeb 6.0m tee teljest	paigaldatud	–
13	teemaa serva punkt			–	–
14	piirikivi			korrastatud	–
15	puitpost			olemasolev	–
16	piirikivi			korrastatud	–
17	metalltoru			paigaldatud	–
4	piirimärk paigaldamata			–	–

Piirikirjeldus: Metsaniidu

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir tehakse kindlaks
4	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	–	–	–
17	metalltoru		–	paigaldatud	–
16	piirikivi		–	korrastatud	–
5	piirimärk paigaldamata		–	–	–

Piirikirjeldus: Metsanurme

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir tehakse kindlaks
1	piirinael	sirgjooneline	–	taastatud	–
2	teemaa serva punkt		* piir kulgeb 6.0m tee teljest	–	–
3	metalltoru			paigaldatud	–
4	piirimärk paigaldamata			–	–
5	piirimärk paigaldamata		–	–	–
6	piirikivi		–	korrastatud	–
7	piirikivi		–	olemasolev	–
8	piirikivi		–	olemasolev	–
9	metalltoru		–	taastatud	–
10	metalltoru		–	taastatud	–
11	teemaa serva punkt		piir kulgeb 2.0m tee teljest	–	–
12	metalltoru			paigaldatud	–

Asjaosaliste märkused ja taotlused

Punktidesse 3, 17 on paigaldatud uued metalltorust piirimärgid vastavalt jagamise asendiplaanile, punktidesse 4, 5 jäävad piirimärgid paigaldamata, punktide asukoha koordinaadid on määratud vastavalt jagamise asendiplaanile.

Punktidesse 4, 5 jäävad piirimärgid paigaldamata, kuna asuvad haritaval maal ja takistaksid maa põllumajanduslikku kasutamist.

Punktides 6, 14, 16 looduses olemasolevad piirikivid on korrastatud, tsentriaugud on nõuetekohaseks puuritud.

Punktis 1 vana piirimärk on hävinud, punkt 1 on taastatud piirinaelaga, arvestades Vissi katastriüksuse vastava punkti asukoha koordinaadiga.

Punktides 9, 10 vanad piirimärgid on hävinud, punktid 9, 10 on taastatud uute metalltorudest piirimärkidega, arvestades Vissi katastriüksuse vastavate punktide asukoha koordinaatidega.

Metsääre katastriüksus on moodustatud aerofotogeodeetilisel meetodil ja katastris registreeritud 17.09.1996.a.

1996.a. koostatud Metsääre piiriprotokollis on kirjas, et piirilõigus 2-1-12-11 kulgeb piir mööda tee ida poolset serva mööda, kaugust tee teljest pole näidatud.

Vissi katastriüksus on moodustatud L-EST97 koordinaatide süsteemis ja katastris registreeritud 19.03.2012.a.

2012.a. katastris registreeritud Vissi katastriüksuse piiriprotokollis on kirjas, et piirilõigus 2-1-12-11 kulgeb piir mööda eratee põhja poolset serva 2m kaugusel tee teljest

Piiri kulgemise selgemaks kirjeldamiseks on punkti 12 paigaldatud uus metalltorust piirimärk, arvestades Vissi katastriüksuse looduses tähistamata teemaa serva punkti asukoha koordinaadiga.

Looduses piiri kulgemise selgemaks kirjeldamiseks piirilõigus 12-1-2 määratakse piiri kulgemine sirgjooneliseks, piirilõigus 11-12 määratakse, et piir kulgeb mööda teemaa serva 2.0m kaugusel tee teljest, katastriüksuse piiri kuju looduses ei muutu.

Metsääre katastriüksus on moodustatud aerofotogeodeetilisel meetodil ja katastris registreeritud 17.09.1996.a.

1996.a. koostatud Metsääre piiriprotokollis on kirjas, et piirilõigus 2-3-13 kulgeb piir mööda tee lõuna poolset serva mööda, kaugust tee teljest pole näidatud.

18157 Miiaste-Kanassaare tee (61902:005:0353) katastriüksus on moodustatud kaardi ja plaanimaterjali alusel ja katastris registreeritud 13.04.1999.a. 1999.a. koostatud katastriüksuse plaanil on näidatud, et piir kulgeb mööda teemaa serva 6.0m kaugusel tee teljest.

18157 Miiaste-Kanassaare tee (47302:002:0628) katastriüksus on moodustatud kaardi ja plaanimaterjali alusel ja katastris registreeritud 17.06.1999.a. 1999.a. koostatud katastriüksuse plaanil on näidatud, et piir kulgeb mööda teemaa serva 6.0m kaugusel tee teljest.

Määratakse, et piirilõigus 2-3-13 kulgeb piir mööda teemaa serva 6.0m kaugusel tee teljest, katastriüksuse piiri kuju looduses ei muutu.