

Piiri kindlakstegemise ja kättenäitamise kutse

Lp 14176 Annikvere-Umbusi tee/61605:002:1270 ja 14175 Pikknurme-Põltsamaa tee/61605:003:0450 katastriüksuse omanik Eesti Vabariik, volitatud asutus Transpordiamet

Teatan Jõgeva maakond Põltsamaa vald Umbusi külas Teile kuuluva 14176 Annikvere-Umbusi tee ja 14175 Pikknurme-Põltsamaa tee kü-ga piirneva Kasemäe, Töökoja, Lao ja Annuse kü mõõdistamisest.

Ühisel piiril on 8 ühist piiripunkti.

Piiripunktid 10, 12, 17, 13, 7, 34 --- metalltoru

Piiripunkt 4 --- piirinael

Piiripunktid 20 --- tee serva analüütiline punkt

Piiri kindlakstegemise põhjus

Piirilõik nr 20-21-22-23 – ilmneb vastuolu alusandmetega.

Algne Puha/61605:002:0590 kü on mõõdistatud mai 1998.a. aerofotogeodeetilisel ja katastrisse kantud 05.05.1999.a. Piiri antud lõigus kirjeldatakse piki tee idapoolset serva (piiriprotokollis kaugusel tee teljest puudub kui kü plaanil on näidatud tee laiuseks 6 m). Annuse kü on mõõdistatud september 1999.a. L-EST 1992.a. koordinaatide süsteemis ja katastrisse kantud 20.01.2000.a. Piiri antud lõigus kirjeldatakse sirgjooneliselt punktist punkti – seega on piirikirjeldus vastuolus varasema Puha/61605:002:0590 kü-ga .

Puhapõllu/61605:002:0195 kü on mõõdistatud veebruar 2011.a. L-EST '97 koordinaatide süsteemis ja katastrisse kantud 15.03.2011.a. Piiri antud lõigus kirjeldatakse piki eratee idapoolset serva 3,0 m kaugusel tee teljest. Kaugused säilinud piirimärkidest tee telgedeni varieeruvad vahemikus 2,97-4,67 m.

Antud piirilõigus on segadus piiri kulgemise kirjelduses. Varasemalt paigaldatud piirimärgid on säilinud.

Ettepanek: Piirilõigus nr 20-21-22-23 kirjeldatakse piiri edaspidi sirgjooneliselt punktist punkti.

Piirilõik nr 10-12-13 – ilmneb vastuolu alusandmetega.

Antud piirilõigus ei saa piiri kirjeldada kindla kaugusega tee teljest, sest tee telje asukohta pole võimalik üheselt määrata kuna kahe riigitee ühinemiskohas tekib nn. lehter.

Algsel Töökoja/64605:002:0010 kü plaanil on 14176 Annikvere-Umbusi tee ja 14175 Pikknurme-Põltsamaa tee ühinemiskohta vormistatud metalltoru ja plaanil väljajoonistatud tee asukoht ei sobi kokku hetke seisuga tuvastatava tee asukohaga. Varasemalt paigaldatud metalltoru ei leitud. Sama asukoha lähedusse on paigaldatud ELA sidekaabel.

Antud piirilõigus on Lao/61801:001:0046 kü puhul kirjeldatud piiri 7,0 m ja 6,5 m kaugusel tee teljest ning 14176 Annikvere-Umbusi tee ja 14175 Pikknurme-Põltsamaa tee ühinemiskohta pole piirimärki vormistatud.

Ettepanek: 14176 Annikvere-Umbusi tee ja 14175 Pikknurme-Põltsamaa tee ühinemiskohas (lehtrikujulisel tee serval), kus tee telge pole võimalik määrata kirjeldatkse edaspidi piiri sirgjooneliselt punktist punkti.

Pärast piiri kindlakstegemist ja kättenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll,

mida saate allkirjastada digitaalselt. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel teavitage mind eelnevalt ning sellisel juhul saate piiriprotokolli allkirjastada paberkandjal.

Piirimärkide alalhoiukohustus

Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Te ei või piirimärke iseseisvalt muuta ega ümber paigutada (asjaõigusseaduse § 128 lg 2).

Lugupidamisega

Lembitu Luts

Maamõõtja (tegevuslitsents nr 666 Ma-k)

Tel: 53428480, e-post: Lembitu.Luts@mail.ee

Kutsele on lisatud 14176 Annikvere-Umbusi tee, 14175 Pikknurme-Põltsamaa tee, Kasemäe, Töökoja, Lao ja Annuse kü ühine piirikirjeldus koos selgitava skeemiga.

Piirikirjeldus – Annuse kü

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info
24	metalltoru*	sirgjooneline	*tunnuspostiks pikk metalltoru	olemasolev
25	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa	taastatud
6	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa	paigaldatud
5	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa	paigaldatud
17	metalltoru*	teemaa serv**	*maaga tasa **piir kulgeb 6,5 m tee teljest	paigaldatud
20	teemaa serva punkt*	sirgjooneline	*piiripunkt asub 6,5 m tee teljest	-
21	metalltoru*	sirgjooneline	*maa all	korrasstatud
22	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa piiripunkt asub ca 3,0 m tee teljest	olemasolev
23	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa piiripunkt asub ca 3,0 m tee teljest	olemasolev

Piirikirjeldus – Kasemäe kü

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info
34	metalltoru*	teemaa serv**	*maaga tasa **piir kulgeb 7,0 m tee teljest	taastatud
7	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa, piirimärk asub kraavi põhjas ja ca 7,0 m tee teljest	paigaldatud
6	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa	paigaldatud
25	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa	taastatud
33	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa	korrasstatud

Piirikirjeldus – Töökoja kü


Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info
7	metalltoru*	teemaa serv**	*maaga tasa, piirimärk asub kraavi põhjas **piir kulgeb 7,0 m tee teljest	paigaldatud
4	piirinael *	sirgjooneline	*maaga tasa piirimärk asub ca 7,0 m tee teljest	paigaldatud
5	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa	paigaldatud
6	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa	paigaldatud

Piirikirjeldus – Lao kü

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info
4	piirinael *	teemaa serv**	*maaga tasa **piir kulgeb 7,0 m tee teljest	paigaldatud
10	metalltoru*	sirgjooneline	* piiripunkt asub ca 7,0 m tee teljest, maaga tasa	paigaldatud
12	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa	paigaldatud
13	metalltoru*	teemaa serv**	*maaga tasa **piir kulgeb 6,5 m tee teljest	paigaldatud
17	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa ** piirimärk asub ca 6,5 m tee teljest	paigaldatud
5	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa	paigaldatud

Piiripunktide ja piiride skeem

Toimingu nr 2025110517155



Piiride kindlakstegemist selgitav skeem:

