

Paikvaatluse protokoll

Aeg ja ilmaolud

(kuupäev ja vaatluse alguse ning lõpu kellaaeg, ilm, sademed, õhutemp.): 27.12.2025 kell 9.40 (pilves, temp -2)

Koht

(riigitee number ja nimi, km, tee osa (pp, vp, telg), vald, küla, linn):

Riigitee 23186 Jõgeveste-Soe km 1,3-1,5 (parem ja vasak pool) Tõrva vald

Eesmärk

(protokolli koostamise eesmärk):

Metsamaterjali ladustamine, laadimine ja hakkepuidu tootmine

Osalejad

(paikvaatluse läbiviijad):

Teemeister Rain Daniel

Vaadeldav objekt

(n: ebaseaduslik mahasõit, kooskõlastamata reklaam, materjali ladustamine kaitsevööndis jms rikkumise aluseks olev objekt):

Metsamaterjal (raidmed) ladustatud osaliselt teemaale ja kraavi ning millega on risustatud teepeenar, kraavi ja km 1,35 truubi väljavool ummistatud

Luba ladustamiseks ja laadimiseks puudus, samuti ka liikluskorraldusvahendid

Vaatlusel

kasutatud

töövahendid

(n: mõõdulint, ELTRIP, fotoaparaat jms):

Eltrip ja fotoaparaat

Paikvaatluse

tulemused

(kohapeal tuvastatud asjaolud, rikkumise sisu kirjeldus, mõõtmistulemused, õigusnormi säte mida rikutakse):

Vana-Annuse kinnistutel (20302:003:1731 ja 20302:003:1732) toimunud metsaraie, kus ladustamisega ja hakkimisega on risustatud transpordimaad ning ummistatud truupi ja kraave. KM 1,5 metsamasinaga külgkraavist läbi sõidetud ja nõlvad lõhutud.

Ebaseadusliku tegevusega:

☒ Ohustatakse teed või selle korrakohast kasutamist

☒ Takistatakse tee hooldamist

☒ Kaasneb oht inimese elule, tervisele või varale

☐ Muu

See seisneb: Takistatud veerežiimi toimimine ning teemaa hooldamist (niitmine)

.....

Teadmiseks

(taustainfo jms): Aktiivne tegevus toimus okt.-nov. 2025, töö tegijaks Aarman Puit OÜ

Esitatud taotlused	

Lisad
Fotod

Koostas (isiku nimi ja ametikoht):
Rain Daniel
TREV-2 Grupp AS
Teemeister