

Aleksandra Mäesepp

Saatja: KÜ Tammsaare tee 139 juhatus <139tammsaare@gmail.com>
Saatmisaeg: neljapäev, 19. juuli 2018 16:14
Adressaat: Aleksandra Mäesepp
Teema: Re: Paikvaatluse protokoll allkirjastamiseks - KÜ A. H. Tammsaare tee 139

Järeltegevuse lipp: Järeltegevus
Olekulipp: Valmis

Tere!

Kui tahta kapp koridori alles jätta, siis kas kapiuksed võivad olla mittepõlevast materjalist nt plekist või peavad kapiuksed olema tulekindlast materjalist? Mis nõuded on kappidele? Kappide omanikuks on vanainimesed. Kas nad tohivad kapid välja lõhkuda järgmisel nädalal?

Lukkude vahetusega tegime algust. Loodan, et saan kõik omanikud kätte, et kõik lukuvahetused (liblikaga lukud koridoridesse) ära teha.

Kustutid viiakse ilmselt homme hooldusesse (firma on tellitud), aga ma pole kindel, et saame need esmaspäevaks tagasi. Tellime ka kustuteid juurde, et igal rentnikul oleks kustuti olemas. Kui me esmaspäevaks veel kätte ei saa, siis kas Teile piisab esialgu tellimise arvest vms?

Kas seinale kinnitatud rattad seal, kus osadel olid kapid (ei jää päästeteele), oleksid lubatud?

Tervitades

Katrin Jõgisaar

KÜ Tammsaare tee 139 juhatuse esimees
Reg. nr. 80027071
5257794, 6624605
KÜ postkast: Tammsaare tee 139-88, Tallinn, 12914

KÜ Tammsaare tee 139 muud kontaktid

Juhatuse kontaktisikud: 5257794 (Katrin, eesti keeles), 5514768 (Ljudmilla, vene keeles)

Heakord, valgustus ja muru niitmine: 55599715 (Janek)

Valvurid: 6531238

Fonoluku remont: 5157857

Vale tulekahjualarmi tühistamine: 24h 5157857

Küttesüsteemi- ja veevariid: 53439338 (Aleksi), 55545205 (Sergei)

Elektritööd: 24h on 5235222 (TERA AS)

Soojustehnik: 5267997 (Slava)

Liftide hooldus: 6011001

Kontakt KÜ Tammsaare tee 139 juhatus (<139tammsaare@gmail.com>) kirjutas kuupäeval R, 13. juuli 2018 kell 12:36:

Tere!

Te kirjutasite, et korruste koridoride vaheuksed ei ole ilma võtmeta avatavad. Kas nad peavad olema seest poolt võtmeta avatavad ehk liblikaga? Kas koridoride kohta (et seal asju pole) pean esitama fotod? Kui inimesed ära ei korista oma asju koridoridest, mis siis juhtub? Mis kujul ma pean esitama info tulekustutite kohta?

Tervitades

Katrin Jõgisaar

KÜ Tammsaare tee 139 juhatuse esimees
Reg. nr. 80027071
5257794, 6624605
KÜ postkast: Tammsaare tee 139-88, Tallinn, 12914

KÜ Tammsaare tee 139 muud kontaktid

Juhatus kontaktisikud: 5257794 (Katrin, eesti keeles), 5514768 (Ljudmilla, vene keeles)

Heakord, valgustus ja muru niitmine: 55599715 (Janek)

Valvurid: 6531238

Fonoluku remont: 5157857

Vale tulekahjualarmi tühistamine: 24h 5157857

Küttesüsteemi- ja veevariid: 53439338 (Aleksi), 55545205 (Sergei)

Elektritööd: 24h on 5235222 (TERA AS)

Soojustehnik: 5267997 (Slava)

Liftide hooldus: 6011001

Kontakt Aleksandra Mäesepp (<Aleksandra.Maesepp@rescue.ee>) kirjutas kuupäeval R, 13. juuli 2018 kell 09:47:

Tere

11.07.2018 teostasin paikvaatluse Korterühistu A. H. Tammsaare tee 139 hoones ja selle territooriumil, aadressil A. H. Tammsaare tee 139, Tallinn, Harjumaa. Saadan paikvaatluse protokollid digitaalselt allkirjastamiseks. **Allkirjastatud paikvaatluse protokoll saata tagasi hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.** Paikvaatluse protokollis fikseeritud rikkumiste punktidele, ootan selgitusi, taotlusi, vastuväiteid ja rikkumiste likvideerimise tähtaegu **hiljemalt 23.07.2018** aadressil aleksandra.maesepp@rescue.ee.

Kui määratud tähtjaks Teie vastust meile ei laeku, loeme, et Teil ei ole asja kohta vastuväiteid. Kui paikvaatluse protokollis fikseeritud rikkumise punkt likvideeritakse enne 23.07.2018 ning selle kohta esitatakse sobiv tõendusmaterjal, siis selle rikkumise punkti kohta ettekirjutust ei koostata.

Selgitused, taotlused, vastuväited ja rikkumiste likvideerimise tähtjad **peavad olema digitaalselt allkirjastatud.**

Lisaküsimuste korral võib võtta ühendust telefoni või meili teel.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Põhja päästikeskus

Aleksandra Mäesepp

Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Telefon +372 53036489

Erika 3 | 10416 Tallinn | Eesti

www.rescue.ee

