Õismäe tee 48

Turvavalgustuse vaatlusakt ja akude kontroll kogu nimitoimimisaja jooksul.

Kuupäev: 10.08-22 Turvavalgustuse vaatlus:

Valgusti	Rakendub toite kadumisel		Laadimine (põleb indikatsioon/testnupp toimib)		Akude kontroll, kogu nimitoimimisajal	
Jrk.nr.	Jah	Ei	Jah	Ei	Jah	Ei
XII korrus- valgusti 1	x		x		x	
XII korrus- valgusti 2	x		x		x	
XII korrus- valgusti 3	x		x		x	
XIII korrus- valgusti 1	x		x		x	
XIII korrus- valgusti 2	x		x		x	
XIII korrus- valgusti 3	x		x		x	
XIV korrus- valgusti 1	x		x		x	
XIV korrus- valgusti 2	x		x		x	
XIV korrus- valgusti 3	x		x		x	
XV korrus- valgusti 1	x		x		x	
XV korrus- valgusti 2	x		x		x	
XV korrus- valgusti 3	x		x		x	
XVI korrus- valgusti 1	x		x		x	
XVI korrus- valgusti 2	x		x		x	
XVI korrus -valgusti 3	x		x		x	

Scanned with CamScanner