



TERVISEAMET

Teresa Karusoo
MTÜ Valga Abikeskus
koikkulakodu@gmail.com
Väike-Kalda, Jaanikese küla, Valga vald,
68218, Valga maakond
Jaanikese küla, Valga vald, 68218, Valga
maakond

Teie 21.07.2026 nr 9.3-2/26/5844-1

Meie 28.07.2026 nr 9.3-2/26/5844-2

Sotsiaalasutuse objektivastavuse kontrollakt, MTÜ Valga Abikeskus ööpäevaringne erihooldusteenus

MTÜ Valga Abikeskus (registrikood **80407552**; asukoha aadress Väike-Kalda, Jaanikese küla, Valga vald, 68218, Valga maakond; telefon (+372) **518 2380**; e-post **info@valgaabikeskus.ee**) esindaja **Teresa Karusoo** on esitanud taotluse terviseohutuse hinnangu saamiseks ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamiseks asukoha aadressiga Pargi tee 2a, Koikküla Valga vald, 68015 Valga maakond. Taotluses esitatud kohtade arv 6.

Kontrolli alus:

- ☒ rahvatervishoiu seadus § 21 lg 1;
- ☒ hinnangu taotlus;
- ☐ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus;
- ☒ sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 62 „Nõuded elukeskkonnale sotsiaalteenuste osutamisel“ (edaspidi määrus nr 62).

Kontrollitakse:

- ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;^{1,2,3}
- ☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;^{1,2,3,4}
- ☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused;^{1,2,3,7}
- ☐ ventilatsiooni mõõtmistulemused;^{1,2,3,8}
- ☐ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;^{4,8}
- ☒ joogivee analüüsi tulemus;⁵
- ☒ töötajate tervisetõendid.⁶

¹ Vabariigi Valitsuse 26.06.2025 määrus nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“;

² Vabariigi Valitsuse 07.07.2025 määrus nr 52 „Nõuded statsionaarse õppega üldhariduskooli õppekeskkonnale, terviseriskide ohjamisele ja riskitegurite vähendamisele õppekeskkonnas ning õppe ja kasvutase korraldamisele“;

³ sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 62 „Nõuded elukeskkonnale sotsiaalteenuste osutamisel“;

⁴ sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 „Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid“;

⁵ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded I“;

⁶ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;

⁷ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

⁸ EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017.

Kontrollitava objekti andmed:

Objekti kirjeldus: MTÜ Valga Abikeskus, taotluses esitatud kohtade arv 6, ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamiseks.

Objekti aadress: Pargi tee 2a, Koikküla Valga vald, 68015 Valga maakond

Ametniku andmed: Liis Kukk, vaneminspektor (keskkonnatervis), (+372) 5593 7141

Kontrolli kuupäev/kellaeg: „ 28 “ juuli 2026. a. kell 09:50 kuni 10:14.

Kontrolli juures viibis **Teresa Karusoo**, asutuse juhatuse liige ja Getter Kuldmäe, inspektor (keskkonnatervis)

KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah – maa-ala on mõistlikult haljastatud ja osaliselt piiratud. Tagatud on mänguvälja.

☐ ei -

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah - Ehitisregistri andmetel on **hoonel kehtiv kasutusluba** (peamine kasutamise otstarve koolieelne lasteasutus (12631)). Hoone on ühekorruseline.

☐ ei -

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah – esitatud dokument: 24.07.2026, MHV Elektrikontroll OÜ (EAK nr L219), aruande/protokolli nr VA2607011.

☐ ei -

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah –

☐ ei -

Ruumides puudub sundventilatsioon.

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Hoones puuduvad müratekitavad tehnoseadmed.

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah – edastatud dokument: 20.07.2026, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EAK nr L008), analüüsiakt TA26003922

☐ ei -

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah - Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamiseks ettenähtud ühe kohalised magamistoad (tubade arv 6), mille põrandapindala ühe teenusesaaja kohta on vähemalt 6 m² (määruse nr 62 § 9 lg 1 p 1). Vastavalt kehtestatud nõuetele on teenuse osutamiseks lubatud kohtade arv 6. Magamistoad sisustatakse vastavalt kliendi profiilile st arvestatakse kliendi eripäradega. Magamistoa ust on võimalik seestpoolt lukustada (libliklukud) ning teenuseosutajal on võimalik vajaduse korral tuppä pääseda. Akendel on tagatud rulood (sõltuvalt kliendi eripärast). Ettenähtud üks tualettruum (2 boksi, millest üks inva). Pesemisruume on samuti üks. Sanitaarseadmete arv vastab planeeritavale kohtade arvule (määrus nr 62 § 9 lg 1 p 4). Paikvaatluse hetkel soe vesi olemas. Klientidel on kasutada avar köökelutuba, mis on sisustatud vajaliku inventariga. Eraldi tööruum.

☐ ei -

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Ei kontrollitud. Toit valmistatakse kohapeal koos tegevusjuhendajaga.

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah - Esitati 1 kehtivat tervisetõend

☐ ei -

Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:

Märkused/taotlused: *EHR-i andmetel on hoonel olemas kehtiv kasutusluba, kuid peamiseks kasutusotstarbeks registreeritud koolieelse lasteasutuseks (12631). Taotleja on teadlik, et hoone registreeritud kasutusotstarve ei vasta taotletava tegevuse tegelikule kasutusotstarbele. Taotleja on kirjalikult kinnitanud, et tegeleb kasutusotstarbe vastavusse viimisega.*

Lõppjärelendus:

☒ Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.

☐ Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Kukk
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Teresa Karusoo
Taotluse esitaja / esindaja²

² Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontrolli raames.