

11.09.2026.

Lp. Transpordiameti esindaja
22267 Melliste-Heti tee(50101:005:0005)

*Muutsin ühiseid piire Poka külas paiknevatel
Sirgo- ja Sirgopõllu kinnistutel, vastavalt maakorralduskavale.*

KUTSE

Kutsun Teid ühiste piiride muutmise tulemusena moodustatud Sirgo- ja Sirgopõllu katastriüksuse piiride- ja piirimärkide asukoha kättenäitamisele looduses.

Asukoht: Sirgo kinnistu hoonete juurde, et minna koos piire ja piirimärke üle vaatama

Kell: 9.00

Kuupäev: 22.09.2026. a.

Pärast piiride kättenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll, mida Teil on võimalik (digi)allkirjastada.

Taastatud piirimärgid piiripunktides:

7, 6, 14, 8, 3, 2, 1-metalltorud

Piirimärgid 7, 6 taastasin, kasutades Sirgopõllu kinnistu mõõdistus- ja piiriprotokolli andmeid.

Piirimärgi 14 taastasin, kasutades Sirgopõllu kinnistu mõõdistus- ja piiriprotokolli andmeid,

7m kaugusele tee teljest.

Koordinaatidejärgne piirimärk paikneb 7.77m kaugusel tee teljest.

Piir kindlaks tehtud.

Piirimärgi 8 taastasin, kasutades Sirgopõllu kinnistu mõõdistus- ja piiriprotokolli andmeid,

7m kaugusele tee teljest.

Koordinaatidejärgne piirimärk paikneb 5.75m kaugusel tee teljest.

Piir kindlaks tehtud.

Piirimärgid 3, 2, 1 taastasin, kasutades Sirgo-ja Sirgopõllu kinnistu mõõdistus- ja piiriprotokolli andmeid.

Paigaldatud piirimärgid piiripunktides:

5, 4-metalltorud.

Piirimärgid paigaldasin vastavalt Sirgo ja Sirgopõllu kü ühiste piiride muutmise maakorralduskavale.

22267 Melliste-Heti tee servad mõõdistasin 07.07.2026. ja tee telgjoone määratlesin samal päeval.

Mõõdistatava katastriüksuse piirikirjeldus koos piiride- ja piiripunktide skeemiga .

Samas teatan, et vastavalt Maakatastriseaduse §17(6) maaomaniku(esindaja) mitteilumisel loetakse piiri ja piirimärkide asukohad ning piirimärkide alalhoiu kohustus teatavaks tehtuks ja omanik(esindaja) piiride asukohaga nõustunuks.

Palun teavitada mind tulemisest/mittetulemisest ja oma seisukohtadest, saates e-kirja või helistades.

Lugupidamisega,

maamõõtja: Jüri Visnapuu(696-MA-k) tel 56-919-865 Jyri.Visnapuu@gmail.com

Piirikirjeldus- Sirgopõllu

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
7	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
6	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
14	metalltoru*	Teemaa serv*	**7.0m tee teljest	taastatud	1)
4	metalltoru*	sirgjooneline	*7.0m tee teljest	paigaldatud	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
1	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
2	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
3	metalltoru*	Teemaa serv*	**7.0m tee teljest	taastatud	-
8	metalltoru*	sirgjooneline	*7.0m tee teljest	taastatud	2)

Piirikirjeldus- Sirgo

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
2	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
1	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
4	metalltoru*	Teemaa serv*	**7.0m tee teljest	paigaldatud	-
3	metalltoru*	sirgjooneline	*7.0m tee teljest	taastatud	-