

Piiride kindlakstegemise skeem

Piiriprotokoll nr 202409197523

Lisa 3

Mõõdistatud
riiklikus L-Est 97
koordinaatsüsteemis
52001:001:0379

52001:001:0379
katastriüksuse
piiripunkti koordinaatide
järgne asukoht

Olemasolev
autorehviiga
kupitsa tsenter,
metalltoru hävinud

Mari ja
16128 Tuksi-Spithami tee
katastriüksuste
piiripunkti asukoht
katastrikaardil

Kivipõllu

Mari
52001:001:4332

Mõõdistatud
suvalises süsteemis

Mari ja
16128 Tuksi-Spithami tee
katastriüksuste
piiripunkti asukoht
katastrikaardil

Jagamiseks paigaldatav
metalltoru

Mari ja
16128 Tuksi-Spithami tee
katastriüksuste
piiripunkti asukoht
katastrikaardil

Väikerahnu

Rahnu katastriüksuse
moodustamise käigus
kindlaks tehtud
piiripunkti asukoht

Moodustatud
plaanil alusel
16128 Tuksi-Spithami tee
52001:001:0084

Rahnu
44101:001:2142

Mõõdistatud
riiklikus L-Est 97
koordinaatsüsteemis

Leppemärgid

- Mõõdistatava katastriüksuse piir
- - - Kindlakstehtud piir
- Olemasoleva katastriüksuse piir
- ① Piiripunkti number
 - Piirimärgiga tähistatud piiripunkt
 - Tähistamata piiripunkt
- ↔ 7.7 Tee telje kaugus mõõdetud
- 9.0 Tee telje kaugus piiriprotokollis
- 1.3 Erinevus