

Maatoiming nr 2025080615437

Piirikirjeldus

Piiripunktidega seotud maatükid

47301:001:0661, 47301:001:0990, 47301:001:0061,
47301:001:1145, 47301:001:1205, 47301:001:0591,
47301:001:1151

Katastrimõõdistamise aeg

23. september 2025 kuni 22. september 2026

Katastrimõõdistamise tulemus

Piiripunkti nr skeemil	Koordinaadid	Piiripunkti liik	Piiripunkti tunnus	Piirimärgi paigaldamine
23	X = 6456576.59 Y = 684929.62	TEEMAA_SERVA_-PUNKT	100003702062	ARVUTUSLIK
25	X = 6456562.48 Y = 684853.95	TEEMAA_SERVA_-PUNKT	100005844053	ARVUTUSLIK
24	X = 6456571.91 Y = 684901.01	TEEMAA_SERVA_-PUNKT	100001289830	ARVUTUSLIK
26	X = 6456558.8 Y = 684832.16	TEEMAA_SERVA_-PUNKT	100003702061	ARVUTUSLIK
27	X = 6456555.18 Y = 684804.94	TEEMAA_SERVA_-PUNKT	100005844054	ARVUTUSLIK
3	X = 6456695.97 Y = 684975.23	METALLTORU	100007546081	PAIGALDATUD
28	X = 6456550.77 Y = 684764.94	METALLTORU	100003702060	TAASTATUD
2	X = 6456686.19 Y = 685069.01	METALLTORU	100007546083	PAIGALDATUD
11	X = 6457252.76 Y = 685017.08	METALLTORU	100003702058	TAASTATUD
1	X = 6456845.1 Y = 685056.7	METALLTORU	100003702042	TAASTATUD
20	X = 6457272.05 Y = 684757.66	METALLTORU	100003702059	TAASTATUD
21	X = 6456589.47 Y = 685076.56	TEEMAA_SERVA_-PUNKT	100005137922	ARVUTUSLIK
22	X = 6456579.15 Y = 684952.69	TEEMAA_SERVA_-PUNKT	100003702063	ARVUTUSLIK

29	X = 6456948.68 Y = 685046.64	PIIRIMARK_- PAIGALDAMATA	100003702041	PAIGALDAMATA
16	X = 6457242.05 Y = 684889.58	METALLTORU	100007546076	PAIGALDATUD
18	X = 6457214.31 Y = 684852.01	METALLTORU	100007546075	PAIGALDATUD
19	X = 6457154.49 Y = 684758.85	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007546071	ETAK
12	X = 6457243.8 Y = 685018	METALLTORU	100007546080	PAIGALDATUD
6	X = 6456851.15 Y = 684946.89	METALLTORU	100007546073	PAIGALDATUD
4	X = 6456714.62 Y = 684966.21	METALLTORU	100007546074	PAIGALDATUD
5	X = 6456796.62 Y = 684961.18	METALLTORU	100007546070	PAIGALDATUD
10	X = 6456871.8 Y = 685054.08	METALLTORU	100007546086	PAIGALDATUD
14	X = 6457242.99 Y = 684974.76	METALLTORU	100007546079	PAIGALDATUD
32	X = 6457157.68 Y = 684758.83	METALLTORU	100007549202	PAIGALDATUD
31	X = 6457150.52 Y = 684758.89	METALLTORU	100007549201	PAIGALDATUD
30	X = 6456594.82 Y = 685076.08	PIIRIKIVI	100007549200	KORRASTATUD

Muud tähtsust omavad asjaolud

Märkuse nr
skeemil

Märkus


Lisa 1

Piiripunktide ja piiride skeem



Leppemärgid

- katastriüksuse piir
- registreeritud katastriüksuse piir
- piirimärk
- tähistamata piiripunkt
- 3 piiripunkti number



Aluskaart: Maa- ja Ruumiamet 2025

Kommentaar:


Lutsunurga: Piir kulgeb piiripunktide 18-19 vahel veekogu telge mööda, punktide 19-32-20-11-12-14-16-18 vahel sirgjooneliselt.

Lutsupõllu: Piir kulgeb punktide 19-18 vahel veekogu telge mööda, punktide 18-16-14-12-29-10-6-5-4-3-2-30-21, 28-31-19 vahel sirgjooneliselt, punktide 21-22-23-24-25-26-27-28 vahel teemaa serva mööda 6m kaugusel tee teljest.

Lutsumetsa: Piir kulgeb punktide 1-2-3-4-5-6-10-1 vahel sirgjooneliselt.

Lisa 2

Piiride kindlakstegemist selgitav skeem



Kommentaar: Piiride kindlakstegemine:

Põhjus: Ühisel piiril Lutsuoja, Arnika, Jaanuse ja Pallo katastriüksuste vahel ei olnud vanad piirimärgid säilinud. Piirimärkide taastamisel varasemate mõõdistusandmete järgi tekivad vastuolud.

Selgitus: Arnika katastriüksus on mõõdistatud aerofotogeodeetilisel meetodil 1994. aastal, Lutsuoja katastriüksus on mõõdistatud aerofotogeodeetilisel meetodil 1995. aastal, Jaanuse katastriüksus on mõõdistatud suvalises koordinaatide süsteemis 1996. aastal, Pallo katastriüksus on mõõdistatud aerofotogeodeetilisel meetodil 1998. aastal. Punkti 1 taastamisel on arvestatud Arnika ja Lutsuoja joonepikkusi 11-1 ja 21-1 ja looduses olevat vana piirikraavi. Piirikraavi asukohta peavad piiriks ka Jaanuse ja Arnika katastriüksuse omanikud. Riigitee ääres punktis 21 ei ole piirikivi säilinud, Arnika katastriüksuse omanik andis teada, et see nihutati tee renoveerimise ajal õigest kohast ära, praegu on piiriandmete järgses asukohas truup ja sinna piirimärki taastada ei ole võimalik. Suur kivi on õigest asukohast 5.3m kaugusel, mis on määratud piirimärgiks punktis 30. Vana piiripunkti asukoht punkt 21 on looduses tähistamata teemaa serva punkt, millest on mõõdetud punkti 1 taastamiseks 256m. Punkt 11 on taastatud riigimetsaga ühisele piirisihile, arvestades joonepikkust vanast piirikivist Luige ja Kiidjärve metskond 84 ühisel piiril ja Lutsupõllu katastriüksuse joonepikkust. Punkti 11 on mõõdetud punkti 1 taastamiseks 410m. Jaanuse katastriüksusel ei olnud ühtegi vana piirimärki säilinud. Punkt 29 on taastatud Lutsuoja joonele 1-11 Jaanuse plaanil oleva joonepikkuse järgi 104m. Kuna punkt asub haritavaal maal, on Jaanuse omaniku soovil jäetud piirimärk paigaldamata, piirimärgi asukoht on määratud koordinaatidega. Jaanuse omanik oli varasemalt paigaldanud punkti 29 plastposti, aga praeguseks oli see puruks niidetud, maa sees oleva osa asukoht oli piirijoonest 11-1 Jaanuse ja Pallo

katastriüksuste pool 2m. Pallo katastriüksuse joonepikkus punktide 11-29 vahel on Pallo katastriüksuse plaanil 313m, piiride taastamisel on selgunud, et joonepikkuse erinevus on 7m. Ilmselt on Pallo katastriüksuse mõõdistamisel joonepikkuse mõõtmisel eksitud.

Tulemus: Piirimärk 1 on taastatud uue metalltoruga, arvestades Lutsuoja ja Arnika katastriüksuste joonepikkusi ja looduses olevat piirikraavi. Piiripunkt 1 jääb ühiseks piiripunktiks Arnika, Jaanuse ja moodustatava Lutsumetsa katastriüksustele. Piirimärk 29 on jäetud paigaldamata, sest asub haritaval maal. Piiripunkti koordinaadid on määratud Lutsuoja piirijoonel 1-11, arvestades Jaanuse katastriüksuse plaanil olevat joonepikkust. Piiripunkt 29 jääb ühiseks piiripunktiks Pallo, Jaanuse ja moodustatava Lutsupõllu katastriüksustele.