



Keskkonnaamet

Teie: 11.03.2026 nr DM-135930-1

Meie: 17.03.2026 nr 13-1/26-439

Arvamuse andmine kaevandamisloa taotlusele (Jaakna IV liivakarjäär)

Eesti Geoloogiateenistusele on saabunud teade KOTKAS infosüsteemi dokumendist DM-135930-1 keskkonnaloa esmataotlus T-KL/1032494. Taotleja soovib saada keskkonnaluba maavarade kaevandamiseks Jaakna IV liivakarjääri mäeeraldisel.

Maapõueseaduse § 49 lg 2 alusel saadab kaevandamisloa andja kaevandamisloa taotluse arvamuse saamiseks viivitamata riigiasutusele, kelle ülesanne on tagada riigi geoloogiaalane pädevus, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kümne päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Eesti Geoloogiateenistus on tutvunud esitatud taotlusega.

Taotletava mäeeraldis ja selle teenindusmaa tegelik pindala on 5,43 ha, mis ei vastava taotluse vormil ja seletuskirjas märgitud tärbpindaladele. Taotletav ala asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas riigiomandisse kuuluval katastriüksusel Piirsalu metskond 47 (katastritunnus 44101:001:1432), mille riigivara valitseja on Kliimaministeerium ning volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletav mäeeraldis ning selle teenindusmaa hõlmavad täielikult Jaakna kruusamaardla (maavarade registri registrikaart nr 316) täiteliiva aktiivse tarbevaru plokkide 25 ja 26.

Taotletava Jaakna IV liivakarjääri mäeeraldisega hõlmatud plokkide jääkvaru on seisuga 01.05.2025 järgmine:

25 plokk (täiteliiv) – 54 tuh m³.

26 plokk (täiteliiv) – 279 tuh m³.

Keskkonnakaitseloa taotlusel vormil ja seletuskirjas on korrektne viide plokkide nimedele ja aktiivse tarbevaru kogustele.

Tutvunud taotlusmaterjalidega, toome välja järgmised puudused:

1. Taotluse vormil ja seletuskirja pt 2 on märgitud taotletava mäeeraldis ja selle teenindusmaa pindalaks 5,34 ha, mis ei ühti graafiliste lisade, ega esitatud ruumikuju pindalaga (5,43 ha).
2. Graafilisel lisal Mäeeraldis plaan pole Pa3 (EGF 8125) andmed loetavad.
3. Graafilisel lisal Geoloogilised läbilõiked pole läbilõike I-I' Pa-4 veetase loetav.
4. Graafilisel lisal Geoloogilised läbilõiked pole läbilõike II-II' K-2 ja K-6 veetasemed loetavad.
5. Graafilisel lisal Geoloogilised läbilõiked pole läbilõike III-III' K-1 veetase loetav.

Palume eeltoodut arvestada keskkonnaloa taotluse edasises menetluses.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Martin Nurme

Maavarade registri osakonna juhataja

Valdo Tohver

Maavarade registri osakonna spetsialist

5309 4459 Valdo.Tohver@egt.ee