



Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10614
Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

BASSEINIVEE KONTROLLPROOVI VÕTMISE PROTOKOLL

Nr EEVIV2024RJA0043

Proovivõtmise põhjus:

- | | | |
|---|--|--|
| ☒ Ohu ennetus | ☐ Ohu kahtlus | ☐ Oht |
| ☐ Vahetu oht | ☐ Oluline oht | ☐ Korrarikkumine |
| ☐ Järelkontroll | ☐ Andmete kogumine/töötlemine | ☐ Sihtuuring/seire |
| ☐ Sihtuuring SUUN24 | ☐ Sihtuuring BIS24 | ☐ Sihtuuring PLII24 |
| ☐ Muu | | |

Valdus: Noorus OÜ Aqvapargi ujula

(ujula/vee keskuse/basseini, kus proovivõtt teostatakse nimetus ja kirjeldus)

Valduse aadress: L. Koidula tn 19a Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond
(ujula/vee keskuse/basseini aadress)

Valdaja/menetlusosaline isik: Noorus OÜ

(valdaja/isiku nimi)

Registrikood: 12486835

Asukoht: L. Koidula tn 19d, 29023 Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn

Telefon ja e-post: 35 67100, sales@noorusspahotel.com

Esindaja:

(valdaja esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

Proovivõtja: Roman Januhhin, Terviseameti proovivõtja, autojuht 58 134 787, roman.januhhin@terviseamet.ee
(proovivõtja ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

Valdaja/valdaja esindaja viibis läbivaatuse juures:

☐ jah,

(esindaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht)

☐ ei

Valdajat/valdaja esindajat teavitati läbivaatusest:

☐ jah

☐ ei

Proovivõtu meetoodika: EVS-EN ISO 19458, EVS-EN ISO 5667-3, EVS-ISO 5667-5

Proovivõtu kuupäev ja kellaaeg: 05.09.2024 00:00

10:30

Proovivõtukoha nimetus ja asukoht: Noorus SPA aqvapargi basseini süsteem jõgi ja mäed, L. Koidula tn 19a, 29023 Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn

Proovivõtukoha täpsustus: peale vaba kloori ja ph-taset kontrolliva seadme

Veeallika liik: ☒ Basseinivesi

Proovivõtmise koha liik: ☒ Bassein

Ettenähtud basseinivee temperatuur: ☒ ≤31 °C ☐ >31 °C

Kohapeal määratud näitaja: Vee temperatuur:

°C

28

Basseinivees kontrollitavad näitajad:

Näitajad:

Mikrobioloogiline

- Coli-laadsed bakterid
- Kolooniate arv 37 °C

- *Pseudomonas aeruginosa*
- Stafülokokid

- Enterokokid

Füüsikalis-keemiline

- Ammooniumioon
- Nitraatioon (vahe) 1
- pH
- Vaba kloor

- Hägusus
- Oksüdeeritavus
- Seotud kloor (>31 °C)
- Värvus

- Nitraatioon
- Oksüdeeritavus (vahe)
- Seotud kloor (≤31 °C)

Ujula veevõrgust kontrollitav

- Nitraatioon (veevõrgus)

- Oksüdeeritavus (veevõrgus)

Proovinõu(de)
number(id):

MV-106
1-2306

☐ Konserveeritud

☐ Konserveeritud

☐ Konserveeritud

i-210VV

☐ Konserveeritud

☐ Konserveeritud

☐ Konserveeritud

Proovinõud on transpordiks: ☐ pitseeritud, ☒ asetatud jahutatud konteinerisse, ☐ hoitud pimedas

Täiendavad märkused/taotlused:

Proovivõtja:

Ronni

(nimi, allkiri)

Valdaja/valdaja esindaja:

(nimi, allkiri)

Valdaja/valdaja esindaja puudumisel tunnistaja:

(nimi, allkiri, telefon)



Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10614
Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

BASSEINIVEE KONTROLLPROOVI VÕTMISE PROTOKOLL Nr EEVIV2024RJA0044

Proovivõtmise põhjus:

- | | | |
|---|--|--|
| ☒ Ohu ennetus | ☐ Ohu kahtlus | ☐ Oht |
| ☐ Vahetu oht | ☐ Oluline oht | ☐ Korrarikkumine |
| ☐ Järelkontroll | ☐ Andmete kogumine/töötlemine | ☐ Sihtuuring/seire |
| ☐ Sihtuuring SUUN24 | ☐ Sihtuuring BIS24 | ☐ Sihtuuring PLII24 |
| ☐ Muu | | |

Valdus: Noorus OÜ Aqvapargi ujula

(ujula/veeekeskuse/basseini, kus proovivõtt teostatakse nimetus ja kirjeldus)

Valduse aadress: L. Koidula tn 19a Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond

(ujula/veeekeskuse/basseini aadress)

Valdaja/menetlusosaline isik: Noorus OÜ

(valdaja/isiku nimi)

Registrikood: 12486835

Asukoht: L. Koidula tn 19d, 29023 Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn

Telefon ja e-post: 35 67100, sales@noorusspahotel.com

Esindaja:

(valdaja esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

Proovivõtja: Roman Januhhin, Terviseameti proovivõtja, autojuht 58 134 787, roman.januhhin@terviseamet.ee

(proovivõtja ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

Valdaja/valdaja esindaja viibis läbivaatuse juures:

☐ jah

(esindaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht)

☐ ei

Valdajat/valdaja esindajat teavitati läbivaatusest:

☐ jah

☐ ei

Proovivõtu metoodika: EVS-EN ISO 19458, EVS-EN ISO 5667-3, EVS-ISO 5667-5

Proovivõtu kuupäev ja kellaaeg: 05.09.2024 00:00 10:40

Proovivõtukoha nimetus ja asukoht: Noorus SPA aqvapargi lastebassein 3 mullivanniga, L. Koidula tn 19a, 29023 Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn

Proovivõtukoha täpsustus: peale vaba kloori ja ph-taset kontrolliva seadme

Veeallika liik:

☒ Basseinivesi

**Proovivõtmise
koha liik:**

☒ Bassein

Ettenähtud basseinivee temperatuur: ☐ ≤31 °C

☒ >31 °C

Kohapeal määratud näitaja: Vee temperatuur:

°C

36 °C

Basseinivees kontrollitavad näitajad:

Näitajad:

Mikrobioloogiline

- Coli-laadsed bakterid
- Kolooniate arv 37 °C

- *Pseudomonas aeruginosa*
- Stafülokokid

- Enterokokid

Füüsikalis-keemiline

- Ammooniumioon
- Nitraatioon (vahe) 1
- pH
- Vaba kloor

- Hägusus
- Oksüdeeritavus
- Seotud kloor (>31 °C)
- Värvus

- Nitraatioon
- Oksüdeeritavus (vahe)
- Seotud kloor (≤31 °C)

Ujula veevõrgust kontrollitav

- Nitraatioon (veevõrgus)

- Oksüdeeritavus (veevõrgus)

Proovinõu(de)
number(id):

MV-119

K-030

☐ Konserveeritud

☐ Konserveeritud

☐ Konserveeritud

☐ Konserveeritud

☐ Konserveeritud

☐ Konserveeritud

i-210W

Proovinõud on transpordiks: ☐ pitseeritud, ☒ asetatud jahutatud konteinerisse, ☒ hoitud pimedas

Täiendavad märkused/taotlused:

Proovivõtja:

Rohan Samukhin

(nimi, allkiri)

Valdaja/valdaja esindaja:

J. Belkine

(nimi, allkiri)

Valdaja/valdaja esindaja puudumisel tunnistaja:

(nimi, allkiri, telefon)