



VINNI VALLAVALITSUS

Transpordiamet
info@transpordiamet.ee

Meie 15.03.2024 nr 4-7/9

Liiklusohutuse parandamisest Sõmeru-Kabala teel

Sõmeru -Kabala riigiteel nr 17119 on ohtlik teelõik Ulvi külas liikluspeegli juures, Võsa piirab nähtavust vasakult poolt Antsu teelt Sõmeru-Kabala teele välja sõites Riigitee äärde paigaldatud liikluspeeglil märja ja külmaga oma otstarvet ei täida.

Palun liiklusohutuse teemaal asuv võsa eemaldada ja vajadusel vähendada nimetatud teelõigul kiirust.

Lisa:

Kaardilink <https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/Ty23aqSG>

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Andrus Läll
Teedespetsialist

Tel +372 5046009

