

Ülevaatuse kp

Sõiduki omanik Kaitseliit Jõgeva Malev Aia 36a Jõgeva		Sõiduki valdaja		Sõiduki kasutaja	
Vastaspool		Kindlustuse tüüp Muu		Kahju kuupäev	
Reg. nr		Sularahamakse		Töökäsu number	
				Maksmine garanteeritud Ei	
Mudelikood 34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST		Tootja mudelikood 1Z#		Mudeliaasta 2008	
VIN/kere number		Läbisõit (km) 0		Kasutusotstarve	
Rehvid		Värvi klass 2		Värvitöö	
Esmane registreerimine		Rendiauto Ei		Varuosade hinnategur 0,900	
Saabus		Remondi algus		Valmimiskuupäev	
Vastuvõtja ADB Gjensidige Eesti filiaal		Värvitöökoda SR Carman OÜ			
Sõpruse pst. 145 13417 Tallinn 6755303 kahjud@gjensidige.ee		Tallinna mnt 15 c 48305 Jõgeva 55519831 keremeister@keremeister.ee Ettevõttekood 11008387			

	Aeg	Tariif, €/h	Summa (v.a KM)	Kogus
Plekitöö - vahetus, M/P	2292	26,17	491,66	599,82
Varuosad			483,61	590,00
Muud materjalid			33,20	40,50
Värvitöö	4347	43,55	1 551,74	1 893,12
Värvimaterjalid			585,70	714,55
Roostetõrje	45	34,00	12,54	15,30
Lisatarvikud 5% Tööd Max 32,00			24,58	29,99
Remondi kogumaksumus (v.a KM)			3 183,02	
Remondi summa kokku (KM-ga 22% 700,26)				3 883,28
Kokku				3 883,28

Mudelikood	Tootja mudelikood	Mudeliaasta
34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST	1Z#	2008

Keretöö - vahetus, M/P	Toiming	Aeg
V ESITIIB	Vahetamine Kasutatud osa	
P ESITIIB	Vahetamine Kasutatud osa	
P ESIUKS	Vahetamine Kasutatud osa	
P TAGAUKS	Vahetamine Kasutatud osa	
TAGALUUK	Vahetamine Kasutatud osa	
TERVE AUTO PESEMININE		
M/P värvimiseks		
M/P värvimiseks Kaitseraud ees		
M/P värvimiseks Kapott		
M/P värvimiseks Esiuks V		
M/P värvimiseks Tagauks V		
M/P värvimiseks Küljekarp välim. V		
M/P värvimiseks Küljekarp välim .P		
M/P värvimiseks Katuseplekk		
M/P värvimiseks Tagatiib V		
M/P värvimiseks Tagatiib P		
M/P värvimiseks Kaitseraud tagum.		
Tööaeg kokku		2207
KUSTUTA VEAKOODID ²	Käsitsi aeg	60
Seadistusaeg		25
Kokku Keretöö - vahetus, M/P		2292

Roostetõrje	Toiming	Aeg
Esitiib V, Roostetõrje pindõgvenduse käigus		3
Esitiib P, Roostetõrje pindõgvenduse käigus		3
Kapott, Roostetõrje pindõgvenduse käigus		3
Esiuks V, Roostetõrje pindõgvenduse käigus		3
Esiuks P, Roostetõrje pindõgvenduse käigus		3
Tagauks V, Roostetõrje pindõgvenduse käigus		3
Tagauks P, Roostetõrje pindõgvenduse käigus		3
Küljekarp välim. V, Roostetõrje pindõgvenduse käigus		3
Küljekarp välim .P, Roostetõrje pindõgvenduse käigus		3
Katuseplekk, Roostetõrje pindõgvenduse käigus		3
Katuseplekk V, Roostetõrje pindõgvenduse käigus		3
Katuseplekk P, Roostetõrje pindõgvenduse käigus		3
Tagaluuk / Uks P / Tagluugi alaosa, Roostetõrje pindõgvenduse käigus		3
Tagatiib V, Roostetõrje pindõgvenduse käigus		3

Remondi tegija kinnitab allkirjaga peale töö lõppu, et kalkulatsioon vastab tehtud töödele.

Märkus:

Olen taastanud sõiduki vastavalt kalkulatsioonile ja tööd on tehtud valmistajatehase juhendi järgi.

	Kuupäev	Allkiri	
SR Carman OÜ	Kontaktisik:	Merlis Saare	CABAS
Tallinna mnt 15 c	Telefon:		2024:3
48305 Jõgeva	E-post:	keremeister@keremeister.ee	C010002971
Ettevõttekood 11008387			11008387AR

Mudelikood	Tootja mudelikood	Mudeliaasta
34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST	1Z#	2008

Tagatiib P, Roostetõrje pindõgvenduse käigus	3
Kokku Roostetõrje	45
Töö aeg kokku	2337

2) Käsitsi sisestatud aeg

Remondi tegija kinnitab allkirjaga peale töö lõppu, et kalkulatsioon vastab tehtud töödele.

Märkus:

Olen taastanud sõiduki vastavalt kalkulatsioonile ja tööd on tehtud valmistajatehase juhendi järgi.

	Kuupäev	Allkiri	
SR Carman OÜ	Kontaktisik:	Merlis Saare	CABAS
Tallinna mnt 15 c	Telefon:		2024:3
48305 Jõgeva	E-post:	keremeister@keremeister.ee	C010002971
Ettevõttekood 11008387			11008387AR

Ülevaatuse kp

Mudelikood 34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST		Tootja mudelikood 1Z#		Mudeliaasta 2008
VIN/kere number	Värvitöö	Värvikood	Töökäsu number	
Alustamise kp	Valmis kp			

Varuosa nr	Varuosad / materjal		Loendihind	Muud. hind	Koefitsi	Kogus
1Z0 821 105 A	V ESITIIB	1,2	271,86		1,000	80,00
1Z0 821 106 A	P ESITIIB	1,2	271,86		1,000	80,00
	Porilapakad esimesed (vaja parem) kompl	1,5		45,00	0,900	40,50
1Z0 831 052	P ESIUKS	1,2	593,68		1,000	90,00
1Z5 833 052	P TAGAUKS	1,2	593,68		1,000	90,00
1Z5 827 023	TAGALUUK	1,2			1,000	250,00
Kokku						630,50
1) muudetud hind 2) kasutatud osa 5) muu rida						

Sõiduki omanik Kaitseliit Jõgeva Malev Aia 36a Jõgeva		Sõiduki valdaja		Sõiduki kasutaja	
Kahjunõude nr		VIN/kere number		Värvi klass 2	
Kahju kuupäev		Valmimiskuupäev		Värvitöö	
Kindlustuse tüüp Muu				Värvikood	
Mudelikood 34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST		Tootja mudelikood 1Z#		Mudeliaasta 2008	
Vastuvõtja ADB Gjensidige Eesti filiaal Sõpruse pst. 145 13417 Tallinn 6755303 kahjud@gjensidige.ee		Värvitöökoda SR Carman OÜ Tallinna mnt 15 c 48305 Jõgeva 55519831 keremeister@keremeister.ee Ettevõttekood 11008387			
Värvitöö tariif 43,55		Värvimaterjali tariif €/m² 43,00		Roostetõrje tariif 34,00	
				Värvi transporditasu	

Pindala	dm²	Allmärkused	Välispinna värv	Aeg
V Eemaldatud	47,4	5	V Esitiib	150
V Eemaldatud	47,4	5	P Esitiib	150
V Plastitöö,Eemaldatud	69,3		Kaitseraud esim.	187
V	125,7		Kapott	362
V	85,7		V Esiuks	271
V Eemaldatud	85,7	5	P Esiuks	236
V	74,1		V Tagauks	245
V Eemaldatud	74,1	5	P Tagauks	210
V	27,8		V Küljekarp	140
V	27,8		P Küljekarp	140
V	164,6		Katuseplekk veerenkini	450
V	14,8		V Katuseäär	88
V	14,8		P Katuseäär	88
V Eemaldatud	78,2	5	Tagaluuk	219
V	71,6		V Tagatiib	239
V	71,6		P Tagatiib	239
V Plastitöö,Eemaldatud	46,0		Spoiler	138
V Plastitöö,Eemaldatud	71,8		Kaitseraud tagum.	192
	1198,4		Kokku Välispinna värv	3744

Pindala	Allmärkused	Sisepinna värv	Aeg
V Eemaldatud	5	Esitiib V, Esitiiva serv	
V Eemaldatud	5	Esitiib P, Esitiiva serv	
V		Esiuks V, Esiuks	

SR Carman OÜ	Kontaktisik:	Merlis Saare	CABAS
Tallinna mnt 15 c	Telefon:		2024:3
48305 Jõgeva	E-post:	keremeister@keremeister.ee	C010002971
Ettevõttekood 11008387			11008387AR

Ülevaatuse kp

Sõiduki omanik Kaitseliit Jõgeva Malev Aia 36a Jõgeva		Sõiduki valdaja		Sõiduki kasutaja	
Kahjunõude nr		VIN/kere number		Värvi klass 2	
Kahju kuupäev		Valmimiskuupäev		Värvitöö	
Kindlustuse tüüp Muu				Värvikood	
Mudelikood 34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST		Tootja mudelikood 1Z#		Mudeliaasta 2008	
Vastuvõtja ADB Gjensidige Eesti filiaal		Värvitöökoda SR Carman OÜ			
Sõpruse pst. 145 13417 Tallinn 6755303 kahjud@gjensidige.ee		Tallinna mnt 15 c 48305 Jõgeva 55519831 keremeister@keremeister.ee Ettevõttekood 11008387			
Värvitöö tariif 43,55		Värvimaterjali tariif €/m² 43,00		Roostetõrje tariif 34,00	
				Värvi transporditasu	

V			Tagatiib V, Tagatiib serv esim.	
V	Eemaldatud	5	Esiuks P, Esiuks	
V	Eemaldatud	5	Tagauks P, Tagauks	
V			Tagatiib P, Tagatiib serv esim.	
V	Eemaldatud	5	Tagaluuk / Uks P / Tagluugi alaosa, Tagaluuk/pagasiluuk	
V			Tagatiib V, Tagatiib serv tagum.	
V			Tagatiib P, Tagatiib serv tagum.	
			Kokku Sisepinna värv	496
			Muu	Aeg
dm²				
5,0			Esitiib V, Keretöö, €/h	2
5,0			Esitiib P, Keretöö, €/h	2
16,5			Küljekarp välim. V, Keretöö, €/h	6
16,5			Küljekarp välim .P, Keretöö, €/h	6
			Seadistusaeg	91
			Kokku Muu	107
			Kokku Värvitöö	4347

Sõiduki omanik Kaitseliit Jõgeva Malev Aia 36a Jõgeva		Sõiduki valdaja	Sõiduki kasutaja
Kahjunõude nr	VIN/kere number	Värvi klass 2	Töökäsu number
Kahju kuupäev	Valmimiskuupäev	Värvitöö	Vastaspool
Kindlustuse tüüp Muu		Värvikood	
Mudelikood 34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST		Tootja mudelikood 1Z#	Mudeliaasta 2008
Vastuvõtja ADB Gjensidige Eesti filiaal	Värvitöökoda SR Carman OÜ		
Sõpruse pst. 145 13417 Tallinn 6755303 kahjud@gjensidige.ee	Tallinna mnt 15 c 48305 Jõgeva 55519831 keremeister@keremeister.ee Ettevõttekood 11008387		
Värvitöö tariif 43,55	Värvimaterjali tariif €/m² 43,00	Roostetõrje tariif 34,00	Värvi transporditasu

Maksumus

Värvitöö
Värvimaterjalid
Värvimaterjalid, muu
Summa (sh KM)
5) M/P osa muudetud väärtus

Kogus

1 893,12
714,55
2 607,67

Toim. nr.

Eemaldatud osad värvimiseks

	Sõlm1	Esitiib V Kate kaitseraud esim. Esituli V Esituli P Võre õhu sissevõtt V Võre õhu sissevõtt P Kaitseraua kinniti V Esituli - Reguleerimine Porilaud , avama V Porilaud , avama P Kaitserauad , avama V Kaitserauad , avama P
3013		
3055		
3056		
3332		
3333		
4226		
6396		
6402		
6403		
6998		
6999		
	Sõlm2	Esitiib P Kate kaitseraud esim. Esituli V Esituli P Võre õhu sissevõtt V Võre õhu sissevõtt P
3013		
3055		
3056		
3332		
3333		

SR Carman OÜ	Kontaktisik:	Merlis Saare	CABAS
Tallinna mnt 15 c	Telefon:		2024:3
48305 Jõgeva	E-post:	keremeister@keremeister.ee	C010002971
Ettevõttekood 11008387			11008387AR

Ülevaatuse kp

Sõiduki omanik Kaitseliit Jõgeva Malev Aia 36a Jõgeva		Sõiduki valdaja		Sõiduki kasutaja	
Kahjunõude nr		VIN/kere number		Värvi klass 2	
Kahju kuupäev		Valmimiskuupäev		Värvitöö	
Kindlustuse tüüp Muu				Värvikood	
Mudelikood 34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST				Tootja mudelikood 1Z#	
				Mudeliaasta 2008	
Vastuvõtja ADB Gjensidige Eesti filiaal		Värvitöökoda SR Carman OÜ			
Sõpruse pst. 145 13417 Tallinn 6755303 kahjud@gjensidige.ee		Tallinna mnt 15 c 48305 Jõgeva 55519831 keremeister@keremeister.ee Ettevõttekood 11008387			
Värvitöö tariif 43,55		Värvimaterjali tariif €/m² 43,00		Roostetõrje tariif 34,00	
				Värvi transporditasu	

4227	Sõlm3	Kaitseraua kinniti P
6396		Esituli - Reguleerimine
6402		Porilaud , avama V
6403		Porilaud , avama P
6998		Kaitserauad , avama V
6999		Kaitserauad , avama P
3005		Kaitseraud ees
3010		Numbrimärk esim.
3013		Fiksaator numbrimärk
3055		Kate kaitseraud esim.
3056		Esituli V
3332		Esituli P
3337		Võre õhu sissevõtt V
3338		Võre õhu sissevõtt P
3339		Võre õhu sissevõtt
3947		Kate V
3948		Kate P
4182		Spoiler
5965		Udutuli V
5966		Udutuli P
6116		Iluliist, pörkeraud V
6117		Iluliist, pörkeraud P
6396		Esituli - Reguleerimine
6402		Porilaud , avama V
6403		Porilaud , avama P
6998		Kaitserauad , avama V

SR Carman OÜ	Kontaktisik:	Merlis Saare	CABAS
Tallinna mnt 15 c	Telefon:		2024:3
48305 Jõgeva	E-post:	keremeister@keremeister.ee	C010002971
Ettevõttekood 11008387			11008387AR

Ülevaatuse kp

Sõiduki omanik Kaitseliit Jõgeva Malev Aia 36a Jõgeva		Sõiduki valdaja	Sõiduki kasutaja
Kahjunõude nr	VIN/kere number	Värvi klass 2	Töökäsu number
Kahju kuupäev	Valmimiskuupäev	Värvitöö	Vastaspool
Kindlustuse tüüp Muu		Värvikood	
Mudelikood 34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST		Tootja mudelikood 1Z#	Mudeliaasta 2008
Vastuvõtja ADB Gjensidige Eesti filiaal	Värvitöökoda SR Carman OÜ		
Sõpruse pst. 145 13417 Tallinn 6755303 kahjud@gjensidige.ee	Tallinna mnt 15 c 48305 Jõgeva 55519831 keremeister@keremeister.ee Ettevõttekood 11008387		
Värvitöö tariif 43,55	Värvimaterjali tariif €/m² 43,00	Roostetõrje tariif 34,00	Värvi transporditasu

6999		Kaitserauad , avama P
	Sõlm9	Kapott
3036		Iluvõre
	Sõlm13	Esiuks V
3355		Käepide esiuks seesm. V
3359		Polster esiuks V
3365		Lukusüdamik esiuks V
3373		Klaas esiuks V
3375		Klaasitõstuk esiuks V
3383		Käepide esiuks välimine V
3385		Välim. tahavaatepeegel välimine V
3389		Iluliist esiuks V
3487		Juhtmete esiuks V
4411		Tihend esiuks V
4441		Katteplaat välim. tahavaatepeegel V
5411		Tihend käepide esiuks V
5698		Kõlar V
8666		Tihend ukseklaas esim. V
9084		Iluliist esiuks V Kleepimine
	Sõlm14	Esiuks P
3356		Käepide esiuks seesm. P
3360		Polster esiuks P
3366		Lukusüdamik esiuks P
3374		Klaas esiuks P

Ülevaatuse kp

Sõiduki omanik Kaitseliit Jõgeva Malev Aia 36a Jõgeva		Sõiduki valdaja		Sõiduki kasutaja	
Kahjunõude nr		VIN/kere number		Värvi klass 2	
Kahju kuupäev		Valmimiskuupäev		Värvitöö	
Kindlustuse tüüp Muu				Värvikood	
Mudelikood 34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST				Tootja mudelikood 1Z#	
				Mudeliaasta 2008	
Vastuvõtja ADB Gjensidige Eesti filiaal		Värvitöökoda SR Carman OÜ			
Sõpruse pst. 145 13417 Tallinn 6755303 kahjud@gjensidige.ee		Tallinna mnt 15 c 48305 Jõgeva 55519831 keremeister@keremeister.ee Ettevõttekood 11008387			
Värvitöö tariif 43,55		Värvimaterjali tariif €/m² 43,00		Roostetõrje tariif 34,00	
				Värvi transporditasu	

3376		Klaasitõstuk esiuks P
3384		Käepide esiuks välimine P
3386		Välim. tahavaatepeegel välimine P
3390		Iluliist esiuks P
3488		Juhtmete esiuks P
4412		Tihend esiuks P
4442		Katteplaat välim. tahavaatepeegel P
5412		Tihend käepide esiuks P
5699		Kõlar P
8667		Tihend ukseklaas esim. P
9085		Iluliist esiuks P Kleepimine
	Sõlm15	Tagauks V
3401		Polster tagauks V
3411		Klaas tagauks V
3413		Klaasitõstuk tagauks V
3421		Käepide tagauks välimine V
3427		Klaas tagauks V
4751		Kate
4986		Tihend tagauks V
5710		Juhtmekimp, tagauks V
6243		Korpus lukusüdamik V
6416		Kõlar V
8672		Tihend ukseklaas tagum. V
9086		Iluliist tagauks V Kleepimine
	Sõlm16	Tagauks P
3402		Polster tagauks P

SR Carman OÜ	Kontaktisik:	Merlis Saare	CABAS
Tallinna mnt 15 c	Telefon:		2024:3
48305 Jõgeva	E-post:	keremeister@keremeister.ee	C010002971
Ettevõttekood 11008387			11008387AR

Ülevaatuse kp

Sõiduki omanik Kaitseliit Jõgeva Malev Aia 36a Jõgeva		Sõiduki valdaja		Sõiduki kasutaja	
Kahjunõude nr		VIN/kere number		Värvi klass 2	
Kahju kuupäev		Valmimiskuupäev		Värvitöö	
Kindlustuse tüüp Muu				Värvikood	
Mudelikood 34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST				Tootja mudelikood 1Z#	
				Mudeliaasta 2008	
Vastuvõtja ADB Gjensidige Eesti filiaal		Värvitöökoda SR Carman OÜ			
Sõpruse pst. 145 13417 Tallinn 6755303 kahjud@gjensidige.ee		Tallinna mnt 15 c 48305 Jõgeva 55519831 keremeister@keremeister.ee Ettevõttekood 11008387			
Värvitöö tariif 43,55		Värvimaterjali tariif €/m² 43,00		Roostetõrje tariif 34,00	
				Värvi transporditasu	

3412		Klaas tagauks P
3414		Klaasitõstuk tagauks P
3422		Käepide tagauks välimine P
3428		Klaas tagauks P
4011		Kate
4987		Tihend tagauks P
5711		Juhtmekimp, tagauks P
6244		Korpus lukusüdamik P
6417		Kõlar P
8673		Tihend ukseklaas tagum. P
9087		Iluliist tagauks P Kleepimine
	Sõlm17	Küljekarp välim. V
5908		Porilaud esim. osa V
7436		Kivikaitseteip tagatiib V
	Sõlm18	Küljekarp välim .P
5909		Porilaud esim. osa P
7437		Kivikaitseteip tagatiib P
	Sõlm19	Katuseplekk
3105		Antenn
3696		Polster C-piilar ülemine V
3697		Polster C-piilar ülemine P
3840		Polster tagaplekk
4616		Polster katusetala tagum.
4661		Kübarariil
4748		Kinnitus tagum. V

SR Carman OÜ	Kontaktisik:	Merlis Saare	CABAS
Tallinna mnt 15 c	Telefon:		2024:3
48305 Jõgeva	E-post:	keremeister@keremeister.ee	C010002971
Ettevõttekood 11008387			11008387AR

Ülevaatuse kp

Sõiduki omanik Kaitseliit Jõgeva Malev Aia 36a Jõgeva		Sõiduki valdaja		Sõiduki kasutaja	
Kahjunõude nr		VIN/kere number		Värvi klass 2	
Kahju kuupäev		Valmimiskuupäev		Värvitöö	
Kindlustuse tüüp Muu				Värvikood	
Mudelikood 34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST				Tootja mudelikood 1Z#	
				Mudeliaasta 2008	
Vastuvõtja ADB Gjensidige Eesti filiaal		Värvitöökoda SR Carman OÜ			
Sõpruse pst. 145 13417 Tallinn 6755303 kahjud@gjensidige.ee		Tallinna mnt 15 c 48305 Jõgeva 55519831 keremeister@keremeister.ee Ettevõttekood 11008387			
Värvitöö tariif 43,55		Värvimaterjali tariif €/m² 43,00		Roostetõrje tariif 34,00	
				Värvi transporditasu	

4749		Kinnitus tagum. P
4873		Fiksaator kübarariil V
5651		Kinnitus V
5652		Kinnitus P
7090		Polster - Vabastamine V
7091		Polster - Vabastamine P
8686		Juhik turvavöö V
8687		Juhik turvavöö P
	Sõlm31	Tagaluuk / Uks P / Tagluugi alaosa
3792		Numbrimärk tagum.
3801		Numbrimärgi tuli V
3802		Numbrimärgi tuli P
3831		Fiksaator numbrimärk
3855		Polster tagaluuk
3872		Embleem tagaluuk
3898		Embleem tagaluuk
4851		Käepide tagaluuk
4864		Embleem tagaluuk
5794		Käepide tagaluuk seesm.
	Sõlm32	Tagatiib V
3776		Tagatuli V
3840		Polster tagaplekk
4748		Kinnitus tagum. V
4749		Kinnitus tagum. P
5651		Kinnitus V
5652		Kinnitus P

SR Carman OÜ	Kontaktisik:	Merlis Saare	CABAS
Tallinna mnt 15 c	Telefon:		2024:3
48305 Jõgeva	E-post:	keremeister@keremeister.ee	C010002971
Ettevõttekood 11008387			11008387AR

Ülevaatuse kp

Sõiduki omanik Kaitseliit Jõgeva Malev Aia 36a Jõgeva		Sõiduki valdaja		Sõiduki kasutaja	
Kahjunõude nr		VIN/kere number		Värvi klass 2	
Kahju kuupäev		Valmimiskuupäev		Värvitöö	
Kindlustuse tüüp Muu				Värvikood	
Mudelikood 34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST				Tootja mudelikood 1Z#	
				Mudeliaasta 2008	
Vastuvõtja ADB Gjensidige Eesti filiaal		Värvitöökoda SR Carman OÜ			
Sõpruse pst. 145 13417 Tallinn 6755303 kahjud@gjensidige.ee		Tallinna mnt 15 c 48305 Jõgeva 55519831 keremeister@keremeister.ee Ettevõttekood 11008387			
Värvitöö tariif 43,55		Värvimaterjali tariif €/m² 43,00		Roostetõrje tariif 34,00	
				Värvi transporditasu	

5773	Sõlm33	Kate kaitseraud tagum.
6025		Kaitserauad , avama V
6026		Kaitserauad , avama P
6066		Kate V
6067		Kate P
7090		Polster - Vabastamine V
7091		Polster - Vabastamine P
7436		Kivikaitseteip tagatiib V
3683		Tagatiib P
3715		Kaas kütusepaak
3776		Luuk tankimisava
3840		Tagatuli V
4448		Polster tagaplekk
4581		Iluvõre P
4748		Iluvõre P
4749		Kinnitus tagum. V
5651		Kinnitus tagum. P
5652		Kinnitus V
5748		Kinnitus P
5773		Mootor kesklukk tankimisava
6025		Kate kaitseraud tagum.
6026		Kaitserauad , avama V
6066		Kaitserauad , avama P
6067		Kate V
7090		Kate P
		Polster - Vabastamine V

SR Carman OÜ	Kontaktisik:	Merlis Saare	CABAS
Tallinna mnt 15 c	Telefon:		2024:3
48305 Jõgeva	E-post:	keremeister@keremeister.ee	C010002971
Ettevõttekood 11008387			11008387AR

Ülevaatuse kp

Sõiduki omanik Kaitseliit Jõgeva Malev Aia 36a Jõgeva		Sõiduki valdaja		Sõiduki kasutaja	
Kahjunõude nr		VIN/kere number		Värvi klass 2	
Kahju kuupäev		Valmimiskuupäev		Värvitöö	
Kindlustuse tüüp Muu				Värvikood	
Mudelikood 34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST				Tootja mudelikood 1Z#	
				Mudeliaasta 2008	
Vastuvõtja ADB Gjensidige Eesti filiaal		Värvitöökoda SR Carman OÜ			
Sõpruse pst. 145 13417 Tallinn 6755303 kahjud@gjensidige.ee		Tallinna mnt 15 c 48305 Jõgeva 55519831 keremeister@keremeister.ee Ettevõttekood 11008387			
Värvitöö tariif 43,55		Värvimaterjali tariif €/m² 43,00		Roostetõrje tariif 34,00	
				Värvi transporditasu	

7091		Polster - Vabastamine P
7436		Kivikaitseteip tagatiib V
	Sõlm39	Kaitseraud tagum.
3840		Polster tagaplekk
4325		Iluliist, pörkeraud
4748		Kinnitus tagum. V
4749		Kinnitus tagum. P
5651		Kinnitus V
5652		Kinnitus P
5772		Spoiler
5773		Kate kaitseraud tagum.
6025		Kaitserauad , avama V
6026		Kaitserauad , avama P
6066		Kate V
6067		Kate P
7090		Polster - Vabastamine V
7091		Polster - Vabastamine P

Mudelikood	Tootja mudelikood	Mudeliaasta
34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST	1Z#	2008

Toim. nr.		Keretöö - vahetus, M/P	Aeg
	Sõlm 1	Esitiib V	
3013		Kate kaitseraud esim.	46
3055		Esituli V	7
3056		Esituli P	7
3071		Esitiib V	53
3095		Mutriplaat V	8
3103		Ratas	11
3332		Võre õhu sissevõtt V	5
3333		Võre õhu sissevõtt P	5
4093		Porilaud esim. osa V	4
4095		Porilaud tagum. osa V	14
4143		Isolatsioon V	5
4226		Kaitseraua kinniti V	7
5307		Tihend V	7
5475		Takisti V	4
6396		Esituli - Reguleerimine	20
6402		Porilaud , avama V	6
6403		Porilaud , avama P	6
6838		Detaili kleepimine	22
6998		Kaitserauad , avama V	7
6999		Kaitserauad , avama P	7
8678		Porilaud , avama V	8
			259
	Sõlm 2	Esitiib P	
3072		Esitiib P	53
3096		Mutriplaat P	8
3104		Ratas	11
4094		Porilaud esim. osa P	4
4096		Porilaud tagum. osa P	14
4144		Isolatsioon P	5
4227		Kaitseraua kinniti P	7
5308		Tihend P	7
5476		Takisti P	4
6839		Detaili kleepimine	22
8679		Porilaud , avama P	8
			143
	Sõlm 3	Kaitseraud ees	
3005		Numbrimärk esim.	6
3010		Fiksaator numbrimärk	6
3337		Võre õhu sissevõtt	8
3947		Kate V	4
3948		Kate P	4
4182		Spoiler	14
5965		Udutuli V	6
5966		Udutuli P	6
6116		Iluliist, pörkeraud V	11

Mudelikood	Tootja mudelikood	Mudeliaasta
34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST	1Z#	2008

6117	Iluliist, pörkeraud P	11
		76
3036	Sõlm 9 Kapott Iluvõre	13
		13
3355	Sõlm 13 Esiuks V Käepide esiuks seesm. V	10
3359	Polster esiuks V	34
3365	Lukusüdamik esiuks V	6
3373	Klaas esiuks V	8
3375	Klaasitõstuk esiuks V	34
3383	Käepide esiuks välimine V	4
3385	Välim. tahavaatepeegel välimine V	8
3389	Iluliist esiuks V	10
3487	Juhtmete esiuks V	21
4411	Tihend esiuks V	32
4441	Katteplaat välim. tahavaatepeegel V	5
5411	Tihend käepide esiuks V	4
5698	Kõlar V	8
8666	Tihend ukseklaas esim. V	10
9084	Iluliist esiuks V Kleepimine	34
		228
3175	Sõlm 14 Esiuks P Juhtme kaitsekrae P	4
3352	Esiuks P	45
3356	Käepide esiuks seesm. P	10
3360	Polster esiuks P	34
3366	Lukusüdamik esiuks P	6
3374	Klaas esiuks P	8
3376	Klaasitõstuk esiuks P	34
3384	Käepide esiuks välimine P	4
3386	Välim. tahavaatepeegel välimine P	8
3390	Iluliist esiuks P	10
3434	Mutriplaat, esiuks P	6
3449	Tugiraud, esiuks P	7
3488	Juhtmete esiuks P	21
3991	Isolatsioon esiuks P	7
4368	Fiksaator, käepide seesm. esiuks P	6
4412	Tihend esiuks P	32
4442	Katteplaat välim. tahavaatepeegel P	5
5412	Tihend käepide esiuks P	4
5556	Kinnitus uksepiiraja P	5
5699	Kõlar P	8
5717	Hing esiuks ülemine P	5
5719	Hing esiuks alumine P	5
6236	Esiuks P Regul. uus osa	14
6315	Lukumehhanism esiuks seesm. P	9

Mudelikood	Tootja mudelikood	Mudeliaasta
34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST	1Z#	2008

8041	Takisti esiuks P	4
8661	Aknaava alum. iluliist sisem. esiuks P	4
8667	Tihend ukseklaas esim. P	10
9085	Iluliist esiuks P Kleepimine	34
		349

Sõlm 15	Tagauks V	
3401	Polster tagauks V	19
3411	Klaas tagauks V	8
3413	Klaasitõstuk tagauks V	27
3421	Käepide tagauks välimine V	4
3427	Klaas tagauks V	12
4751	Kate	5
4986	Tihend tagauks V	35
5710	Juhtmekimp, tagauks V	11
6243	Korpus lukusüdamik V	6
6416	Kõlar V	8
8672	Tihend ukseklaas tagum. V	7
9086	Iluliist tagauks V Kleepimine	25
		167

Sõlm 16	Tagauks P	
3394	Tagauks P	43
3402	Polster tagauks P	19
3412	Klaas tagauks P	8
3414	Klaasitõstuk tagauks P	27
3422	Käepide tagauks välimine P	4
3426	Iluliist tagauks P	9
3428	Klaas tagauks P	12
3438	Mutriplaat, tagauks P	4
3455	Tugiraud, tagauks P	7
3993	Isolatsioon tagauks P	8
4011	Kate	5
4310	Juhtme kaitsekräe P	4
4352	Takisti tagauks P	4
4460	Fiksaator, käepide tagauks seesm. P	6
4987	Tihend tagauks P	35
5414	Tihend käepide tagauks P	4
5711	Juhtmekimp, tagauks P	11
5721	Hing tagauks ülemine P	5
5723	Hing tagauks alumine P	5
6238	Tagauks P Reguleerimine uus osa	14
6244	Korpus lukusüdamik P	6
6317	Lukumehhanism tagauks seesm. P	9
6417	Kõlar P	8
6731	Kõlar tagauks P	9
7552	Kinnitus uksepiiraja P	5
8673	Tihend ukseklaas tagum. P	7
9087	Iluliist tagauks P Kleepimine	25
		303

Mudelikood	Tootja mudelikood	Mudeliaasta
34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST	1Z#	2008

5908	Sõlm 17	Küljekarp välim. V	7
7436		Porilaud esim. osa V	6
		Kivikaitseteip tagatiib V	13
5909	Sõlm 18	Küljekarp välim .P	7
7437		Porilaud esim. osa P	6
		Kivikaitseteip tagatiib P	13
3105	Sõlm 19	Katuseplekk	8
3696		Antenn	11
3697		Polster C-piilar ülemine V	11
3840		Polster C-piilar ülemine P	12
4616		Polster tagaplekk	10
4661		Polster katusetala tagum.	4
4748		Kübarariil	5
4749		Kinnitus tagum. V	5
4873		Kinnitus tagum. P	9
5651		Fiksaator kübarariil V	6
5652		Kinnitus V	6
7090		Kinnitus P	7
7091		Polster - Vabastamine V	7
8686		Polster - Vabastamine P	5
8687		Juhik turvavöö V	5
		Juhik turvavöö P	111
3792	Sõlm 31	Tagaluuk / Uks P / Tagluugi alaosa	6
3801		Numbrimärk tagum.	8
3802		Numbrimärgi tuli V	8
3831		Numbrimärgi tuli P	6
3851		Fiksaator numbrimärk	51
3855		Tagaluuk	20
3857		Polster tagaluuk	12
3865		Lukk tagaluuk	102
3872		Tagaklaas	4
3884		Embleem tagaluuk	5
3885		Kinnitus gaasiamort V	5
3898		Kinnitus gaasiamort P	4
4242		Embleem tagaluuk	4
4851		Kaitsekrae	4
4864		Käepide tagaluuk	10
5257		Embleem tagaluuk	4
5529		Polster tagaluuk ülemine	14
5530		Läbiloogikumm, tagauks V	4
5794		Läbiloogikumm, tagauks P	4
6126		Käepide tagaluuk seesm.	4
6127		Takisti V	5
6253		Takisti P	5
6988		Pakiruumiluuk/tagaluuk Regul. uus osa	14
		Gaasiamort tagaluuk , avama V	4

SR Carman OÜ	Kontaktisik:	Merlis Saare	CABAS
Tallinna mnt 15 c	Telefon:		2024:3
48305 Jõgeva	E-post:	keremeister@keremeister.ee	C010002971
Ettevõttekood 11008387			11008387AR

Mudelikood		Tootja mudelikood	Mudeliaasta
34-24182-2008 SKODA OCTAVIA 1.9TDI LUUKPÄRA 5 UST		1Z#	2008
6989	Gaasiamort tagaluuk , avama P		4
7102	Mutripaadid, tagaluuk		7
7182	Juhtmete komplekt tagaluuk		8
7516	Pidurituli		8
8633	Koefitsient klaas +		57
8635	Koefitsient klaas -		-57
			330
Sõlm 32		Tagatiib V	
3776	Tagatuli V		15
5773	Kate kaitseraud tagum.		45
6025	Kaitserauad , avama V		8
6026	Kaitserauad , avama P		8
6066	Kate V		6
6067	Kate P		6
			88
Sõlm 33		Tagatiib P	
3683	Kaas kütusepaak		4
3715	Luuk tankimisava		4
4448	Iluvõre P		6
4581	Iluvõre P		6
5748	Mootor kesklukk tankimisava		9
			29
Sõlm 39		Kaitseraud tagum.	
4325	Iluliist, pörkeraud		28
5772	Spoiler		28
			56
Sõlm 150		Kalibreerimine/programmeerimine/muu	
1410	Terve auto pesemine		29
			29
Kokku Keretöö - vahetus, M/P			2207