Joala Elekter OÜ

Akrediteeritud I034

ELEKTRIPAIGALDISE KORRALINE AUDIT

Protokoll nr. JE-15-00277 Kuupäev: 09.11.2015

Registreerimisnumber

EP-0056654

Omanik	AS Eesti Energia Narva Elektrijaamad	Registrikood: 10579981
Aadress: Elektrijaama tee 59, Ida-Viru maakond, Narva	e-post: nej@energia.ee	
Valdaja	AS Eesti Energia Narva Elektrijaamad	Registrikood: 10579981
Aadress: Elektrijaama tee 59, Ida-Viru maakond, Narva	e-post: nej@energia.ee	
Käidukorraldaja	Sergei Abramov	Isikukood: 35902033715
	Tel.: 56637780	Pädevustunnistus: EI 047-09
Projekteerija	AS Eesti Energia Narva Elektrijaamad	Reg nr.: 10579981
Ehitaja	AS Eesti Energia Narva Elektrijaamad	Reg nr.: 10579981
Mõõte-teimi labor	OÜ Joala Elekter	Reg nr.: 10446903
Kontrollmõõtmiste aruande nr.: 277-2015		
Elektripaigaldis (ehitis/rajatis)	Asukoht(aadress): Eesti Elektrijaam, Auvere küla, Vaivara vald, Ida-Viru maakond	
	Ehitamise/renoveerimise aasta: 1980	Liik: 2. liigi elektripaigaldis
	Nimetus: Eesti Elektrijaama peatootmishoone piksekaitse elektripaigaldise osa.	
	Liitumisdokument: Sisepaigaldis	
	Liitumispunkt/toitepunkt: -	
	Peakaitsmed: -	Nimivool (A): -
	Juhistikusüsteem: -	Nimipinge(V) -
	Toitekaabel, muud parameetrid:	
Auditi tulemused	Auditi läbiviimise aeg: 09.11.2015	
Kontrollitud osad(osised): Eesti Elektrijaama peatootmishoone piksekaitse elektripaigaldise osa.		

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-EN 50110-1, EEE

1	Käidukorraldus	V	11	Kaitse kaudpuute eest	X	21	Jaotlad ja jaoturid	X
2	Elektripersonali ohuteadlikkus	V	12	Kaitse kuumustoime eest	X	22	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	V
3	Käidukava, selle täitmine	V	13	Liigvoolukaitse	X	23	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
4	Dokumentatsioon, joonised, skeemid	V	14	Liigpingekaitse	X	24	Õhuliinid kuni 1000V	X
5	Mittevastavused ehitamise ajast	X	15	Välistoime arvestamine	X	25	Mastalajaamad	X
6	Laiendus- ja ümberehitustööd	X	16	Elektriseadmete/install. materjalide valik	X	26	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
7	Laiendus/ümberehitus dokumentatsioon	X	17	Juhistikud	X	27	Õhuliinid üle 1000V	X
8	Kontrollmõõtmised	V	18	Generaatorseadmed	X	28	Kaabelliinid kuni 220kV	X
9	Seadmed, materjalid	V	19	Turvatoitesüsteemid/EXIT valgustus	X	29	Eripaigaldised	X
10	Kaitse otsepuute eest	X	20	Kaabelküte	X			

Tähistused: V - vastab nõuetele/korras, MV - mittevastavus, O - oluline puudus, OO - otsene oht, X - nõuet ei rakendata

Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei

Märkused:	1.Välgupüüdurjuhtide ja teitse välgupüüdri komponentide üldine seisukord - Korras. 2. Üldine korrosioonitase ja korrosioonikaitse olukord - Korras. 3. Piksekaitsesüsteemi juhtide ja komponentide kinnituste turvalisus - Korras. 4. Maandurite süsteemi maandustakistuse mõõtmised - Korras. 5. Piksekaitsesüsteemi kõikide muudatuste ja laienduste dokumentatsioon - Korras. 6. Kontrollitud piksekaitsesüsteemi seisukord - Rahuldav.
Kokkuvõte:	Olulisi puuduseid ei tuvastatud
Otsus	Elektripaigaldis või selle osa vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada
Järgmise auditi läbiviimise aeg:	11.2017

Juures viibis Leonid Dotsenko

Ekspert Igor Andrejev 5292114

vorm nr EP007

Joala Elekter OÜ
Mõisa tn 10, Narva 21007
tel 35 75045 e-post: jaolaelekter@hot.ee

Käesoleva auditi protokolli näol on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad Tehnilise Järelevalve Ameti e-teenuste keskkonnast: https://emoodul.tja.ee/