


Märkused: II rühma hoiatustöke on paigaldatud haagisele, mida veab sõiduauto. Puurmasin on varustatud igas suunas nähtava vilkuriga. Liikuva iseloomuga töö liikluse korraldamises lähtutakse Maanteameti juhendist "Riigiteede ajutine liikluskorraldus" (MA2018-009)

KOOSKÕLASTATUD
 Teehoiuteenistuse põhja osakonna
 korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
 Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja
 17.07.2024. a reg. nr. 173730
 Leht 8 lehti 10

 Reaalprojekt OÜ Vabaduse pst 174b 10917 Tallinn Estonia tel +372 608 11 00 www.reaalprojekt.ee reaalprojekt@reaalprojekt.ee		Töö nimetus	
Tellija Transpordiamet		Mnt 20172 Märjamaa - Haimre tee km 0 - 0,913 Geotehniline pinnaseuurung	
Vastutav täitja: M. GAŠKOV Osakonna juht: L. ARUMÄE		Asukoht Märjamaa vald, Rapla maakond	
- -		Joonise nimetus Puurimisaegse ajutise liikluskorralduse tüüpskeem	
		Töö nr GL24038	
		Mõõtkava N/A	
		Joonise nr 1.3	