

UURINGUPUNKTIDE LIKVIDEERIMISE AKT

Objekti nimetus: Maardu XI uuringuruum (pindala 6,82 ha) ja Maardu XIII uuringuruum (pindala 5,32 ha).

Objekti asukoht: Harju maakond, Jõelähtme vald, Võerdla küla.

Katastriüksused: Piloodi (24504:003:0836), Saba (24504:003:0837), Tankla (24504:003:0019) ja Viimsi metskond 255 (24501:001:0164).

Rajamise aeg: 14.08 - 15.08.2023. a ja 22.08 - 23.08.2023. a.

Tabel 1. Rajatud uuringupunktid

Puuraugu nr	Puuraugu koordinaadid			Puuraugu sügavus, m	Veetase maa-pinnast, m	Rajamise kuupäev
	X	Y	Z			
Maardu XIII uuringuruum (luba nr L.MU/513453)						
Pa-1	6 591 222,39	557 809,29	41,96	8,5	-	15.08.2023
Pa-2	6 591 158,55	558 095,57	46,41	13,7	-	22.08.2023
Pa-3	6 591 126,40	558 375,50	45,56	11,3	8,3	22.08.2024
Pa-8	6 591 216,15	557 825,14	41,91	10,0	9,0	23.08.2024
Maardu XI uuringuruum (luba nr L.MU/517403)						
Pa-4	6 591 057,29	558 624,14	43,42	10,5	-	15.08.2023
Pa-5	6 591 000,22	558 821,05	42,17	9,5	6,5	15.08.2023
Pa-6	6 591 072,85	559 110,89	41,04	8,0	2,7	14.08.2023
Pa-7	6 590 946,34	559 018,35	41,62	8,3	3,9	14.08.2023

Uuringupunktide likvideerimise põhjus: puuraugud täitsid oma ülesande – puuraukudest võetud puursüdamik kirjeldatud ja proovid võetud ning veetaseme mõõtmised tehtud.

Likvideerimise aeg: puuraugud likvideeriti kuupäevadel 14.08 - 15.08.2023. a ja 22.08 - 23.08.2023. a peale geoloogilise situatsiooni kirjeldamist, proovide võtmist ja veetaseme mõõtmist.

Likvideerimise viis: uuringupunktid täideti puurmasinaga välja tõstetud materjaliga, maapind tasandati.

Uuringupunktide ümbruse olukord pärast likvideerimist: Kõik puuraugud likvideeriti peale puursüdamiku võtmist ja veetaseme mõõtmist. Puuraukudest eemaldati manteltorud, puuraukude vettandev osa likvideeriti killustiku sõelmetega ja veepealne osa kaljuses kivimis tsemendiga. Katendi osas täideti puurauk killustiku sõelmetega, kasvukihi osa mullaga. Puuraukudesse torusid ei jäetud. Puuraukude ümbrus on korrastatud seisundisse, milline oli see enne puuraukude rajamist.

Geoloogilise uuringuloa omanik:
EMG Karjäärid OÜ

Liina Ordlik
/allkirjastatud digitaalselt/

Maaomaniku esindaja:
Piloodi (24504:003:0836), Saba
(24504:003:0837), Tankla
(24504:003:0019)

Maa-amet
/allkirjastatud digitaalselt/

Viimsi metskond 255 (24501:001:0164)

Riigimetsa Majandamise Keskus
/allkirjastatud digitaalselt/

EMG Karjäärid OÜ:
Objektide eest vastutav geoloog

Annika Vohta
/allkirjastatud digitaalselt/


MAARDU XI UURINGURUUM

Puuraukude asukohaskeem

M 1:5000



ASENDIPLAAN 1 : 50 000
Kaardilehe nr 6343



Kasutatud Maa-ameti WMS teenust

- Maardu XI uuringuruumi piir
- Ploodi 24504.003.0836 Katastriüksuse piir, nimi ja tunnus
- ⊙ Pa-7 Puuraugu asukoht ja selle nimetus


MAARDU XIII UURINGURUUM

Puuraukude asukohaskeem

M 1:5000



ASENDIPLAAN 1 : 50 000
Kaardilehe nr 6343



Kasutatud Maa-ameti WMS teenust



Maardu XI uuringuruumi piir

Viimsi metskond 255
24501:001:0164

Katastriüksuse piir, nimi ja tunnus



Puurauku asukoht ja selle nimetus