



KESKKONNAAMET

KORRALDUS

15.06.2023 nr DM-124874-2

Varudi II uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine märkusega

I OTSUSTUS

Tulenevalt alltoodust, võttes aluseks maapõueseaduse § 86 lõike 4 ning OÜ Inseneribüroo STEIGER poolt 22.05.2023 esitatud puuraukude likvideerimise akti, **otsustan**:

kiita heaks Varudi II uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti märkusega.

II ASJAOLUD

OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood: 11206437; aadress Männiku tee 104/5, Tallinn, Harju maakond) esitas Keskkonnaametile 22.05.2023 Varudi II uuringuruumi uuringupuuraukude (edaspidi **puurauk**) likvideerimise akti (edaspidi **likvideerimise akt**; registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 22.05.2023 kirjana nr DM-124874-1).

Puuraugud rajati Varudi II uuringuruumis geoloogilise uuringu loa nr L.MU/516357 (kehtivusega 11.08.2024; edaspidi **uuringuluba**) alusel, mis väljastati Keskkonnaameti 11.08.2022 korraldusega nr DM-119649-11. Uuringuloa omaja on OÜ MERKO KAEVANDUSED (registrikood: 14872152; aadress: Järvevana tee 9g, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) ning geoloogilise uuringu läbiviija OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Varudi II uuringuruum asub Lääne-Viru maakonnas, Viru-Nigula vallas, Varudi külas, riigiomandisse kuuluval Kunda metskond 39 kinnistul (katastritunnus 90202:001:0214, sihtotstarve maatulundusmaa 100%). Kinnistu Kunda metskond 39 riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Uuringuruumi teenindusala pindala on 24,74 ha.

Likvideerimise akti kohaselt rajati uuringuruumi piires 12 puurauku sügavusega 7,4...14,1 m. Puuraugud rajati likvideerimise akti kohaselt ajavahemikus 31.10.2022 kuni 01.11.2022, tigupuurimise meetodil iseliikuva roomikpuurpingiga.

Likvideerimise akti kohaselt likvideeriti puuraugud koheselt pärast geoloogilise läbilõike

kirjeldamist ja vajalike proovide võtmist ajavahemikul 31.10.2022 kuni 01.11.2022. Puuraukude likvideerimiseks kasutati puuraugust väljatud materjali (liiv, kruus), mis tõsteti peale vajalike proovide võtmist tagasi puurauku.

Varudi II uuringuruumi vaatas 14.06.2023 üle Keskkonnaameti maapõuebüroo maapõuespetsialisti. Kohapealsel vaatlusel tuvastati, et nõuetekohaselt on likvideerimata jäänud üks puurauk (likvideerimise akti tabel 1 kohaselt puurauk nr PA-3; vt lisa 1).

III KAALUTLUSED

Maapõueseaduse (edaspidi **MaaPS**) § 86 lõike 1 kohaselt koostab korrastamistöö tegija uuritud maa korrastamise kohta akti. MaaPS § 86 lõike 2 kohaselt küsib korrastamistöö tegija eelnimetatud akti kohta kinnisasja omanikult arvamust, mis kantakse aktile. Likvideerimisakti on kooskõlastanud maaomaniku esindaja.

MaaPS § 86 lõike 4 kohaselt kiidab Keskkonnaamet uuritud maa korrastamise akti heaks, kui uuritud maa on korrastatud nõuetekohaselt.

Uuringuruum on Keskkonnaameti maapõuebüroo maapõuespetsialisti poolt 14.06.2023 üle vaadatud. Kohapealsel vaatlusel tuvastati, et nõuetekohaselt on likvideerimata jäänud puurauk nr PA-3. Maapõuespetsilist likvideeris puuraugu.

Puuraugu nr PA-3 asukoht on hea nähtavusega ning avar (hästi möödapääsetav) ja puurauk oli osaliselt, iseeneslikult kinni vajunud (loomulik varisemine). Võttes seda arvesse ja tuginedes haldusmenetluse seaduse § 4 lõigetele 1 ja 2, kiidab Keskkonnaamet uuritud maa korrastamise akti heaks märkusega likvideerimata jäänud puuraugu nr PA-3 kohta.

VAIDLUSTAMISVIIDE

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul loa teatavaks tegemisest, esitades vaide käesoleva haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Liis Jääger
spetsialist
maapõuebüroo

Lisa: Uuringupuurauk_PA-3_Varudi_II_uuringuruum.JPG

Teadmiseks: Riigimetsa Majandamise Keskus, Viru-Nigula vallavalitsus

+372 5656 4094
liis.jaager@keskkonnaamet.ee