

TEHNILISE SEISUKORRA HINDAMISE AKT

Škoda ja Volkswageni ametlikus esinduses

Auto mark ja mudel: OPHEL VIVARO	Kontakt tel:
Tehasetähis: WOLJ70607HV63509	E-post:
Reg nr: 317 BSB	Kuupäev: 15.02.29
Spidomeetrinäit: 163 745	Nõunik:
Ülevaatus kuni:	Tehnik: OSU
Lisainfo:	

1. Auto kontrolli tõstakil

Kood	Kontrollitav osa	Viga	OK	Märkus
1	Kiirrihm(-ad), (seisukord, pinguti)		✓	
2	Hammasrihm (märke vahetuse kohta)	✓	✓	Ls km
3	Käigukast, sidur, käikude lülitatavus (õlitase, lekked)		✓	
4	Klaasipesusüsteem (voolikud, pump, klaasipuhastid)		✓	
5	Jahutussüsteem (radiaator, voolikud, vedeliku tase, külmakindlus)		✓	-30 kraadi
6	Summuti ja katalüsaator (seisukord, tihendid)	✓		
7	Sõidupidur, vibratsioonid, helid, stendi väljatrükk (kettad, klotsid)	✓		
8	Seisupidur, stendi väljatrükk (tross, klotsid)		✓	
9	Pidurisüsteem (torud, voolikud, lekked, seisukord)		✓	
10	Rooliseade, roolivõimendi pump (latt, liigendid, õlitase, lekked)		✓	
11	Kütusesüsteem (torud, voolikud, lekked, seisukord)		✓	
12	Karterikaitse ✓ põhjakatted ✓ (märkida olemasolu ja seisukord)		✓	
13	Esisild (rattalaagrid, liigendite ja šarniiride seisukord)	✓		
14	Tagasild (rattalaagrid, liigendid, puksid, šarniirid, reduktor- seisukord)		✓	
15	Akumulaator, testi väljaprint lisada aktile		✓	
16	Mootor (lekked, õhufilter, küünlad, juhtmed, mootoripadjad jne)		✓	
17	Amortisaatorid, stendi väljatrükk (lekked, tolmutkatted)		✓	
18	Kardaan / veovõllid (liigendid, vahelaager, kummikatted – seisukord)		✓	
19	Tagavararatas, vargamutter, võtmed, tugev, tulekustuti, apteek, tökiskingad	✓		

Märkused:

7. Tagumised pidurikettad pindmine noortega, klots 4 mm
12. V.E logaril espool plastik ava kate puudu
6. Kati välamine Ruumaplekk Ratt: noortetanud
13. V.E stabiilne Rant Rottkuga

2. Seisukorra üldine kontroll

Kood	Kontrollitav osa	Viga	OK	Märkus
20	Ukseligid, uksepiirajad, esikapott, tagaluuk (korrasolek, tihendite seisukord)		✓	
21	Ukselukkude kontroll, toimivus		✓	
22	Rehvide seisukord Jääk ees... <u>9</u> ...mm, taga... <u>9</u> ...mm		✓	Suve <u>Talve</u>
23	Esiklaas, aknad, liistud (korrasolek, tihendite seisukord)		✓	
24	Esi-, taga-, udu-, park-, suuna- ja lisatuled (korrasolek, seisukord)		✓	
25	Tahavaatepeeglid, (korrasolek, seisukord)		✓	

Märkused:

22. V.E. Ruvälp Ratt

3. Kontroll auto salongis

Kood	Kontrollitav osa	Viga	OK	Märkus
26	Salongi seisukord, võimalikud kahjustused (polstrid, istmed, armatuur)	✓		
27	Turvavööd, turvapadjad		✓	
28	Näidikud (korrasolek)		✓	
29	Signaal (korrasolek)		✓	
30	Ventilatsioonisüsteem, kütteseade, kliimaseade (toimivus, korrasolek)		✓	
31	El.lisad, el aknad, peeglid (toimivus)		✓	
32	Kesklukustus		✓	
33	Alarm ja immobilaiser (toimivus, korrasolek)		✓	

Märkused:

26. Salongis lagi prut maandumid

4. Kere kontroll

Kood	Kontrollitav osa	Viga	OK	Märkus
34	Uksed, tiivad, kapotid (võimalikud kahjustused)		✓	
35	Stanged (võimalikud kahjustused)		✓	
36	Spoilerid (võimalikud kahjustused)		✓	
37	Eelnev avariilisus (võimalikud kahjustused)		✓	

Märkused:

5. Proovisõit

Kood	Kontrollitav osa	Viga	OK	Märkus
38	Mootor (käivitumine, käiguühtlus)		✓	
39	Sidur (toimimine, pedaali käik, lõtk)		✓	
40	Käigukast, käiguvahetusmehhanism, veojõusüsteem		✓	
41	Sõidumürad (salong, veermik jms)		✓	
42	Rool (lõtk, keskasend, otsejooks)		✓	
43	Sõidupidur, käsipidur, ABS (tõhusus)		✓	
44	Tempomaat (korrasolek)		✓	

Märkused:.....

6. Veakoodide lugemine

	Jah	Ei
Veakoodide väljaprint lisada aktile	☒	☐
Täpseks diagnoosiks vajalik edasine põhjalik diagnostika või vea otsing	☐	☒

Veakood	Vea iseloomustus	Remont	Vahetus

Märkused:.....

7. Lisavarustus

	JAH	EI	ARV	Märkused, toimivus
Vedav sild	Ees	Taga	Neli	
Käigukast	Aut	map		
Kliimaseade	✓			
Konditsioneer	✓			
Airbag	✓			
ABS	✓			
ESP	✓			
Kesklukk	✓			
Signalisatsioon	✓			
Haakeseade	✓			
Valuveljed		✓		
Stereo	✓			
Istmesoojendus		✓		
El aknad	✓			
El peeglid	✓			
Xenon / led		✓		
Katuseluuk		✓		
Seisuküte / lisaküte	✓	hcr		
Hooldusraamat	✓			
Erivarustus				

Märkused:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....







Kere kontroll-leht

Auto reg. nr.

317BSB
~~0026~~

Töötellimuse number

502670



X kriim

O mōlk/muhk

▣ korrosioon

△ kivitāke

H hōõrdumine

Kas leiti puuduseid?

Jah:



Ei:



Puuduste kirjeldus:

Kontrolli kuupäev:

15.02.24

Kontrolli teostaja:

020 Bg

HOFMANN safelane

Kuupäev 15.02.2024 Kellaeg 13:12:21

Copyright by HOFMANN

Autokeskus Moller Auto
Tänav Välja 3
Linn Pärnu
Tel. +372 44 76 100

Klient..... Tehniline
Aadress.....:
Auto..... OPEL VIVARO
Reg. märk.....: 317 BSB

Piduritest

		Esisild			Tagasild			Seisupidur		
		vasak	Erinevus	parem	vasak	Erinevus	parem	vasak	Erinevus	parem
Pidurijõud	N	2730		2850	2340		2490	2010		2130
Erinevus.	%		4			6			6	
Pidurisüsteemi info:		efektiivsus						efektiivsus		
Sõidupidur	$\geq 50\%$		48 %		Seisupidur			$\geq 16\%$	19 %	
Erinevus	$\leq 30\%$				Erinevus			$\leq 70\%$		
Sõidupidur	not ok				Seisupidur			ok		
Erinevus	ok				Erinevus			ok		

Vedrustus test

Esisild: haakumine teega			Tagasild: haakumine teega		
vasak	Erinevus [%]	parem	vasak	Erinevus [%]	parem
82 %	11 %	73 %	62 %	7 %	67 %
Esisild: kaal			Tagasild: kaal		
vasak 690 kg		parem 620 kg	vasak 470 kg		parem 450 kg

Testikaal Kg esisild 1310 tagasild 920
Üldine kaal 2230

VAS 6161



V1.11 RDW

TESTI ARUANNE

MOLLER AUTO PARN

VALJA 3

PARNU

80010

EESTI

+372 447 6100

00890

MOLLERAUTO.E

TURUS. TÄSÄ ID
461-00

TECHNICIAN

15/02/2024
14:22

NON-VW BATT

KORRAS - LAE

PINGE
M38DETUD

12.490
590 A(EN)

TESTI KOOD
JHT40-300WB8

HINNE
TEMPERATUUR

760 A(EN)
18°C

ASUKOHT
TESTI ASUKOHT
AKU TOUP

SÄIDUKIS
AKU POOLUSOTSÄKU
TAVFLINE

