

**RIIKLIKU JÄRELEVALVE RAAMES KOOSTATUD ETTEKIRJUTUSE TÄITMISE
KONTROLLPROTOKOLL
nr 12.5-2/24/3508-6**

Ettekirjutuse nr: 12.5-1.2.35/30

Ettekirjutuse koostamise koht/kuupäev: 08.06.2017

Ettekirjutuse adressaat: Kohtla-Järve Linnavalitsus
Isikukood/registrikood: 75001017
Elukoht/asukoht: Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve
Telefon: e-post: +372 337 8500, linnavalitsus@kjl.lv.ee

Ettekirjutuse koostaja:

Anna Kalinina, vaneminspektor, Terviseameti Ida talitus
(ametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht, talitus/osakond)

Ettekirjutuse resolutsioon:

1) Hiljemalt 01.09.2017 teostada Kohtla-Järve Tammiku põhikooli ujulas tervisele ohutute ujumistingimuste tagamiseks parandustööd, mille käigus vahetada välja katkised basseiniruumi põrand- ja seinaplaadid ning basseini põhjaplaadid, basseini ümber olevad restid ning hüpepukid ja teavitada ametit läbiviidud töödest.

2) Hiljemalt 31.12.2018 teostada Kohtla-Järve Tammiku põhikooli ujulas tervisele ohutute ujumistingimuste tagamiseks ujula basseiniruumis, basseinis ning klooriruumis kapitaalremont koos nõuetele vastava ventilatsiooniga ning paigaldada automaatseade vaba kloori sisalduse ja pH-taseme mõõtmiseks ja desinfitseerivate kemikaalide doseerimiseks ja teavitada ametit läbiviidud töödest.

(ettekirjutuse adressaadile ohu tõrjumiseks/korraldumise kõrvaldamiseks pandud kohustuse või kohustuste loetelu koos täitmise tähtajaga)

Kontrolltoimingu teostanud ametnik: Anna Kalinina, vaneminspektor, Terviseameti Ida regionaalosakond, 505 3776, anna.kalinina@terviseamet.ee
(ametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

Kontrolltoimingu teostamise kuupäev/kellaeg: 08.05.2024 kell 11.00-13.00

Ettekirjutuse saajat/saaja esindajat teavitati eelnevalt kontrolltoimingust:

☒ jah kooli direktor Ljudmilla Latt telefoni teel 08.05.2024

☐ ei

Ettekirjutuse saaja/saaja esindaja nõusolek kontrolltoiminguks:

☒ jah telefoni teel 08.05.2024

☐ ei

Valdus: Kohtla-Järve Tammiku põhikooli ujula (basseiniruum, kloreerimisruum, kemikaali hoiuruum)

(sisenetava kinnisasja/ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

Valduse aadress: Puru tee 38, 31024 Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn

(kinnisasja/ehitise/ruumi aadress)

KONTROLLTOIMINGUL TEOSTATUD JA TUVASTATUD ASJAOLUD:

Kontrolltoimingu juures viibinud isik(ud):

Ljudmilla Latt, direktor

Nina Sadovskaya, direktori asetäitja majandusalal

Natalia Dashkevich, ujula tervisehoiutöötaja

(isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht)

☐ jäädvustati olukord pilti/heli salvestava seadmega:

.....

(seadme nimetus, mark, seerianumber)

☐ teostati mõõtmised

(teostatud mõõtmiste kirjeldus)

☐ võeti proovid

(võetud proovide kirjeldus)

☒ Ettekirjutus on täidetud

Amet teostas 29.10.2018 ja 20.03.2019 ettekirjutuse täitmise kontrolltoimingu, mille käigus tuvastas, et ettekirjutuse resolutsiooni punkt 1) on täidetud. Kontrolltoimingu tulemuste alusel koostati riikliku järelevalvemeneluse raames ettekirjutuse täitmise kontrollprotokoll nr 12.5-1.2.35/7.

Ettekirjutuse resolutsiooni punkti 2) täitmise kohta esitas 30.04.2019 Kohtla-Järve Linnavalitsus ametile kirja nr 2-5.12/1129-12, mille kohaselt oli plaanis teostada Tammiku põhikooli ujula kapitaalremont 2023 aastal.

Amet viis 08.05.2024 läbi ettekirjutuse resolutsiooni punkti 2) täitmise kontrollimiseks menetlustoimingu, mille käigus tuvastas, et Tammiku põhikooli ujulas ei ole teostatud kapitaalremont koos ventilatsiooniga ning ei ole paigaldatud automaatseade vaba kloori sisalduse ja pH-taseme mõõtmiseks ja desinfitseerivate kemikaalide doseerimiseks.

Kontrolltoimingu käigus selgus, et tervisele ohutute ujumistingimuste tagamiseks on rakendatud järgmised abinõud:

- basseinivee puhastamiseks kasutatava kaltsiumhüpokloriidi hoiustamise ja kasutamise eest uus vastutav isik on läbinud biotsiidi kutselise kasutaja väljaõppe.
- igal aastal teostatakse vajalikud remonditööd kooli ujula ruumis ja basseinis, et kasutajatele oleks tagatud nõuetekohane ja tervisele ohutu ruum.
- ujula klooreerimisruumis on paigaldatud basseinivee puhastusskeem ja veepuhastuse kirjeldus.
- basseiniruumis, klooreerimisruumis ja kaltsiumhüpokloriidi ämbrite hoiuruumis on iseseisev ventilatsioon.
- kaltsiumhüpokloriidi hoiustamistingimused vastavad kaltsiumhüpokloriidi ohutuskardis sätestatule.
- igal aastal toimub ventilatsioonisüsteemi puhastamine koos filtrite vahetamisega.
- olemasolevasse riskianalüüsi lisati ohuallikana ohtliku kemikaali käitlemine ja ladustamine ujula ruumides ning ujula ruumide sisekeskkond.

Vastavalt terviseohutuse infosüsteemis (rahvatervise seaduse § 146 lg 1 kohaselt riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu) olevatele andmetele ajavahemikul 16.01.2023 – 17.04.2024 vastas basseinivee kvaliteet Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruses nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ (edaspidi määrus nr 80) sätestatud nõuetele, välja arvatud 07.12.2023. Kokku eelnimetatud perioodi vahemikul oli võetud 15 basseinivee proovi, millest vaid ühes proovis 07.12.2023 ei vastanud basseinivee kvaliteet määruse nr 80 nõuetele seotud kloori sisalduse osas.

Lähtudes eesltoodust amet on seisukohal, et rakendatud abinõud tagavad tervisele ohutud ujumistingimused, basseinivee kvaliteet vastab määruse nr 80 nõetele ja sellega loetakse ettekirjutuse resolutsiooni punkt 2) täidetuks.

☐ **Ettekirjutus on täidetud osaliselt**

(detailne ja täpne selgitus, mis osas on ettekirjutus täidetud ja mis osas on täitmata ning ettekirjutuse saaja/saaja esindaja selgitus täitmata jäetud osas)

☐ **Ettekirjutus on täitmata**

(ettekirjutuse saaja/saaja esindaja selgitus täitmata jätmise osas)

Märkused:.....

(täiendavad märkused/taotlused)

Ettekirjutuses oli viide ja hoiatus haldussunnivahendite kohaldamise kohta: ☒ jah ☐ ei

(ettekirjutuse saaja/saaja esindaja arvamus/vastuväited haldussunnivahendite (sunniraha) rakendamise osas)

Kontrolltoimingu teostanud ametnik: Anna Kalinina (allkirjastatud digitaalselt)

(nimi, allkiri)

Ettekirjutuse saaja/saaja esindaja: Henri Kaselo (allkirjastatud digitaalselt)

(nimi, allkiri)