

Inspecta Estonia OÜ

EAK poolt akrediteeritud inspekteerimisasutus I002

ELEKTRIPAIGALDISE KASUTUSELEVÕTULE EELNEV AUDIT

Protokolli nr. **IE-23-00043** Kuupäev: **13.01.2023**

Paigaldise registreerimisnumber: **EP-0170736**

Auditi läbiviimise aeg: **11.01.2023**

Omanik	Nimi: Kummeli Kinnisvara OÜ
	Registrikood: 12222846
	Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Liimi tn 1
	Telefon: +372 509 7200
	E-post: andreas@redman.ee
Valdaja	Nimi: Kummeli Kinnisvara OÜ
	Registrikood: 12222846
	Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Liimi tn 1
	Telefon: +372 509 7200
	E-post: andreas@redman.ee
Käidukorraldaja	Nimi: Kristjan Ööpik
	Isikukood: 38504174913
	Telefon: +372 5199 8862
	Pädevustunnistus/kutsetunnistus: EL-165-19

Projekteerija	Nimi: OÜ Koduelekter
	Registrikood: 11941533
Ehitaja	Nimi: OÜ Koduelekter
	Registrikood: 11941533
Kontrollmõõtmised	Mõõte-teimi labor: Inspecta Estonia OÜ
	Mõõtearuande number: 213-23-013, 11.01.2023

Elektripaigaldise andmed	
Asukoht (aadress): Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kummeli tn 4	
Nimetus: korterelamu Kummeli 4, Tartu	
Liik: 2. liigi elektripaigaldis	
Ehitamise/renoveerimise aasta: 2022	
Liitumisdokument: VÕRGULEPING nr 6583705945 - 28.12.2022	
Liitumispunkt/toitepunkt: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel, liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel	
Peakaitsemed: kaitselüliti	
Nimivool (A): 3x125	
Nimipinge (V): 230/400	
Juhistikusüsteem: TN-C-S	
Toitekaabel, muud parameetrid: AXPk 4G95	

Auditi tulemused:

Kontrollitud osad (osised): korterelamu elektripaigaldis, PJK, korterite 1-25 JK-d

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-EN 50110-1, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8), EVS-HD 60364-7-701, EVS-HD 60364-7-703, EVS-HD 60364-7-714, EVS-HD 60364-7-753, EVS-EN 61140

Tähistused: V - vastab nõuetele, MV - mittevastavus, O - oluline puudus, OO - otsene oht, X - nõuet ei rakendata

1	Ehitaja deklaratsioon	V	17	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V
2	Visuaalkontrolli protokoll	V	18	Madalpingejuhistikud	V
3	Kontrollmõõtmised	V	19	Generaatorseadmed	X
4	Projektdokumantatsioon	V	20	Turvatoitesüsteemid/ EXIT valgustus	V
5	Projekti ekspertiis	X	21	Kaabelküte	V
6	Paigalduse vastavus projekte	V	22	Jaotlad ja jaoturid	V
7	Kaetud tööde aktid, joonised	V	23	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	V
8	Seadistustööd	V	24	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
9	Seadmed, materjalid	V	25	Õhuliinid kuni 1000V	X
10	Käidukorraldus	V	26	Mastalajaamad	X
11	Kaitse otsepuute eest	V	27	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
12	Kaitse kaudpuute eest	V	28	Õhuliinid üle 1000V	X
13	Kaitse kuumustoime eest	V	29	Kõrgepingejuhistikud	X
14	Liigvoolukaitse	V	30	Elektromagnetiline ühilduvus	X
15	Liigpingekaitse	V	31	Muu kontrollitav osis	X
16	Välistoime arvestamine	V	32	Eripaigaldised	V

Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei

Märkused:

Otsus: Elektripaigaldis või selle osa vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada

Järgmise auditi läbiviimise aeg: 01.2033

Juures viibis: Allan Koiduaru

Ekspert: Aivar Sõõru, +372 5551 8442

Inspecta Estonia OÜ
Teaduspargi tn 8, Tallinn
659 9470
estonia@kiwa.com

Käesoleva auditi protokoll on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.ttja.ee>