

Elamu (EHR kood 103042579)

Ehitise üldinfo

Näitaja	EHR andmed
Ehitise aadress	Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Metsapoole küla, Lindgumi
Ehitisregistri kood	103042579
Ehitise liik	Hoone
Ehitise seisund	Olemas
Ehitise nimetus	Elamu
Omandi liik	kinnisasi
Esmane kasutusaasta	1928
Esmase kasutuselevõtu aasta	ei on oletuslik

Ehitise kasutamise otstarbed

Näitaja	EHR andmed
Kasutamise otstarve, eluruumi pind (m2)	Üksikelamu (11101) 116,3
Eluruumide pind kokku	116,3
Mitteeluruumide pind kokku	0,0

Ehitise mõõtmed

Näitaja	EHR andmed
Ehitisealune pind (m2)	98,9
Maapealse osa alune pind (m2)	98,9
Köetav pind (m2)	116,3
Suletud netopind (m2)	116,3
Üldkasutatav pind (m2)	0,0
Tehnopind (m2)	0,0
Maapealsete korruste arv	2
Maa-aluste korruste arv	0
Kõrgus (m)	6,4
Absoluutne kõrgus (m)	14,5
Pikkus (m2)	10,3
Laius (m)	9,7
Sügavus (m)	0,0
Maht (m3)	456,0
Maapealse osa maht (m3)	456,0

Ehitise konstruktsioonid ja materjalid

Näitaja	EHR andmed
Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik	puit; väike- või suurplokk, näiteks vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon
Välisseina liik	vahetäitega sõrestik
Välisseina välisviimistluse materjali liik	puit (vooder)
Vahelagede kandva osa materjali liik	puit
Katuse ja katuslagede kandva osa materjali liik	puit
Katusekatte materjali liik	plekk

Ehitise tehnilised näitajad

Näitaja	EHR andmed
Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	lokaalne, puurkaev
Kanalistasiooni liik	lokaalne, puhasti
Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit; soojuspump
Energiaallika liik	maasoojus + elekter; tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
Ventilatsiooni liik	soojustagastusega ventilatsioon; loomulik ventilatsioon
Jahutussüsteemi liik	
Võrgu- või mahutigaas	
Liftide arv	0

Ehitise asukoht

Kuju nr	Näitaja	EHR andmed
1	Nimetus	Elumaja
	Geomeetria moodustusviis	Mõõdistatud
	Tüüp	Pind
	Koordinaadid	1. 6417058.29 523387.42
		2. 6417059.25 523397.02
		3. 6417069.64 523395.98
		4. 6417068.68 523386.38
		5. 6417058.29 523387.42
	Kuju aadressid	Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Metsapoole küla, Lindgumi

Ehitisel on 1 kuju

Ehitise osad

Osa nr	Näitaja	EHR andmed
	Ehitise osa tüüp	Eluruum
	Sissepääsu korrus	1
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1: Elumaja
	Hooneosa aadress	Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Metsapoole küla, Lindgumi
	Ehitise osa pind (m2)	116,3
	Köetav pind (m2)	0,0
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	0,0
	Tubade arv	5
	Köökide arv	1
	Avatud köökide arv	0
	Tualettruumi liik	vesiklosett
	Pesemisvõimaluse liik	vann/dušš
	Gaasipaigaldis	puudub
	Soojusallika liik	soojuspump; ahi, kamin, pliit
	Energiaallika liik	maasoojus + elekter; tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
Kokku		
	Kokku eluruume, pind (m2)	1, 116,3
	Kokku mitteeluruume, pind (m2)	0, 0,0
	Ehitise osade pind kokku (m2)	116,3
	Köetav pind (m2)	0,0
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	0,0
	Tubade arv	5
	Köökide arv	1
	Avatud köökide arv	0