



**Keila linn, Luha tn 15
(katastriüksus 29601:001:0415)
geoloogiline uuring**

juuni 2025

Töö nimetus: Keila linn, Luha tn 15 (katastriüksus 29601:001:0415)
geoloogiline uuring

Töö number: 25053

Tellija: Esplan OÜ

Vastutav täitja: Margus Voolma

Koostajad: Margus Voolma

Kontrollija: Eik Eller

Maves OÜ

Marja 4D Tallinn, registrikood 10097377

www.maves.ee e-post: maves@maves.ee

Ettevõte on sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015 alusel.



SISUKORD

1	ÜLDOSA	2
2	GEOLOOGILINE EHITUS	4

1 ÜLDOSA

Käesolev geoloogiline uuring on tehtud Keila linnas Luha tn 15 katastriüksusel (katastriüksus 29601:001:0415) Esplan OÜ tellimisel.



Joonis 1 Uuringuala ja -punktide paiknemine (aluskaart: Maa- ja Ruumiamed)

Keila linn soovib Luha tn 15 kinnistule (katastriüksus 29601:001:0415), mis kuulub linnale, projekteerida sademevee kollektori avariülevoolu immutuslahenduse – immutusväljak või vihmapeenar. Tegemist on olemasoleva sademeveevõrguga, mis on praegu ülekoormatud ja töötab täissäilitusrežiimis. Maantee kraavidesse sademevee juhtimine ei ole praegu teadaoleva info põhjal võimalik.

Selleks, et uurida kas Luha tn 15 kinnistu alale on võimalik koondada sademevett immutamiseks ja aurustamiseks on Esplan OÜ tellinud uuringu, et selgitada välja:

- pinnase kihtide koostis ja lasumis tingimused;
- pinnasevee tase;

Tellijaga kooskõlastatud uuringuprogramm nägi ette pikiprofilis 4-5 puuraugu rajamist 25 m sammuga. Puuraukudes mõõdetakse veetase ning kirjeldatakse pinnased välimääragu alusel. Uuringupunktide paiknemine kooskõlastati tellijaga (16.06.25).

Välitööde käigus 19.06.2025 aastal puuriti puurmasinaga Faste Multidrill PL lööksüdamikpuurimise meetodil (vastab standardile EN ISO 22475-1:2021, tabel 1 rida 7) viis puuraku sügavusega 4,1...5,1 m (Tabel 1, Joonis 1). Puuraugud seoti plaanis kohaliku situatsiooniga ja kõrguses erinevate kindelpunktidega geodeetiliselt alusplaanilt¹. Pinnased on klassifitseeritud välimääragu alusel vastavalt EVS-EN ISO 14688-1:2018.

Tabel 1 Uuringupunktide andmed ja veetase

Puurimise kuupäev	Puuraugu tähis	L-EST X	L-EST Y	EH2000	Veetase maa-pinnast	Veetase EH2000	PA sügavus maa-pinnast
19.06.25	PA-1	6574954	524515	26.50	0.75	25.75	5.10
19.06.25	PA-2	6574950	524536	26.50	0.70	25.80	5.10
19.06.25	PA-3	6574937	524552	26.60	1.10	25.50	5.10
19.06.25	PA-4	6574932	524574	26.75	0.80	25.95	4.10
19.06.25	PA-5	6574920	524590	26.70	1.30	25.40	4.10

¹ Geodesia24 OÜ 10782-25 Luha tn 13 ja 15, Keila linn, Harjumaakond



2 GEOLOOGILINE EHITUS

Puurimisandmete järgi on ala geoloogilise lõike ülaosa järgmine:

- Muld (kiht 1) levib pindmise 0,6...1,7 m paksuse kihina kogu alal, osaliselt on tegu täitega, kohati sisaldab kruusa, liiva, lubjakivi ja tellise tükke.
- Savimöll, möll, peenliiv (kiht 2) levib mulla all – erinevates puuraukudes on nende pinnasekihtide paksused ja järgnevused varieeruvad, kihi kogupaksus on 0,8...3,2 m. Kiht on kõige paksem PA-1 ja PA-2 ning kiildub välja ida suunas.
- Savi (kiht 3) lasub vahetult moreenil 0,2...0,5 m paksuse kihina. PA-5 kihti ei tuvastatud ning kihi paksus suureneb lääne suunas.
- Savimöllmoreen (kiht 4) lasub maapinnast 2,9...4,6 m sügavusel.

Puuraukudes esinevate pinnaste kirjeldused on toodud geoloogilistel tulpadel (Joonis 2, Joonis 3, Joonis 4, Joonis 5, Joonis 6). Pinnasekihtide levik on näidatud geoloogilisel profiilil (Joonis 7).

Välitöö ajal 19.06.2025 jäi põhjavee tase (Kvaternaari veekiht) 0,70...1,30 m sügavusele maapinnast, absoluutkõrgusele 25,4...25,95 m. Hinnanguliselt on tegu keskmise või keskmisest kõrgema veetasemega, kuna välitöödele eelnes küllaltki jahe kevad ja saduderohke periood. Maksimaalne põhjavee tase võib tõusta lumesula ja rohkete sademete järgselt 0,5 m ülaltoodud tasemest kõrgemale.

PA-1	Harjumaa, Keila, Luha tn 15			Suudme absoluutkõrgus	Veetase:	0.75	m
					abs. kõrgus:	25.75	m
Geoloogiline indeks	X:	6574954	Y:	524515	26.50 m	Kuupäev	19.juuni.25
	Kihi sügavus maapinnast			abs. kõrgus	geoloogiline tulp	LÕIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS	
	algus	lõpp	paksus				
Q ₂ _t	0.00	0.60	0.60	25.90		Muld, sisaldab kive	
Q _{1jrVr_g}	0.60					Möll, kohev mölline peenliiv, hall	
Q _{1jrVr_g}	2.30		1.70	24.20		Savimöll, vähe plastne, pehme, kollakas hall, sisaldab üksikuid kruusateri, 2.5m+ savi vahekihte	
Q _{1jrVr_g}	3.80	4.10	0.30	22.40		Savi, pehme, hall	
Q _{1jrVr_g}	4.10		1.00	21.40		Savimöll moreen, väheplastne, pehme kuni sitke jämepurdu 10-20%, hall	

Joonis 2 PA-1 geoloogiline tulp

PA-2	Harjumaa, Keila, Luha tn 15			Suudme absoluutkõrgus	Veetase:	0.70	m
					abs. kõrgus:	25.80	m
Geoloogiline indeks	X: 6574950	Y: 524536		26.50 m	Kuupäev	19.juuni.25	
	Kihi sügavus maapinnast			geooloogiline tulp	LÖIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS		
algus	lõpp	paksus	abs. kõrgus		Täide: muld, savimöll kruus, savimöll, pruun		
Q ₂ _t	0.00	0.70	0.70	25.80	Savimöll, väheplastne, pehme, hall, sisaldab org. aine ja mölli vahekihte, 1.6-1.7m turvas, hästi lagunenud, mustjaspruun		
Q _{1jrVr_g}	0.70	1.70	1.00	24.80	Savimöll, vähe plastne, pehme kuni sitke, kollakas hall, sisaldab möllise peeniliiva vahekihte 1-2cm, 2.5m+ org. aine vahekihte, hall		
Q _{1jrVr_g}	1.70	3.10	1.40	23.40	Möll, kohev, veeküllastunud, pruunikas hall		
Q _{1jrVr_g}	3.10	4.10	1.00	22.40	Savi, väga pehme, hall		
Q _{1jrVr_g}	4.10	4.60	0.50	21.90	Savimöll moreen, väheplastne, pehme kuni sitke jämepurdu 10-20%, hall		
Q _{1jrVr_g}	4.60	5.10	0.50	21.40			

Joonis 3 PA-2 geoloogiline tulp

PA-3	Harjumaa, Keila, Luha tn 15			Suudme absoluutkõrgus	Veetase:	1.10	m
					abs. kõrgus:	25.50	m
Geoloogiline indeks	X: 6574937	Y: 524552		26.60 m	Kuupäev	19.juuni.25	
	Kihi sügavus maapinnast			geooloogiline tulp	LÖIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS		
algus	lõpp	paksus	abs. kõrgus		Täide: muld, lubjakivi ja tellise tükid		
Q ₂ _t	0.00	1.30	1.30	25.30	Savimöll, väheplastne, pehme, hall		
Q _{1jrVr_g}	1.30	1.60	0.30	25.00	Savimöll, vähe plastne, pehme, hall		
Q _{1jrVr_g}	1.60	3.80	2.20	22.80	Savimöll, vähe plastne, pehme, kollakas hall, sisaldab mölli vahekihte 2.5m+ hall		
Q _{1jrVr_g}	3.80	4.25	0.45	22.35	Savi, väga pehme, hall		
Q _{1jrVr_g}	4.25	5.10	0.85	21.50	Savimöll moreen, väheplastne, pehme kuni sitke jämepurdu 10-20%, hall		


Joonis 4 PA-3 geoloogiline tulp

PA-4	Harjumaa, Keila, Luha tn 15				Suudme absoluutkõrgus	Veetase:	0.80	m
	X:	6574932	Y:	524574		abs. kõrgus:	25.95	m
Geoloogiline indeks	X:	6574932	Y:	524574	26.75 m			
	Kihi sügavus maapinnast			abs. kõrgus	LÕIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS			
algus	lõpp	paksus			geoloogiline tulp			
Q ₂ _t	0.00		1.60					
		1.60		25.15				
Q ₁ jrVr_g	1.60		0.80		Täide: muld, lubjakivi tükid, liiv			
		2.40		24.35				
Q ₁ jrVr_g	2.40		0.60		Savimöll, väheplastne, pehme, hall, sisaldab org. aine 1cm vahekihte			
		3.00		23.75				
	3.00	3.30	0.30	23.45	Mölline peenliiv, kesktihe, veeküllastunud, valkjas hall			
		3.30	3.60	23.15	Savimöll, vähe plastne, sisaldab möll vahekihte, pruun			
Q ₁ jrVr_g	3.60	3.80	0.20	22.95	Mölline peenliiv, kesktihe, veeküllastunud, hall			
Q ₁ jrVr_g	3.80	4.10	0.30	22.65	Savi, pehme, hall			
					Savimöll moreen, väheplastne, sitke jämeperdu 10-20%, hall			

Joonis 5 PA-4 geoloogiline tulp

PA-5	Harjumaa, Keila, Luha tn 15				Suudme absoluutkõrgus	Veetase:	1.30	m
	X:	6574920	Y:	524590		abs. kõrgus:	25.40	m
Geoloogiline indeks	X:	6574920	Y:	524590	26.70 m			
	Kihi sügavus maapinnast			abs. kõrgus	LÕIKES ESINEVATE PINNASTE KIRJELDUS			
algus	lõpp	paksus			geoloogiline tulp			
Q ₂ _t	0.00		1.95					
		1.95		24.75	Täide: muld, lubjakivi tükid, kruus, liiv; 1.7-1.95m turvas, hästi lagunenud, mustjaspruun			
Q ₁ jrVr_g	1.95		0.75					
		2.70		24.00	Peenliiv, veeküllastunud, pruunikashall, sisaldab org. aine vahekihte ja kruusa			
Q ₁ jrVr_g	2.70	2.85	0.15	23.85	Peenliiv mölline, valkjas hall			
Q ₁ jrVr_g	2.85	4.10	1.25	22.60	Savimöll moreen, väheplastne, sitke kuni kõva, jämeperdu 10-20%, sisaldab peenliiva vahekihte, hall			

Joonis 6 PA-5 geoloogiline tulp



Joonis 7 Geoloogiline lõige

