



OÜ A.M.V.K.Hooldusteenus
zepparth@gmail.com

Meie 22.04.2024 nr 9.3-2/24/4057-2

Ruumide terviseohutuse hinnang

OÜ A.M.V.K.Hooldusteenus (registrikood 16599855) esitas 15.04.2024 Terviseameti Ida regionaalosakonnale (edaspidi amet) taotluse terviseohutuse hinnangu saamiseks OÜ Mirolyusha (registrikood 16925295) ilusalongi tööruumidele, mis asuvad OÜ-le A.M.V.K.Hooldusteenus kuuluvas seenioride keskuses. Amet vaatas üle ilusalongi tööruumid aadressil Ahtme mnt 16, Kohtla-Järve.

Hinnangu koostamisel võttis amet aluseks järgmised dokumendid:

- 1) Terviseameti Kohtla-Järve labori 18.01.2024 joogivee katseprotokollid KJL2024/V273MB ja KJL2024/KE2553U;
- 2) OÜ Baltic Installer Group 12.04.2024 valgustiheduse mõõtmise aruanne EL-12/04 2024/EL-01;
- 3) viimistlusmaterjalide sertifikaadid.

Terviseohutuse hindamine toimus järgmiste õigusaktide alusel:

- 1) rahvatervise seadus;
- 2) sotsiaalministri 20.12.2000 määrus nr 86 „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele“;
- 3) sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded¹“.

Ilusalongi tööruumid, aadressil Ahtme mnt 16, Kohtla-Järve, vastavad ülalnimetatud õigusaktide nõuetele v.a mehaanilise sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi puudumise osas, mis OÜ A.M.V.K.Hooldusteenuse garantiikirja alusel paigaldatakse hiljemalt 01.09.2024.

Amet juhib tähelepanu asjaolule, et kui mehaaniline sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteem on paigaldatud, siis ventilatsiooni mõõtmise tulemused palun esitada Terviseametile. Määruse nr 86 (§ 10 p 7) nõute kohaselt peab õhuvahetus tööruumides olema minimaalselt 2,5 l/s m² kohta. Tööruum peab olema naaberruumide suhtes alarõhuline.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Urve Aare
inspektor
Ida regionaalosakond

Urve Aare
58198852 urve.aare@terviseamet.ee