

OBJEKTI KASUTUSELEVÕTU PAIKVAATLUSE AKT

Nr 9.3-1/26/6767-2

(asja nr Deltas)

Ehitise kasutusloa kooskõlastuse taotlus Abja Gümnaasiumi koolihoone

(kasutusotstarve)

Kasutusloa menetlusnumber ehtisregistris: Kasutusloa taotlus nr 2611371/06897

Objekti andmed:

Objekt: rekonstrueeritud Abja Gümnaasiumi õppehoone

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

Aadress: Abja tee 15, Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, 69402 Viljandi maakond

(ehitise/ruumi aadress)

Õigusakt, mille alusel hinnatud:

Vabariigi Valitsuse 07.07.2025 määrus nr 52 „Nõuded statsionaarse õppega üldhariduskooli õppekeskkonnale, terviseriskide ohjamisele ja riskitegurite vähendamisele õppekeskkonnas ning õppe ja kasvatuse korraldamisele”

Kontrollitakse:

☒ ehitusprojekt

☒ projekt on TA poolt läbi vaadatud või kooskõlastatud

☒ siseviimistlusmaterjalid

☒ maa-ala, hoone(d), ruumid

Esitatud dokumentide loetelu:

☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused Elektri Grupp OÜ, 21.08.2026, 2616-16

(mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokolli nr)

☒ ventilatsiooni õhuhulkade mõõtmistulemused Amecon OÜ (EAK nr L041), 24.08.2026, töö nr 260538

(mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokolli nr)

☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused Amecon OÜ (EAK nr L041), 28.08.2026, töö nr 260565

(mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokolli nr)

☒ joogivee analüüsi tulemus Viljandi Veevõrk, 26.08.2026, analüüsileht J-461

(analüüsi teostaja, kuupäev, protokolli nr)

Paikvaatluse kuupäev/kellaeg: “04“ september 2026 .a

kell 09:52 kuni 10:13

Paikvaatluse juures viibisid:

Laine Lindvest, Abja Gümnaasiumi koolijuht

(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

Paikvaatlusel tuvastatud asjaolud/puudused:

Projektiga nähti ette terve koolimaja rekonstrueerimine. Lisaks ventilatsiooni, valgustuse ja veetrassi uuendamine. Õpperuumid olid sisustatud vastavalt, valamutes oli soe vesi ja kätepesuks vajalikud vahendid valamu juurde paigaldatud.

Edastatud dokumentatsiooni mõõtmiste tulemused vastavad kehtestatud nõuetele.

Täiendavad tähelepanekud:

Juhti tähelepanu, et valgustiheduse mõõdistused ei ole teostatud akrediteeritud mõõdistaja poolt.

Aknakatted saabuvad oktoobris (tellitud).

Paikvaatlusel kasutatud tehnilised vahendid:

.....
.....

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

Ametnik:

Liis Kukk

vaneminspektor (keskkonnatervis)

liis.kukk@terviseamet.ee

+372 5593 7141

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)