

Nimi: Eesti Vabariik, volitatud asutus Transpordiamet, esindaja
isikukood/registrikood:
Aadress:
Telefon:
E-post:

Teostatakse Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Ertsma küla, Sepa(18803:001:0261) katastriüksuse jagamine. Teile kuulub piirnev 19201 Pärnu-Jaagupi - Kalli tee (18802:002:0043)19201 Pärnu-Jaagupi - Kalli tee (18803:001:0060)katastriüksus.

Ühisel piiril on 5 ühist piiripunkti. Skeemil on ühised piiripunktid numbritega: NR22-teemaa serva punkt(--), NR23-metalltoru(paigaldatud), NR26-metalltoru(olemasolev), NR27-metalltoru(olemasolev), NR28-piirimärk paigaldamata(--), . Teiega ühised piiripunktid on piirikirjelduse tabelis märgistatud kollase värvusega.

Aeg ja koht

Kutsun Teid katastriüksuste ühiste piiri ja piirimärkide kättenäitamisele: 25 märts 2024

Piiri ja piirimärkide kättenäitamine toimub nimetatud katastriüksustel looduses, selleks palun võtta ühendust, et leppida kokku täpsem kellaaeg ja asukoht.

Ilumata jätmise või kirjaliku seisukoha esitamata jätmise tagajärjed

Kui Te ei saa piiri kättenäitamisele tulla, palun teavitada mind sellest kirja lõpus oleva e-maili või telefoni teel. Samadel kontaktidel saate esitada ka täiendavaid küsimusi. Piiri kättenäitamisele võite saata ka esindaja. Palun mind sellest eelnevalt teavitada ja esitada mulle esindust tõendav volikiri.

Kutse saatmisega loetakse piirimärkide asukohad ja nende alalhoiu kohustus kinnisasja omanikule teatavaks tehnikuks ja omanik piiride asukohaga nõustunuks (maakatastriseaduse § 17 lõige 6), välja arvatud juhul, kui ilmneb piiride kindlakstegemise vajadus.

Kui Teil on piiri ja piirimärkide kohta märkusi, tuleb need esitada hiljemalt piiri kättenäitamisel maastikul. Teie poolt esitatud märkused, taotlused ja seisukohad kantakse piiriprotokoll.

Piiriprotokolli allkirjastamine

Pärast piiri kättenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll, mida saate allkirjastada digitaalselt. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel teavitage mind eelnevalt ning sellisel juhul saate piiriprotokolli allkirjastada paberkandjal.

Piirimärkide alalhoiukohustus

Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Te ei või piirimärke iseseisvalt muuta ega ümber paigutada (asjaõigusseaduse § 128 lg 2)

*Kutsele on lisatud mõõdistatava katastriüksuse piirikirjelduse ja selgitava skeemi eelnõu

Lugupidamisega

Maamõõtja:	Indrek Prants (tegevuslitsents nr. 615 MA-k)
Postiaadress:	Võru maakond, Võru linn, Paju tänav 8, 65610
Telefon:	56980231
E-post:	indrek@geomel.ee

Piirikirjeldus - Sepa

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kind-laks teh-tud
28	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
29	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
30	veekogu telje punkt	veekogu telg	--	--	--
31	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
32	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
33	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
34	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
12	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
11	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
10	veekogu telje punkt	veekogu telg	--	--	--
25	veekogu telje punkt	sirgjooneline	--	--	--
24	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
23	metalltoru	teemaa serv*	*piir kulgeb 7m tee teljest	paigaldatud	--
26	metalltoru	sirgjooneline*	*piir kulgeb 9,5m tee teljest	olemasolev	--
27	metalltoru	teemaa serv	--	olemasolev	--

Piirikirjeldus - Sellimetsa

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kind-laks teh-tud
1	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
2	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
3	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
4	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
5	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
6	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
7	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
8	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
9	veekogu telje punkt	veekogu telg	--	--	--
10	veekogu telje punkt	sirgjooneline	--	--	--
11	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
12	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
13	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
14	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
15	piirikivi	sirgjooneline	--	olemasolev	--
16	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--

Piirikirjeldus - Selli

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kind-laks teh-tud
17	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
18	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
19	veekogu telje punkt	veekogu telg	--	--	--
7	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
6	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--

Allkirjad:

Piirikirjeldus - Sepapõllu

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
19	veekogu telje punkt	sirgjooneline	--	--	--
20	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
21	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
22	teemaa serva punkt	teemaa serv*	*piir kulgeb 7m tee teljest	--	--
23	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
24	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
25	veekogu telje punkt	veekogu telg	--	--	--
10	veekogu telje punkt	veekogu telg	--	--	--
9	veekogu telje punkt	sirgjooneline	--	--	--
8	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
7	metalltoru	veekogu telg	--	paigaldatud	--

Piirikirjeldus - Sepametsa

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
15	piirikivi	sirgjooneline	--	olemasolev	--
14	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
13	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
12	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
34	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
33	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
32	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
31	metalltoru	veekogu telg	--	paigaldatud	--
30	veekogu telje punkt	veekogu telg	--	--	--
35	veekogu telje punkt	sirgjooneline	--	--	--
36	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--

Märkused:

Piirimärgid nr 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 31, 32, 33, 34 on paigaldatud vastavalt maakorralduskavale ning situatsioonile looduses. Piirimärgid nr 20 ja 21 on taastatud, arvestades eelneva mõõdistuse abrissi. Piirimärgid nr 26 ja 27 on paigaldatud, arvestades eelnevalt kaardi- ja plaanimaterjali moodustatud 19201 Pärnu-Jaagupi - Kalli tee katastriüksuse algandmeid.

Asjaosaliste märkused ja taotlused:

Piirimärk nr 28 on looduses hävinenud ning jäetakse maaomanike Heigo Bauer ja Osaühing Heiling juhatuse liige Margo Aasa soovil maastikul paigaldamata kuna see takistab maa põllumajanduslikku kasutamist. Piirimärgi koordinaadid on saadud arvutuslikult, arvestades kaugust tee teljest ning eelneva mõõdistuse abrissil olevat kaugust truubist.

Piiride kindlakstegemine: --

Allkirjad:

Piiri ja piiripunktide skeem






piiriprotokoll nr LY2402210507
lisa 1



Leppemärgid:

- möödalstatava katastrirüksuse piir
- registreeritud katastrirüksuse piir
- tähistatud piiripunkt või piirmärk paigaldamata
- ① tähistamata piiripunkt
- piiripunkti number

Allkirjad:



Väljavõte
piirilõigust 18-19, 19-20

