



PÄÄSTEAMET

Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

02.09.2024 nr 7.2-2.4/5676

Märgukiri

Austatud

26. ja 27.08.2024 teostas Päästeameti Lääne päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Maria Vahter haldusmenetluse nr 7.2-6-2024-1450 raames tuleohutusülevaatuse Saare Prügila OÜ kasutuses olevas laohoones aadressil: Saare maakond, Saaremaa vald, Kudjape alevik, Pähklimetsa tee 15

Ehitisregistri andmetel, ehitisregistri kood: 220290305, on eelpoolnimetatud aadressil paiknev üksnes prügila sulgemise rajatis, hoone kasutamise otstarve: 24216, prügimäerajatis. Tegelikult on kinnistul aga PVC hall, mida kasutatakse riiete loana ja koerte treeningväljakuna.

Ehitusseadustiku § 130 lg 2 kohaselt teostab kohaliku omavalitsuse üksus riiklikku järelvalvet, täites selleks muuhulgas ka järgmisi ülesandeid: ehitise või ehitamise nõuetele vastavuse kontrollimine, sealhulgas ehitise kasutamise ohutuse kontrollimine; ehitamise teatise või ehitusloa olemasolu ja sellele kantud andmete tegelikkusele vastavuse kontrollimine ning ehitise kasutusteatise või kasutusloa olemasolu ja sellele kantud andmete tegelikkusele vastavuse kontrollimine, seetõttu pöördub päästkeskus käesoleva kirjaga Saaremaa Vallavalitsuse poole ning palub kontrollida ehitise vastavust õigusaktides sätestatud tingimustele ja tagada toimunud muudatuste seadustamine.

Kokkuvõtvalt võib Päästeamet öelda, et hoone tuleohutusala olukord ei vasta ehitusprojektile. Tekkinud olukorras peab Päästeamet ainuvõimalikuks lahenduseks järelvalvemenetluse algatamist vallavalitsuse poolt ja palub edasistest toimingutest Päästeametit ka teavitada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Maria Vahter
Ohutusjärelvalve büroo

inspektor
Lääne päästekeskus

Sama/Teadmiseks: Saaremaa Prügila OÜ, info@kudjape.ee