

**Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) Kvartali hooldustööde akt:** K- 1600331

EHITIS: Korterelamu		Kontaktisik: Valeri		
Adress: Ehitajate tee 11, Tallinn		Mob/Tel: 5097395		
Hooldusleping nr : H-00028				
Keskseadmed	Tüüp	Testitud	Märkused	
Süsteemi keskseade	Junonet	✓		
Akud		36.....Ah, 12.....V,		
		36.....Ah, 12.....V,		
Kontrollida reservtoite akude mahtuvust		36.....Ah, 12.....V,		
		36.....Ah, 12.....V,		
Indikatsioonipaneel	-	✓		
Lühiseeraldaja	ApolloXP	✓		
Liinimoodul	Apollo XP			
		JAH	EI	Märkused
Visuaalne ATS seadmete ja niiskuslekke kontroll		✓		
Signaal jõuab Häirekeskusesse			✓	
<b>Keskseade eristab:</b>				
Katkestus andurite liinis		✓		
Lühis andurite liinis		✓		
Katkestus sireenide ahelas		✓		
Lühis sireenide ahelas		✓		
Põhitoite katkestus		✓		
Varutoite katkestus		✓		
Ventilatsioonijuhtimine on töökorras			✓	Puudub
Liftide, tuletõkkeuste, suitsueemaldusluukide automaatne rakendumine on töökorras			✓	Puudub
Anduri või tulekahjuteatenupu rakendumine		✓		
..... juhtimine on töökorras			✓	
GSM modem..... juhtimine on töökorras		✓		
Kas ATS dokumentatsiooni hoidekoht on tähistatud?		✓		
Kas ATS-süsteemi paiknemisskeem on hoidekohas?		✓		
Kas ATS-süsteemi keskseadme kasutusjuhend on hoidekohas?		✓		
Kas süsteemi hoolduspäevik on hoidekohas?		✓		
Kas sissekanne süsteemi hoolduspäevikusse on tehtud?		✓		
Kas on konfiguratsiooni muudetud?			✓	
Hooldaja märkused	Süsteem on töökorras. Isoleeritud: 1.63, 1.67, 1.85, 2.22, 2.57, 3.36  NB ! ATS keskus töötab ebakorrektselt, Näitab olematud vead. Soovitan asendada ATS keskus			
Kliendi märkused				

Käesolev akt on koostatud selles, et on üle antud ja vastu võetud tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kvartaalne hooldus.

Süsteemi tööpõhimõtte ja praktiline kasutamine on Tellijale arusaadav. Esitatud töö on vastav sõlmitud hoolduslepingu tingimustele ja on Tellija poolt vastu võetud.

Süsteemi hooldaja:	kuupäev	Nimi	allkiri
Stopfire OÜ 24H hooldus +372 511 8595	05.02.18	Stanislav Jakovlev	
Omanik või tema esindaja	05.02.18	Valeri	