

Jana Aguraiuja

From: Marit Otsing-Saar <marit.otsingsaar@gaiakool.edu.ee>
Sent: esmaspäev, 23. veebruar 2026 11:55
To: Jana Aguraiuja
Subject: Re: Gaia Kooli audit
Attachments: Harju 9 uks.mp4

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Täname vastuse eest.

Uks avaneb väljapoole ja vasakule, et mitte takistada evakuatsiooni teed. Lukk vastab evakuatsiooni nõuetele, on alati seestpoolt avatav lihtsalt lingile vajutusega, ei ole lukus. Turvakardin on keritav ülevalt alla ja selle alla kerimise võimalus päeva jooksul puudub.

Lisame video.

Vajadusel saame saata ukse tehnilised andmed.

Lugupidamisega,

Marit Otsing-Saar

On Fri, Feb 20, 2026 at 12:48 PM Jana Aguraiuja <jana.aguraiuja@paasteamet.ee> wrote:

Tere

Täna tagasiside eest. Pildilt ei ole aru saada, kas turvakardinaga uks avaneb sisse või välja poole ja fotol paistab ka, et evakuatsioonisulus vahetamata (puudub võtmeta avatav sulus). Olin sellest eelmises kirjas juba kirjutanud.



Palun tõendada puuduste likvideerimine.

Lugupidamisega

Jana Agurauja

Ohutusjärelvalve büroo

peainspektor

+372 5334 5826

jana.aguraiuja@paasteamet.ee

PÄASTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

paasteamet.ee

olevalmis.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Marit Otsing-Saar <marit.otsingsaar@gaiakool.edu.ee>

Sent: Monday, February 16, 2026 10:41 AM

To: Jana Aguraiuja <jana.aguraiuja@paasteamet.ee>

Subject: Re: Gaia Kooli audit

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere!

Oleme viinud ellu viimased tööd, mis on vajaliku Harju 9 hoone jaoks.

Lisas on fotod uksest ning väljapääsuks vajalikust nupust.

Jääme ootama teiepoolset tagasisidet.

Tänu!

On Fri, Oct 10, 2025 at 12:48 PM Jana Agurauja <jana.agurauja@paasteamet.ee> wrote:

Tere

Tutvusin Teie poolt saadetud auditiga. Tuleohutuseksperdi hinnangu alusel on hoonet ohutu kasutada koolina, kui on täidetud punktid 1,2 ja 4.

Palun tõendage, et vastavad punktid on täidetud.

1. Paigaldada I korruse saali teisele pääsule uks, mis avaneb välja ja mille aktiivse ukselehe

valgusava mõõt on minimaalselt 850mm. Uksele tuleb paigaldada evakuatsioonisulus

(evakuatsioonilink). Seiniks kuniks ei ole teine pääs töökorda seatud on saali lubatud

kasutajate arv 10 inimest.

2. I korruse saalis tagumise ukse ees olev turvakardinat ei tohi hoone õppetöös kasutamise ajal

olla suletud asendis.

4. I korrusel asuvale peasissepääsule paigaldada evakuatsiooniks roheline avamisnupp

vastavalt EVS 871:2017 p 8.3. Kuniks seda nuppu paigaldatud pole ei või ust elektriliselt kinni

hoida.

Seejärel saan väljastada Päästeameti tõendi.

Lugupidamisega

Jana Agurauja

Ohutusjärelvalve büroo

peainspektor

+372 5334 5826

jana.aguraiuja@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

paasteamet.ee

olevalmis.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Marit Otsing-Saar <marit.otsingsaar@gaiakool.edu.ee>

Sent: Wednesday, October 1, 2025 12:47 PM

To: Jana Aguraiuja <jana.aguraiuja@paasteamet.ee>

Subject: Gaia Kooli audit

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Edastame tuleohutuse auditi.

Jääme ootama peatset tagasisidet.

Tänudega,

Marit Otsing-Saar

juhataja

Gaia Kool

Harju 9, 10146

Tallinn

+372 5117327

www.gaiakool.edu.ee

--

Marit Otsing-Saar

juhataja

Gaia Kool

Harju 9, 10146

Tallinn

+372 5117327

www.gaiakool.edu.ee

--

Marit Otsing-Saar

juhataja

Gaia Kool
Harju 9, 10146
Tallinn
+372 5117327
www.gaiakool.edu.ee