

Pärnu linna haridusasutuste liikluskeskkonna ülevaatamine

Pärnu linna haridusasutuste juures viidi läbi liikluskeskkonna ülevaatamine 26.08 ja 29.08.2024.

Antud dokumendis on kirjeldatud kohad, mis vajavad korrastamist.

Haridusasutus:

Paikuse Lasteaed / Kastani vk 10 / Kontrollitud / Esines puudusi



(Foto 1) Halb nähtavus, märk rikutud.



(Foto 2) Paikuse

Seljametsa lasteaed / Pustuski tee 20, Seljametsa / Kontrollitud / esines puudusi

Teavitustahvel, mis viitab õuealal kehtivale kiirusele on peidus kuivanud okste taga.



(Foto 1) Seljametsa



(Foto 2) Seljametsa

Võimalik, et kaotsi läinud märk on siit lasteaia poolsest küljelt pärit.



(Foto 4) Seljametsa

Waldorfkool / Ringi 10 / Kontrollitud / esines puudusi



Ülekäiku tähistav märgis peidus puuokste taga.

Pärnu Vanalinna Põhikool / Nikolai 26 / Kontrollitud / esines puudusi



(Foto 1) Teekattemärgistus kulunud



(Foto 2) Teekattemärgistus kulunud



(Foto 3) Teekattemärgistus kulunud

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium / Lõuna 10 / Kontrollitud / esines puudusi



Puuksad varjavad ülekäiku tähistavat märki.

Pärnu Vabakool / Noorte väljak 2 / Kontrollitud / esines puudusi



Teekattemärgistus puudu (osaliselt teetööd)

Pärnu Rääma Põhikool / Raba 3 / Kontrollitud / esines puudusi



(Foto 1) Teekattemärgistus kulunud



(Foto 2) Teekattemärgistus kulunud

Pärnu Lasteaed Trall Männipargi maja / Rääma 38b / Kontrollitud / esines puudusi



(Foto 1) (Uus sild, võimalikud teetööd) Teekattemärgistus puudu



(Foto 2) Teekattemärgistus puudu

Kontrolli teostasid abipolitseinikud:

Martin Mäestu ja Reilika Kiviselg

26.08.2024.a. (kl.09.00 - 17.00)

Järgnevate haridusasutuste osas viis vaatluse läbi piirkonnapolitseinik Signe Laasi (vajadusel saab infot juurde küsida signe.laasi@politsei.ee)

Audru kool

Kooli parklast väljasõidul on liiklusmärk „Kohustuslik sõidusuund paremale“ viltu. Pärnu -Lihula teemärgistus „Suurim kiirus“ (70 km/h) vajab värskendamist.

Lindi lasteaed-alkool

Liiklusmärk „Ees on künnis“ ette on vajunud paar puuksa (Lindi-Liu-Järve tee poole jääv liiklusmärk). Samuti on kustumas künnisele kantud teemärgistus.

Tõstamaa Keskkool

Kalli mnt (Kalli-Tõstamaa-Värati tee poolsed) liiklusmärgid „Asula“ ja „Kiiruspiirangu ala“ 30km/h märgi nr 382 on osaliselt puuoksad ette vajunud.

„Kiiruspiirangu ala“ alguse ja lõpu märk puudub Nurmiste teele või sealt Kalli mnt keerates.

Kooli juures ja läheduses asuvad teemärgistused „Ülekäigurada“ ilmutavad kulumise märke.

Väga piiratud nähtavusega liiklusohhtlik koht on Nurmiste tee ja Kalli mnt ristmik. Lapsed, kes tulevad mööda Nurmiste tänavat ületavad Kalli mnt kõrge kivimüüri varjust, et minna kooli pargis olevale kergliiklusteele. Kivimüür ümbritseb Kalli mnt 6a kinnistut ja tegemist on mõisaaegse ehitusega.



Jõõpre kool

Audru-Lavassaare-Vahenurme mnt ja Jõõpre kooli tee ristmikul on liiklusmärk viltu ja märgid „Suurim kiirus“ ja „Lapsed“ paigast ära keeratud/osaliselt deformeerunud.



Koostas:

Karin Uibo

Pärnu piirkonnagrupi grupijuht

Pärnu politseijaoskond

53312038

karin.uibo@politsei.ee