

Tellija: Tallinn, Vabaduse pst 209 korteriühistu
Tellija aadress: Harju maakond, Tallinn, Vabaduse pst 209
Ehitis: Tallinn, Vabaduse pst 209 korteriühistu piksekaitseüsteem
Ehitise aadress: Harju maakond, Tallinn, Vabaduse pst 209
Ehitise omanik: Tallinn, Vabaduse pst 209 korteriühistu
Omaniku aadress: Harju maakond, Tallinn, Vabaduse pst 209

ELEKTROTEHNILISTE KONTROLLMÕÖTMISTE ARUANNE NR IN048-26HK

Vormistamise kuupäev: 20.05.2026.a.

12.05.2026.a. teostati objektil Inspect OÜ poolt järgmised elektrotehnilised kontrollmõõtmised:

Jrk nr	Teimi nimetus	Protokolli nr	Lehti
1	Isolatsioonitakistuse mõõtmine TN-C	IN048-26HK-1	
2	Isolatsioonitakistuse mõõtmine TN-S	IN048-26HK-2	
3	Kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematus kontroll	IN048-26HK-3	
4	Rikkeseilmuse näivtakistuse mõõtmine	IN048-26HK-4	
5	Rikkevoolukaitseseadme rakendumise kontroll	IN048-26HK-5	
6	Maanduri maandustakistuse mõõtmine		
7	Maanduri maandustakistuse mõõtmine lihtsustatud meetod	IN048-26HK-7	1
8	Piksekaitse mõõtmised, maandustakistuse mõõtmisjoonis		1

Kontrollmõõtmiste käigus tuvastati elektripaigaldise ehituses ja seisundis järgmised puudused:

Mõõtmised kinnitas/teostas: Heiki Kamarik

Kutsetunnistus nr 190687 ja 190688

Inspect OÜ

Jõe tee 14, Liikva küla, Harku vald, Harjumaa

Reg nr 14716363

Tel. 372 53 544 392

Tellijä: Tallinn, Vabaduse pst 209 korteriühistu

Elektripaigaldis: Tallinn, Vabaduse pst 209 korteriühistu piksekaitsesüsteem

Elektripaigaldise omanik: Tallinn, Vabaduse pst 209 korteriühistu

MAANDURI MAANDUSTAKISTUSE MÕÕTMISE PROTOKOLL (LIHTSUSTATUD MEETOD) NR IN048-26HK-7

Mõõtmised teostati 12.05.2026.a. mõõteriistaga Metrel Eutoest XC MI3152 nr.24460331, kalibreeritud 06.03.2026 METREL d.o.o. poolt, tunnistus nr ATLE-26/0353, pingega 500V ja Kyoritsu, model 4200 nr. 8394622, kalibreeritud 06.03.2026.a, vastavalt OÜ Inspect mõõtemetoodikale MM-01

Õhutamperatuur: +13 °C

Pinnas: külmunud/märg/niiske/**vähese niiskusesisaldusega**

Vahetult mõõtmisele eelnenud või mõõtmise ajal esinenud sademed: olulised/vähesed/**puudusid**. Oludele vastavad alla kriipsutada.

Rühma/liini nr	Kontrollitava maanduri kirjeldus/nimetus	Mõõdetud maandustakistus Ω	Parandustegur (id)			Tegelik maandustakistus Ω	Märkused
			K sessoonsus	K niiskus	Veategur		
1	2	3	4	5	6	7	8
Maandur	Maandur 1	98,80			1,1	108,68	

Mõõtmised kinnitas/teostas: Heiki Kamarik

Kutsetunnistus nr 190687 ja 190688



Maanduskontuur

209

Piksekaitse allavii nr 1

Vabaduse pst 209