


Märkused: II rühma hoiatustõke on paigaldatud haagisele, mida veab sõiduauto. Puurmasin on varustatud igas suunas nähtava vilkuriga. Liikuva iseloomuga töö liikluse korraldamises lähtutakse Maanteeameti juhendist "Riigiteede ajutine liikluskorraldus" (MA2018-009)

KOOSKÕLASTATUD
 Teehoiuteenistuse põhja osakonna
 korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
 Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja
 17.07.2024. a reg. nr. 173730
 Leht 5 lehti 10

 Reaalprojekt OÜ Vabaduse pst 174b 10917 Tallinn Estonia tel +372 608 11 00 www.reaalprojekt.ee reaalprojekt@reaalprojekt.ee		Töö nimetus Mnt 29 Märjamaa - Koluvere tee km 0,23 Geotehniline pinnaseuurimine	
Tellija Transpordiamet		Asukoht Märjamaa vald, Rapla maakond	Töö nr GL24038
Vastutav täitja: M. GAŠKOV	juuli 2024	Mõõtkava N/A	
Osakonna juht: L. ARUMÄE	juuli 2024	Joonise nimetus Puurimisaegse ajutise liikluskorralduse tüüpskeem	
-	-	Joonise nr 1.6	
-	-		