



TRANSPORDIAMET

Kambja Vallavalitsus
vald@kambja.ee
Pargi tn 2
61714, Tartu maakond, Kambja vald,
Ülenurme alevik

Meie 15.07.2024 nr 4-1/24/557-1

Kambja valla silla seisundinõuete kontrollimine

Transpordiameti sillaanalüütik Olari Valter hindas kohalikel teedel asuvate sildade seisundeid. Sildade ülevaatuste andmete ohuproгноosi alusel selekteeriti sillad, millede seisund ilmselt ei vasta seisundinõuetele. Üheks selliseks sillaks osutus Kambja vallas, Porijõel asuv sild (kohalik tee nr 9490122 Lennu-Vangi tee km 0,484). Avalikul kasutataval teel asuv sild peab vastama tee seisundinõuete (edaspidi TSN) § 31 lg 1 toodud nõuetele. Ehitusseadustiku § 130 lg 6 p 1 alusel teostab Transpordiamet järelevalvet kohalike teede seisundinõuete üle. **Seoses eeltooduga kontrollime 13 või 15.08.2024 algusega kell 10 00 silla seisundit.** Milline kuupäev sobib. Palun kiiret vastust. Kontrollimisel osaleb võimalusel Tarnspordiameti sillainsener.

Haldusmenetluse seaduse § 40 lg 1 alusel võimaldatakse menetlusosalisel esitada asja kohta oma arvamusi ja vastuväiteid. Palume Teil võimalusel osaleda kontrollimisel kohapeal. Juhul kui Teil ei ole võimalik kontrollimisel osaleda, siis võimaldame Teil esitada omapoolseid arvamusi kirjalikus vormis, millele eelnevalt edastame Teile kontrollimise kohta vormistatud protokollid.

TSN § 32 p 2 kohaselt kontrollitakse silla seisundit üks kord kolme aasta jooksul üld-ülevaatusel, mille teostamise aja, korra ja dokumenteerimise vormid määrab tee omanik. Palun meile edastada (olemasolu korral) silla viimase ülevaatuse kohta vormistatud dokumendid. Samuti silla pass, kui on olemas ja ka silla nimi ja asukoht ning muud dokumendid. Vajadusel tuleme dokumentidele valda järele ja teeme koopiaid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaan Pärna
järelevalvespetsialist
järelevalve osakond

Jaan Pärna
5293973, Jaan.Parna@transpordiamet.ee