



TERVISEAMET

Terviseohutuse hinnang

nr 9.3-2/24/4167-7

Hinnangu koostamise kuupäev: 27.09.2024

Hinnangu taotleja: EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus, registrikood 80210970, Toompuiestee 4, Tallinn, 10142 Harjumaa

Välja antud: EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus, registrikood 80210970, Koidu 27, Tallinn

(asutuse nimi, terviseohutuse hinnangu taotleja nimi, reg.kood, tegevuskoha aadress)

Kooli või koolieelse lasteasutuse tegevusala(d): Koolieelne lasteasutus

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☒ andmed hinnatava hoone, maa-ala ja ruumide sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused
- ☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused
- ☒ töötajate tervisetõendid
- ☒ mitteeluruumi üürileping 29.05.2024

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ rahvatervise seadus
- ☒ tarbijakaitseseadus
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☐ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“
- ☐ sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“
- ☒ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ (edaspidi määrus nr 131)
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseiniidele ja veekeskustele“

Terviseohutuse hinnang¹

EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse lasteaia rühmaruumid asuvad viiekorruselise büroohoone 1. korrusel, sissepääs eraldi. Planeeritud rühmade arv on 2, planeeritud kohtade arv on 40, laste vanus 5-7 eluaastat.

Ruumide koosseisu kuulub rühmaruum I (pindala 54,1 m²), rühmaruum II (pindala 60,7 m²), saal (pindala 55,4 m²), tualettruum (pindala 9,7 m²), köök (pindala 9,4 m²), õpetajate puhkeruum (pindala 6,12 m²), tuulekoda (pindala 5,1 m²) ja fuajee-garderoob (pindala 35,9 m²). Ruumides on loomulik- ja tehisvalgustus. Ruume saab vajadusel tuulutada läbi avatavate akende. Ruumid on vastavalt teenusele sisustatud.

Esitatud joogivee mikrobioloogiline ja keemiline analüüs, ruumide tehisvalgustuse tugevused, tehnosüsteemide poolt tekitatavad müratasemed ja ventilatsioonisüsteemide õhuhulkade parameetrid vastavad nõuetele.

Esitatud viie töötaja tervisetõendid vastavad nõuetele.

Ameti hinnangul ei vasta EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse poolt kasutatavad ruumid (Koidu 27, Tallinn) kehtivatele tervisekaitse nõuetele all toodud punktide osas:

1. Mõlemas rühmas on magamis- ja mänguruum ühendatud.

Määruse nr 131 § 6 lg 6 kohaselt peab mängu- ja magamisruumis põranda pindala olema iga lapse ja täiskasvanu kohta vähemalt 2 ruutmeetrit. Mängu- ja magamisruum võib olla ühendatud, kui põranda pindala **lapse kohta on vähemalt 4 ruutmeetrit**.

2. Rühmaruumidesse on eraldi sissepääs, garderoob ja tualettruum on kahe rühma peale ühine.

Määruse nr 131 § 6 lg 5 kohaselt peavad lasteasutuse **igal rühmal** olema rühmaruumid: mängu-, magamis-, **riietus- ja tualettruum**, vajadusel toidu jaotamise koht ja riidekuivatusruum või -kapp.

3. Tualettruumis on kokku 5 tualetipotti ja alusvanniga käsидуšš. Neli valamut asuvad tualettruumi välisseina vastas (fuajees-garderoobis), üks valamu asub tualettruumis.

Määruse nr 131 § 8 lg 5 kohaselt peab lasteaiarühma **tualettruumis** olema vähemalt üks laste tualetipott kaheksa lapse kohta ja üks lastele sobiv kätepesuvalamu kaheksa lapse kohta ning käsидуššiga jalapesualus.

Rühmaruumis II oli paikvaatluse ajal puudu termomeeter. Juhime tähelepanu, et vastavalt määrusele nr 131 § 9 lg 7 paigutatakse mängu- ja magamisruumi termomeeter laste viibimistsoonis õhutemperatuuri mõõtmiseks.

Juhime tähelepanu, et puuduvad andmed siseõhu keskmise radoonisisalduse kohta. Standardi EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ punkti 8 kohaselt tuleb pärast hoone kasutuselevõttu esimesel talvel teha siseõhu radoonisisalduse kontrollmõõtmised esimesel korrusel. Täpsustame, et siseõhu radoonisisalduse mõõtmisi teostatakse ajavahemikus detsember – aprill, mõõtmisi võivad teostada ainult akrediteeritud võid pädevaks tunnistatud asutused ning aasta keskmise radoonisisalduse määramiseks peab mõõtmise kestvus olema vähemalt 2 kuud. Määruse nr 131 § 9 lg 4 kohaselt peab ruumide siseõhu aasta keskmine radoonisisaldus olema väiksem kui 200 bekerelli kuupmeetris (Bq/m³) ja gammakiirguse doosikiirgus alla 0,5 mikrosiiverti tunnis (µSv/h).

(allkirjastatud digitaalselt)

Raili Sarapuu
inspektor
Põhja regionaalosakond

5865 1307 raili.sarapuu@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava kooli või koolieelse lasteasutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli või koolieelse lasteasutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.