

Haldusakt (lubav) nr 2612996/04062

Haldusakt

Haldusakti andmed

Haldusakti alus	Ehitusteatis 11201/19072 (esitatud 29.07.2026)
Haldusakt	Haldusakt (lubav) 12996/04062
Haldusakti kuupäev	06.08.2026
Haldusakti väljaandja	Mulgi Vallavalitsus (reg. kood 77000453)
Haldusakti allkirjastajad	STEN-MAIKEL UDRAS

Haldusaktile lisatud täiendavad märkused ja tingimused

Transpordiamet

GUNNAR MÄGI

Märkuse objekt: Kogu taotlus

Transpordiametil ei ole vastuväiteid ehitusloa eelnõule nr 560705 projekt nr 88226 on kooskõlastatud, Projekti realiseerimisel tuleb arvestada Transpordiameti 15.05.2026 kirjas nr 7.1-2/26/5095-3 edastatud informatsiooni ja nõuetega.

Haldusakti kinnitamine

Otsuse originaaliks jääb ehisregistris genereeritud ja allkirjastatud dokument

Seotud ehitised

Jrk	Ehitise nimetus	EHR kood	Ehitise aadress
1	ÜLEKÄIGURAJA VALGUSTUS	221513252	Viljandi maakond, Mulgi vald, Lilli küla, 54 Karksi-Nuia - Lilli tee // Univere küla, Reimani

Ehitis

Ehitustegevuse info

Näitaja	Ehitise andmed
Rajatise liik	Muu lisas nimetamata teatisekohustuslik rajatis
Ehitisealune pind ja kõrgus	
Ehitis on vees, kaldaga ühendamata	Ei
Kavandataav tegevus	Ehitise püstitamine
Ehitustegevuse täpsustus	
Alusdokument	
See tegevus on	Teatisekohustuslik

Ehitise üldinfo

Näitaja	Ehitise andmed
Ehitise liik	Rajatis
Ehitise nimetus	ÜLEKÄIGURAJA VALGUSTUS
Ehitisregistri kood	221513252
Omandi liik	kinnisasi
Kultuuriväärtus	
Kaitsekategooria	
Ehitise seisund	
Esmane kasutusaasta	
Esmase kasutuselevõtu aasta on oletuslik	
Ehitise aadress	Viljandi maakond, Mulgi vald, Lilli küla, 54 Karksi-Nuia - Lilli tee // Univere küla, Reimani

Ehitise kasutamise otstarbed

Näitaja	Ehitise andmed
Kasutamise otstarve, mitteiluruumi pind (m2)	Muu kohalik elektrijaotusvõrgu või sideliini rajatis (22249)
Eluruumide pind kokku	0,0
Mitteiluruumide pind kokku	0,0

Ehitise mõõtmed

Näitaja	Ehitise andmed
Ehitisealune pind (m2)	3,0
Maapealse osa alune pind (m2)	
Köetav pind (m2)	
Suletud netopind (m2)	
Üldkasutatav pind (m2)	
Tehnopind (m2)	
Maapealsete korruste arv	
Maa-aluste korruste arv	
Kõrgus (m)	
Absoluutne kõrgus (m)	
Pikkus (m)	15,1
Laius (m)	
Sügavus (m)	1,5
Maht (m3)	
Maapealse osa maht (m3)	

Ehitise konstruktsioonid ja materjalid

Näitaja	Ehitise andmed
Vundamendi liik	
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik	
Välisseina liik	
Välisseina välisviimistluse materjali liik	
Vahelagede kandva osa materjali liik	
Katuse ja katuslagede kandva osa materjali liik	
Katusekatte materjali liik	

Ehitise tehnilised näitajad

Näitaja	Ehitise andmed
Elektrisüsteemi liik	
Veevarustuse liik	
Kanalistasiooni liik	
Soojusallika liik	
Energiakandja liik	
Ventilatsiooni liik	
Jahutussüsteemi liik	
Majapidamisgaas	
Liftide arv	

Ehitise asukoht

Kuju nr	Näitaja	Ehitise andmed
1	Nimetus	
	Geomeetria moodustusviis	Digitud
	Tüüp	Joon
	Koordinaadid	1. 6440687.69 591983.20
		2. 6440690.19 591994.29
		3. 6440688.30 591994.81
		4. 6440686.62 591994.27
		5. 6440686.54 591994.16
	Kuju aadressid	Viljandi maakond, Mulgi vald, Univere küla, Reimani Viljandi maakond, Mulgi vald, Lilli küla, 54 Karksi- Nuia - Lilli tee

Ehitisel on 1 kuju**Dokumendid**