

Irina Belik
peainspektor
Ohutusejärelevalve büroo
Ida päästekeskus
ida@rescue.ee
irina.belik@rescue.ee

Teie 22.12.2017 nr 7.2-6.4/2517

Meie 02.05.2018 nr NJ-JUH-11/1446-3

Ettekirjutuse täitmine

Käesolevaga esitame fotod Enefit Energiatootmine AS käitise Eesti elektrijaama kohta koostatud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2517 punkt 2 täitmise kohta (tagada käitise ehitiste kasutamise ohutus selliselt, et ohtlike ainete ladustamiseks kasutatavad alad, ruumid või aiaga ümbritsetud territooriumid oleksid nõutele vastava märgistusega tähistatud).


Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Artjom Molodtsov
Juhatuse liige

Andres Kurling 716 6207
Andres.Kurling@energia.ee

Eesti elektrijaama keemilise veepuhastuse mahutite kompleks.







Leelise ja soolhappe mõõturid



Ohutusmärgid ruumide ustel



Eesti EJ põlevkiviõli majandus





Eesti EJ vesinike ressiverite territoorium

