

OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT
Nr 9.3-2/25/4961-1

Kontrolli alus: rahvatervise seadus § 13 lg 3.

- ☒ hinnangu taotlus;
☐ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus
(taotluse täpsustus)
☐
(muu taotlus)

Taotluse esitaja andmed:

Nimi: OÜ Laste hoid peopesal
Isikukood/registrikood: 12819834
Elukoht/asukoht: Lai tn 14-13, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
Telefon: 58097865 e-post: peopesal@gmail.com
Esindaja: Heidi Jakobson, juhatuse liige, 58097865, peopesal@gmail.com
(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

Kontrollitakse:

- ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus^{1,2,3,9,10}
☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule^{1,2,3,9,10}
☐ nõuded toitlustamisele^{4,5,9,10}
☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused^{1,2,3,9,10}
☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused^{1,3,9,10}
☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused⁶
☐ joogivee analüüsi tulemus^{7,9,10}
☒ töötajate tervisetõendid^{8,9,10}

Kontrollitava objekti andmed:

Objekt: OÜ Laste hoid peopesal lapsehoiuteenuse ruumid
(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)
Objekti aadress: Lille tn 8, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
(ehitise/ruumi aadress)

Ametnik: Ida regionaalosakonna vaneminspektor, Alli Alas, 59821740, alli.alas@terviseamet.ee
(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

Kontrolli kuupäev/kellaeg: "16" juuni 2025a
kell 9.00 kuni 9.20

¹ sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“

² sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“

³ sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihooletandeteenustele ja eraldusruumile“

⁴ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“;

⁵ sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hooletandetasutuses“

⁶ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

⁷ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

⁸ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

⁹ sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hooletandetasutuse tervisekaitsenõuded“

¹⁰ sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hooletandetasutuse tervisekaitsenõuded“

Kontrolli juures viibis: Heidi Jakobson, juhatus liige, 58097865, peopesal@gmail.com
(esindaja või muu isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

~~Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.~~

~~☐ jah~~

~~☐ ei
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)~~

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

~~Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.~~

~~☐ jah~~

~~☐ ei
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)~~

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: -

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

Märkused/taotlused: -

☒ Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.

☐ Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

Ametnik: Alli Alas (allkirjastatud digitaalselt)

(nimi, allkiri)