



Kobras OÜ
Registrikood 10171636
kobras@kobras.ee

TÖÖ NR 2025-269
Detsember 2025

Tellijä: SKP Invest OÜ

HARJUMAA, ANIJA VALD, VIKIPALU KÜLA
POOLVAHE IX UURINGURUUMI
GEOLOOGILISE UURINGU LOA TAOTLUS
SELETUSKIRI

Juhataja: */allkirjastatud digitaalselt/* Erki Kõnd

Geoloog: */allkirjastatud digitaalselt/* Tanel Mäger

Objekti asukoht: Harju maakond, Anija vald, Vikipalu küla
X= 6582000, Y= 588400

ÜLDINFO

TÖÖ NIMETUS:	Poolvahe IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
OBJEKTI ASUKOHT:	Harju maakond, Anija vald, Vikipalu küla, Anija metskond 33 (14001:002:0408).
TÖÖ LIIK:	Geoloogilise uuringu loa taotlus
TÖÖ TELLIJAJ:	SKP Invest OÜ Registrikood 11476740
Kontaktisik:	Kristjan Muts Tel 508 0065 kristjanmut@gmail.com
TÖÖ TÄITJAJ:	Kobras OÜ Registrikood 10171636 Riia 35, 50410 Tartu Tel 730 0310 http://www.kobras.ee
Koostaja:	Tanel Mäger – geoloog, diplomeeritud mäeinsener, tase 7 (176863) Tel 5822 9648 tanel@kobras.ee
Konsultant:	Urmas Uri – geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046)
Kontrollija:	Ene Kõnd – tehniline kontrollija

Kobras OÜ litsentsid / tegevusload:

1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsentsid:
KMH0046 Urmas Uri; KMH0159 Noela Kulm.
2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhteksperdid:
Urmas Uri; Teele Nigola.
3. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379:
Hüdrogeoloogilised uuringud; Hüdrogeoloogiline kaardistamine.
4. Maakorraldustööde tegevuslitsents nr 635 MA-k.
5. MTR-i majandustegevusteated:
 - Ehitusuuringud EG10171636-0001;
 - Ehitusprojekti ekspertiis EK10171636-0002;
 - Omanikujärelevalve EO10171636-0001;
 - Projekteerimine EP10171636-0001;
 - Muinsuskaitse E 377/2008.
6. Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud:
 - Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00;
 - Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00;
 - Maaparanduse uurimistöö MU0010-00;
 - Maaparanduse ekspertiis MK0010-00.
7. Muinsuskaitseameti pädevustunnistus PT 606/2012:
Mälestise liigid: ehitismälestis, ajaloomälestis, maailmapärandi objektile asuv ehitis.
Tööde liik: konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine maastikuarhitektuuri valdkonnas, muinsuskaitsejärelevalve, planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringud ja uuringu tegevuskavade koostamine.
8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesetest, pinnaveest, põhjaveest, heit- ja reoveest proovivõtmine) Noela Kulm - Nr 2074/22, Tanel Mäger – Nr 2075/22, Peeter Lillak - Nr 2551/25
9. Kutsetunnistused:
 - Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 176863 – Tanel Mäger;
 - Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 167534 – Erki Kõnd;
 - Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 131647 – Oleg Sosnovski;
 - Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 180897 – Martin Võru;
 - Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 167600 – Ervin R. Piirsalu;
 - Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutse nr E000482 – Ervin R. Piirsalu;
 - Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 204983 – Teele Nigola;
 - Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 219417 – Kadri Kattai;
 - Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 222980 – Priit Paalo;
 - Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 176300 – Teele Nigola;
 - Geodeesiainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 194138 – Ivo Maasik;
 - Geodeesiainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 194147 – Marek Maaring;
 - Maakorraldaja, tase 6, kutsetunnistus nr 202806 – Ivo Maasik;
 - Markšneider, tase 6, kutsetunnistus nr 197275 – Ivo Maasik;
 - Puurija, tase 3, kutsetunnistus nr 114525 – Peeter Lillak;
 - Puurmeister, tase 5, kutsetunnistus nr 150111 – Peeter Lillak;
 - Puittaimede hindaja, tase 5, kutsetunnistus nr 202712 – Kreete Lääne;
 - Geodeet, tase 6, kutsetunnistus nr 213931 – Meelis Aro.

SISUKORD

1. GEOLOOGILISE UURINGU EESMÄRK	5
2. UURINGURUUMI TEENINDUSALA JA SELLE LÄHIÜMBRUSE KIRJELDUS	5
3. UURINGURUUMI VARASEM UURITUS NING UURITAVA MAAVARA EELDATAVAD KVALITEEDINÄITAJAD JA LASUMUSTINGIMUSTE ÜLEVAADE	7
4. GEOLOOGILISE UURINGU KIRJELDUS	8
5. GEOLOOGILISE UURINGUGA KAASNEDA VÕIVATE KESKKONNAHÄIRINGUTE KIRJELDUS JA NENDE LEEVENdamise MEETMED	8
6. GEOLOOGILISE UURINGUGA RIKUTUD MAA KORRASTAMINE	9
7. GEOLOOGILISE UURINGU PROGNOOSITAV AJAKAVA	9

GRAAFILISED LISAD:

1. Poolvahe IX uuringuruumi teenindusala plaan, M 1:5000.

ELEKTROONILISED LISAD:

1. Poolvahe IX uuringuruumi ruumikuju.

1. GEOLOOGILISE UURINGU EESMÄRK

SKP Invest OÜ (registrikood 11476740) taotleb geoloogilise uuringu luba Harjumaal Anija vallas Vikipalu külas Poolvahe IX uuringuruumis. Uuringuruum pindalaga 46,97 ha asub Poolvahe liivamaardlast (maardla registrikaardi nr 0815) ida suunas, Jägala-Kärevete riigi tugimaanteest nr 13 lõuna suunas (graafiline lisa 1. Poolvahe IX uuringuruumi teenindusala plaan).

Poolvahe IX geoloogilise uuringu eesmärk on hinnata uuringuruumis esinevate pinnakattesetete sobivust ehitusmaavarana. Uuring keskendub setete leviku, kvaliteedi ja mahu määramisele ning kaevandamistingimuste selgitamisele. Tarbevaru esinemise korral uuringuruumis taotletakse selle varu maavarade registrisse kandmist.

Geoloogilise uuringuga varu arvele võtmine maavarade registris annab riigile maavarade uuringu seisukohast olulist informatsiooni, mistõttu uurimistöö tegemine ei ole vastuolus riigi huvidega.

2. UURINGURUUMI TEENINDUSALA JA SELLE LÄHIÜMBRUSE KIRJELDUS

Poolvahe IX uuringuruum asub Vikipalu külas Anija metskond 33 (katastriüksuse tunnus 14001:002:0408, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 41 602 152 m²) katastriüksuse põhjaosas. Katastriüksuse omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Kliimaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Poolvahe IX uuringuruumi teenindusala piirneb kagu suunas Sinimarja (katastriüksuse tunnus 14001:001:1247, maa sihtotstarve elumumaa 100%, pindala 19 593 m²) ja Putkametsa (katastriüksuse tunnus 14001:001:1248, maa sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 139 338 m²) katastriüksusega. Ülejäänud suundades jätkub Anija metskond 33 katastriüksus.

Poolvahe IX uuringuruum asub Harjumaal lääneosas, Aegviidu alevist ca 8 km kaugusel loodes, Kehra linnast ca 12 km kirdes ja Kuusalu alevikust ca 10 km kagus. Poolvahe IX uuringuruumi keskosa geograafilised koordinaadid on 59°22'05" p.l. ja 25°33'17" i.p. ning uuringuruum paikneb Eesti baaskaardi (möötkava 1:50 000) kaardilehel 6344.

Maastikuliselt paikneb Poolvahe liivamaardla Kõrvemaa maastikurajooni põhjaosas liustikujõetekkeline Raudoja-Kemba sanduri ühel lõunapoolsemal harul. Kõrvemaa maastikurajooni eripäraks on mitmesuguste mandriliustiku- ja sulamisveetekkete pinnavormistike põimumine jääjärvetasandike keskel, mida iseloomustab suur soostumus.¹ Maapinna absoluutkõrgus jääb taotletavas Poolvahe IX uuringuruumis vahemikku 67,0 – 70,5 m.

Uuringuruumi asub täielikult riigikaitse ehitise Soodla harjutusväli (väline tunnus 76) piiranguvööndis.

Uuringuruumist lähimas punktis ca 112 m kaugusele kagu suunda jääb ELISA Eesti AS raadiosidemasti (väline tunnus HAR011) kaitsevöönd.

Uuringuruum piirneb vahetult lõuna ja edela suunast loode-kagusuunaliselt kulgeva Elektrilevi OÜ 1-20 kV elektriõhuliiniga AS-50 (välised tunnused 692193, 692978), millel on vastavalt majandus- ja taristuministri

¹ Arold, I. Eesti maastikud. Tartu 2005.

25.06.2015 määrusele nr 73² kaitsevööndi ulatus mõlemal pool elektripaigaldist 10 meetrit. Lisaks piirneb uuringuruum edela suunast elektriõhuliini mastitõmmitsa või toega (väline tunnus 326758708), millel on vastavalt eelpool toodud määrusele nr 73 kaitsevööndi ulatus mõlemal pool elektripaigaldist 1 meeter. Uuringuruumist ca 140 – 160 m kaugusel idas asuvad järgmised elektriliinid ja -paigaldised: nimeta elektrimaakaabelliin (väline tunnus 14809022), elektrimaakaabelliin AXPk.4x16 (väline tunnus 197099217), alla 1 kV elektriõhuliin AMKA.3x16+25 (väline tunnus 226405751), 1-20 kV elektriõhuliin SAX-50 (väline tunnus 13438703), elektrimaakaabelliin AXMK.4x50 (väline tunnus 8619554), alajaam/jaotusseade Radiolinja:(Aruküla) (väline tunnus 1768701) ning elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (väline tunnus 227198052).

Uuringuruum idaosa kattub ca 12,3 ha ulatuses maaparandussüsteemiga PILLAPALU, TTP-467 (MS kood/ehitise kood 4108740010010/001).

Uuringuruumist põhja suunas asub Jägala-Kärvete riigi tugimaantee nr 13, mille kaitsevööndi laius mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast on 30 m.³ Uuringuruumi teenindusala maantee kaitsevööndisse ei ulatu.

Poolvahe IX uuringuruumist lähimas punktis ca 240 m kaugusel põhjas ja kirdes asub Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala (EELIS kood KLO1000598), millega samades piirides asub Natura 2000 võrgustiku Põhja-Kõrvemaa linnuala (EELIS kood RAH0000121) ja Põhja-Kõrvemaa loodusala (EELIS kood RAH0000572).

Poolvahe IX uuringuruumi läheduses asuvad II kategooria kaitsealuste liikide laanerähn (*Picoides tridactylus*, EELIS kood KLO9130570), mustsaba-vigle (*Limosa limosa*, EELIS kood KLO9124693), laululuik (*Cygnus cygnus*, EELIS kood KLO9129578) ja metsis (*Tetrao urogallus*, EELIS kood KLO9102364 ja KLO9134357) elupaigad. Vastavalt looduskaitseaduse § 53 lõikele 1 eelpool nimetatud I ja II kaitsekategooria liigi leiupaiga täpset asukohta geoloogilise uuringu loa taotlusmaterjalides ei avalikustata.

Lisaks paiknevad Poolvahe IX uuringuruumi teenindusala läheduses mitmed III kategooria kaitsealuste liikide elupaigad, mis on toodud tabelis 1.

Tabel 1. III kategooria kaitsealuste liikude leiukohad Poolvahe IX uuringuruumi läheduses.

Jrk nr	NIMI	EELIS kood	Kaugus uuringuruumi piirist
1.	<i>Amphibia</i> sp. (kahepaiksed, III kategooria (liigini määramata))	KLO9133589	Lähimast punktist ca 30 m põhja suunas, riigi tugimaantee nr 13 alal
2.	<i>Platanthera bifolia</i> (kahelehtine käokeel)	KLO9309132	Lähimast punktist ca 45 m loode suunas
3.	<i>Caprimulgus europaeus</i> (öösorr)	KLO9130550	Lähimast punktist ca 214 m põhja suunas
4.	<i>Numenius arquata</i> (suurkoovitaja)	KLO9105990	Lähimast punktist ca 256 m põhja suunas
5.	<i>Pluvialis apricaria</i> (rüüt)	KLO9106006	Lähimast punktist ca 256 m põhja suunas
6.	<i>Grus grus</i> (sookurg)	KLO9106037	Lähimast punktist ca 256 m põhja suunas

² Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded. Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr 73

³ Ehitusseadustik¹ §71. Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd.

Tabel 1 jätk

7.	<i>Tringa nebularia</i> (heletilder)	KLO9106095	Lähimast punktist ca 256 m põhja suunas
8.	<i>Numenius phaeopus</i> (väikekoovitaja)	KLO9106053	Lähimast punktist ca 256 m põhja suunas
9.	<i>Lyrurus tetrix</i> (teder)	KLO9106110	Lähimast punktist ca 256 m põhja suunas
10.	<i>Tringa glareola</i> (mudatilder)	KLO9106083	Lähimast punktist ca 256 m põhja suunas
11.	<i>Tringa totanus</i> (punajalg-tilder)	KLO9106152	Lähimast punktist ca 256 m põhja suunas
12.	<i>Lanius collurio</i> (punaselg-õgija)	KLO9106065	Lähimast punktist ca 256 m põhja suunas
13.	<i>Turdus viscivorus</i> (hoburästas)	KLO9129583	Lähimast punktist ca 280 m põhja suunas
14.	<i>Lanius excubitor</i> (hallõgija)	KLO9129579	Lähimast punktist ca 280 m põhja suunas
15.	<i>Motacilla flava</i> (hänilane)	KLO9129580	Lähimast punktist ca 280 m põhja suunas

Kavandataval geoloogilisel uuringul puudub mõju Natura 2000 võrgustiku aladele, looduskaitsealadele ja II ja III kategooria kaitsealustele liikidele.

Põhikaardi andmetel asub lähim majapidamine Poolvahe II uuringuruumist ca 280 m kaugusel läänes Puraviku katastriüksusel (tunnus 14001:002:0099, sihtotstarve elamumaa 100%).

3. UURINGURUUMI VARASEM UURITUS NING UURITAVA MAAVARA EELDATAVAD KVALITEEDINÄITAJAD JA LASUMUSTINGIMUSTE ÜLEVAADE

Poolvahe IX uuringuruumi piires ja vahetus läheduses ei ole tehtud geoloogilisi uuringuid maavarade otsimise eesmärgil. Uuringuruumi teenindusala jääb piirkonda, kus on läbi viidud geoloogiline kaardistamine mõõtkavas 1:50 000 (Suuroja jt, 2002).⁴

Poolvahe IX uuringuruumist ca 770 m kaugusel läänes asub Poolvahe liivamaardla (registrikaardi nr 0815), millel asub käesoleva taotluse koostamise hetkel kuus ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokki (EL aT 1 – 6). Maardla varuplokil 1 – 4 asub OÜ Merko Kaevandused Poolvahe II liivakarjäär (luba nr HARM-102, kehtib kuni 03.09.2039).

Poolvahe liivamaardla idaosas paikneb ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokk 5 ja 6, millel on käesoleva geoloogilise uuringu loa taotluse koostamise hetkel OÜ Merko Kaevandused pooleliolev kaevandamisloa taotlus Poolvahe II liivakarjääri laiendamise eesmärgil. Nimetatud varuplokke hõlmab ka uusim nimetatud maardlat käsitlev geoloogiline uuring: 2022. aastal koostas Mäebüroo Nord OÜ geoloogilise uuringu⁵ Poolvahe VI uuringuruumis, mille käigus mõõdeti kasuliku kihi (liiva) paksuseks uuringupunktides 0,7 – 9,8 m, keskmise paksusega 4,0 m. Kasuliku kihi paksus väheneb lõuna suunas ja on kõige paksem põhja pool, s.t maantee lähedal. Töö tulemusena võeti Poolvahe liivamaardlas arvele ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokk 5 (pindala 5,73 ha, varu kogus 101 tuh m³) ja plokk 6 (pindala 5,73 ha, varu kogus 61 tuh m³).

Maa-ameti mullastiku kaardi andmetel levivad taotletava uuringuruumi teeninduslale peamiselt nõrgalt leetunud leedemullad (LI). Leedemuldade lõimiseks on esitatud liiv ja see ulatub vähemalt 2,0 m sügavusele maapinnast.

⁴ Eesti geoloogilise baaskaardi Kehra (6344) kaardileht ja seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus OÜ, Tallinn 2002.

⁵ Aruanne Poolvahe maardla Poolvahe VI uuringuruumis tehtud geoloogiliste tööde kohta (EGF aruande nr 9710).

Poolvahe IX uuringuruumi pindala on 46,97 ha. Maavara kihi keskmine paksus on kaudsetele andmetele tuginedes hinnanguliselt 3 m, seega prognoositav maavara kogus uuringuruumi alal on $46,97 \text{ ha} \times 3 \text{ m} \approx 1410 \text{ tuh m}^3$. Arvestades kaevandamiskadudeks *ca* 15%, on prognoositav maavara kogus kokku 1200 tuh m^3 .

Poolvahe IX uuringuruumi maavara võib olla sobilik kasutamiseks teedehituses ja -hoolduses ning ehitussegude koostises. Liiv sobib looduslikult täitematerjaliks ning sõelutuna valikuliselt ehitussegude koostisesse. Poolvahe IX uuringuruumi maavara kvaliteeti ning kasutusala on võimalik täpsemalt määrata pärast geoloogilise uuringu tegemist.

4. GEOLOOGILISE UURINGU KIRJELDUS

Geoloogilise uuringu läbiviimisel juhendatakse maapõueseaduse § 20 ning selle alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrusest.⁶

Geoloogilise uuringu sügavuseks on planeeritud 15 m. Uuringu käigus rajatakse Poolvahe IX uuringuruumi kuni 70 puurauku puurmasinaga (nt Geomachine) ja 70 kaevandit ekskavaatoriga (nt JCB JS220LC). Uuringupunktid rajatakse kuni kasuliku kihi lamamini või kuni lubatud uurimissügavuseni. Uuringupunktide vahekauguseks on planeeritud *ca* 100-180 m, kihipiiri kontuurimiseks vahekaugust uuringupunktide vahel vähendatakse. Uuringupunktides mõõdetakse veetasemed. Kasulik kiht (liiv) proovitakse kogu ulatuses. Õhukesed, erineva litoloogilise koostisega vahekihid, mida ei ole võimalik eraldi kaevandada, liidetakse üldproovi koosseisu. Uuringupunktid likvideeritakse pinnasega täitmise teel kohe pärast läbilõike kirjeldamist, veetasemete mõõtmist ning proovide võtmist. Uuringupunktide likvideerimise kohta koostatakse nõuetekohane akt.

Uuringuruumi teenindusala ja selle lähiümbruse (40 meetrit uuringuruumi teenindusala piirist väljapoole) kohta koostatakse geodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:1000. Topo-geodeetiliste tööde käigus määratakse koordinaadid riiklikus (L-Est 97) koordinaatide süsteemis ja kõrgused Euroopa kõrgussüsteemis EH2000.

Kõik proovid analüüsitakse akrediteeritud laboris, kus määratakse liiva lõimis, sealhulgas savi- ja tolmuosakeste sisaldus. Liiva teralise koostise määramiseks kasutatakse sõelasid ava läbimõõduga (mm): 125, 80, 63, 40, 31,5, 20, 16, 12,5, 8, 6,3, 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125 ja 0,063. Laboratoorsete tööde tulemusena selgub maavara kvaliteet. Kameraaltööde käigus analüüsitakse saadud andmestikku ning koostatakse geoloogilise uuringu aruanne varu arvele võtmiseks maavarade registris.

5. GEOLOOGILISE UURINGUGA KAASNEDA VÕIVATE KESKKONNAHÄIRINGUTE KIRJELDUS JA NENDE LEEVENDAMISE MEETMED

Geoloogilisel uuringul kasutatakse korras tehnikat, mis on läbinud perioodilise tehnilise ülevaatuse ning järgitakse tööohutuse ja keskkonnakaitse nõudeid. Töötamisel välditakse masinate kütuse- ja määrdeainete sattumist pinnasesse, teisi keskkonda reostavaid materjale ei kasutata. Uuringupunktid likvideeritakse kohe pärast proovide võtmist ning veetasemete mõõtmist, sellega on välistatud uuringu negatiivne keskkonnamõju. Ekskavaator tekitab *ca* 90 – 105 dB tugevust müra, puurmasin *ca* 70 – 80 dB müra. Geoloogiline uuring viiakse

⁶ Üldgeoloogilise uurimistöo ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi, järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevõtmiseks. Keskkonnaministri 17.12.2018 määrus nr 52.

läbi lühikese aja jooksul tööpäevadel ja päevasel ajal, seega geoloogiline uuring ei halvenda ümbruskonna keskkonnatingimusi.

Geoloogilise uuringu teeb Kobras OÜ ja geoloogiline uuring viiakse läbi vastavalt kehtivale seadusandlusele. Kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga.⁷

6. GEOLOOGILISE UURINGUGA RIKUTUD MAA KORRASTAMINE

Uuringuruumi teenindusala korrastamiseks likvideeritakse uuringupunktid vastavalt kehtivatele nõuetele. Uuringupunktide likvideerimiseks kasutatakse pärast läbilõike kirjeldamist, veetaseme mõõtmist ning proovide võtmist uuringupunktidest väljatud pinnast. Pärast uuringupunktide tagasitäitmist maapind tasandatakse ning uuringupunktide ümbrus viiakse võimalikult välitööde eelsesse seisundisse. Uuringupunktide likvideerimise kohta koostatakse nõuetekohane akt, mis allkirjastatakse kolmepoolselt uuringu teostaja, uuringuloe valdaja ja maaomaniku poolt ning kooskõlastatakse Keskkonnaametiga.

Jäätmeseaduse § 7¹ lõike 1 alusel käsitletakse kaevandamisjäätmekava muuhulgas jäätmeid, mis on tekkinud maavarade uuringute töö tulemusena.⁸ Poolvahe IX uuringuruumis ei teki geoloogilise uuringu käigus jäätmeseaduse § 7¹ mõistes ning § 35² tähenduses jäätmehoidlas ladestatavaid kaevandamisjäätmekava geoloogilise uuringu loa taotlusele lisada ei tule.

7. GEOLOOGILISE UURINGU PROGNOOSITAV AJAKAVA

SKP Invest OÜ taotleb geoloogilise uuringu luba Poolvahe IX uuringuruumis viieks aastaks. Geoloogilise uuringu prognoositav ajakava:

1. Uuringuruumi maa-ala geodeetiline mõõdistus (2 kuud).
2. Geoloogilised uuringud (6 kuud).
3. Laboratoorsed tööd (4 kuud).
4. Kameraaltööd ja geoloogilise uuringu aruande koostamine (6 kuud).
5. Geoloogilise uuringu aruande esitamine ning varu kinnitamine (4 kuud).

Käesoleva geoloogilise uuringu loa taotluse koostas Kobras OÜ geoloog Tanel Mäger (diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 176863).

Geoloog: */allkirjastatud digitaalselt/* Tanel Mäger
04.12.2025

⁷ Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus¹ § 6. Olulise keskkonnamõjuga tegevus.

⁸ Jäätmeseadus¹ § 7¹. Kaevandamisjäätmekava.