

Kokkuvõte

Koidu tn. 88, Tallinn, küttesüsteemidega seonduvate puuduste kõrvaldamise kohta.
Korstnapühkija-meister, Marko Meister. Kutsetunnistus nr. 151822

20.05.2021 teostatud Koidu 88 korterites nr. 4, 9 ja 22 järgnevad tööd:

Krt. nr. 4 kütteseadet ei soovita kasutada korteri valdaja poolt. Kuna kütteseadme eemaldamine korterist eeldab mahukaid remonttöid on kütteseadet suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik kasutada. Kütteseadme soemüüri ühenduslõõr korstnaga suletud kivivillaga õhutihedalt. Kamina ja soemüüri ühenduskoht laotud kinni telliste ja seguga. Teostatud tööde tõttu ei ole võimalik kütteseadet kasutada.

Krt. 9 ja 22 kütteseadmete korstnalõõridesse paigaldatud korteri tasapinda puhastusluugid ja puhastusluukidest 5-10 cm allapoole valatud uued lõõripõhjad.

Marko Meister

25.05.2021