



Keskkonnaamet

Teie: 01.12.2025 nr DM-134605-1

Meie: 11.12.2025 nr 13-1/25-1948

Arvamuse andmine kaevandamisloa taotlusele (Vangja III kruusakarjäär)

Eesti Geoloogiateenistusele on saabunud teade KOTKAS infosüsteemi dokumendist DM-134605-1 keskkonnaloo muutmistaotlus T-KL/1031199. Taotleja soovib pikendada Vangja III kruusakarjääri keskkonnakaitseluba nr L.MK/321001.

Maapõueseaduse § 49 lg 2 alusel kaevandamisloa andja saadab kaevandamisloa taotluse arvamuse saamiseks viivitamata riigiasutusele, kelle ülesanne on tagada riigi geoloogiaalane pädevus, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kümne päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Eesti Geoloogiateenistus on tutvunud esitatud taotlusega.

Taotletava mäeeraldisel tegelik pindala on 4,31 ha ja selle teenindusmaa tegelik pindala on 5,73 ha, mis vastavad graafilistel lisadel Mäeeraldisel plaanil ja Korrastatud maa plaanil märgitud tähtsustatud aladele. Taotletav ala asub Valga maakonnas Otepää vallas katastriüksusel Väike-Peebo (tunnus 63601:003:1230).

Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Vangja kruusamaardla (maavarade registri registrikaart nr 820) 3. ploki ning olemasolevat Vangja III kruusakarjääri mäeeraldist (loa nr L.MK/321001, loa omaja METSATERVENDUSE OSAÜHING). Keskkonnakaitseloo taotluse vormil ja seletuskirjas on korrektne viide ploki nimele ja aktiivse tarbevaru kogusele seisuga 30.09.2025.

Tutvunud taotlusmaterjalidega, toome välja järgmised puudused.

1. Taotlusele lisatud piiripunktide koordinaatide kohaselt asub Vangja III liivakarjääri teenindusala – 2,4 m ulatuses Innimäe katastriüksusel (tunnus 55701:001:1226). Taotluse vormi ja seletuskirja kohaselt asub Vangja III kruusakarjäär ja selle teenindusmaa Väike-Peebo katastriüksusel (tunnus 63601:003:1230).
2. Mäeeraldisel teenindusmaa piir märgitakse pideva must joonena, mille kõrvale on seespool piiri tõmmatud kollane joon. Hetkel on mäeeraldisel plaanil ja korrastatud maa plaanil mäeeraldisel teenindusmaa piir märgitud vastupidiselt. Palume parandada.
3. Mäeeraldisel plaanil ja korrastatud maa plaanil kujutatud maavara varu ploki kontuuri tingmärk on erinev kasutatud leppemärkide seletuses esitatust. Märgime, mäeeraldisel piiridesse jäävate ja mäeeraldisega külgnevate maavaravaru plokkide kontuuri leppemärgiks on pidev sinine joon.

Palume eeltoodut arvestada keskkonnaloo taotluse edasises menetluses.

Seisuga 30.09.2025 on Vangja III kruusakarjääri piires oleva ploki jääkvaru järgmine:
3 plokk (ehituskruus) – 236.848 tuh m³.

Palume loa muutmise korralduses kirjeldada, millise kuupäeva seisuga on varu kogus loale märgitud. Palume kirjeldada loal varu kogus maavarade registris arvel oleva info alusel ja kvartali lõpu kuupäevaga, et loa andmed oleks kokku viidavad kvartaalsete kaevandatud koguste aruannetega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Martin Nurme

Maavarade registri osakonna juhataja

Janno Kuusik

Maavarade registri osakonna spetsialist

5866 8676 Janno.Kuusik@egt.ee