

Vihje saaja: Antsla vald

2025-12-13 19:44

Avaldaja andmed:

Mikk

Saadetud veebist, IP aadress 83.166.57.23

Probleemi tüüp:

Teed ja tänavad

Avalduse sisu:

Tee koosneb enamjaolt löökaukudest.

Sõiduautoga varsti läbimatu

Probleemi asukoht:

Võru maakond, Antsla vald, Litsmetsa küla, Maasiksalu

<https://annateada.ee/notify/kaart.html?lat=57.755644&lng=26.60804>

Google link: <https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=57.755644%2C26.60804>

Probleemi foto:



Märkimine, kommentaar ja edasisaatmine:

Klikates järgmisel lingil, muudetakse mobiilirakenduses antud probleemi staatus kaardil punasest roheliseks e. info võetakse teadmiseks.

Samas saab vihjele lisada kommentaari, vihje peita või saata see edasi teistele menetlemiseks.
<https://annateada.ee/cgi-bin/note?i=132535&k=5c848b46-d84b38857e61-3847>

*Info andja andmeid informatsiooni kontrollimisel kolmandale osapoolele ei avalikustata.
Ametiasutuse pädevusse mittekuuluv info edastatakse vastavale ametkonnale.*

Antud dokument on saadetud Eesti Linnade ja Valdade Liidu tellimusel väljatöötatud rakenduse "Anna teada" kaudu. Täpsem info <https://annateada.ee>