



TERVISEAMET

AS Tallinna Vesi

tvesi@tvesi.ee

kristiina.soovik@tvesi.ee

29.02.2024 nr Meie kirja nr 12.2-1/23/5614-5

Teade riikliku järelevalve menetluse lõpetamisest

Terviseamet (edaspidi amet) viib [veeseaduse](#) (edaspidi VeeS) § 250 lg 1 ja lg 3 ning [korrakaitseaduse](#) (edaspidi KorS) § 27 alusel läbi riiklikku järelevalvemenetlust eesmärgiga kontrollida Tallinna põhjavee piirkonna veevärgi (edaspidi veevärk) joogivee kvaliteedi vastavust sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „[Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded](#)“ (edaspidi määrus nr 61) piirnormidele. Ohukahtlus tekkis ametile 28.08.2023 esitatud pöördumisest, millega edastati ametile fotod kraaniveest, milles oli näha värvuse ebaloomulik muutus, mis viitas kõrgele rauasisaldusele ja sisaldas sadet. Amet teavitas veekäitlejat menetluse alustamisest telefoni teel 30.08.2023.

Vastavalt nimetatud eriseadustele on amet korrakaitseaduse § 6 lg 1 mõistes korrakaitse organ, kes on riikliku järelevalve ülesannet täitma volitatud asutus. AS Tallinna Vesi, registrikood 10257326 (edaspidi veekäitleja), on veevärgi haldajana KorS § 15 lg 1 mõistes avaliku korra eest vastutav isik.

Ameti poole pöördus Tallinna Astri 19 elanik, kes edastas ametile fotod kraaniveest ja korteriühistu keldris olevast filtrist. Väidetavalt on vee kvaliteet mõjutanud soojaveeboileri tehnilist olukorda. Astri 19 elanik on võtnud ühendust veekäitlejaga ning teavitanud olukorrast. Ametini jõudis 14.09.2023 veel üks kaebus koos fotodega samast piirkonnast Nelgi tänavalt, kus oli samuti näha vee värvuse ebaloomulik muutus, mis viitas kõrgele rauasisaldusele.

Amet võttis asjaolude väljaselgitamiseks Astri 19 maja sisendist ja tarbija kraanist joogivee proovid, millest ühega tuvastati joogivees kõrgeenenud raua sisaldus ning proovivõtmisel oli joogivees näha sadet. Veekäitleja selgitas oma 02.10.2023 kirjas nr 6/2354444, et Astri, Nelgi ja Võidu tänavale on paigaldatud malmstorustik (1948-1950 aastal). Valdeku tänavale on paigaldatud plaststorustik (2016 aastal) ning Valdeku, Astri, Nelgi ja Võidu tänavate torustik on ringistatud. Siiski esineb kõikides piirkondades alati üksikuid tupikuid ning veekäitleja teostab sellistel tänavatel regulaarselt torustiku loputusi. Täiendavalt lisas veekäitleja, et ajutiselt võib vesi olla hägusum või värvilisem peale torustiku hooldustöid. Sellisel juhul teostab veekäitleja piirkonnas põhjalikud loputused pikema aja vältel, analüüsib vee liikumise suunda torustikus, kontrollib siibrid ja tekitab ringistuse. Kui kliendi kinnistu asub tupiktänavas, siis aitavad samuti loputused.

Avaldaja andis teada oma 06.02.2024 saadetud kirjas, et probleem on Astri 19 majas endiselt aktuaalne. Nelgi tänava avaldaja andis teada, et nende majas enam probleemi ei ole. Veekäitleja on probleemist teadlik ning kinnitas oma 27.02.2024 saadetud kirjas, et märtsis 2024 on planeeritud jääpesu, mis on tõhus toru seintele aja jooksul kogunenud sette eemaldamisel. Pesu teostatakse Astri tänava torustikule ning lisaks ka kliendi kinnistusessele torustikule.

Lähtuvalt eeltoodust ning asjaolust, et veekäitleja on asunud rakendama meetmeid veekvaliteedi parandamiseks lõpetab amet veekäitleja suhtes riikliku järelevalvemenetluse nr 12.2-1/23/5614.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Pilleriin Kalmus

vaneminspektor

+372 5814 7824

Pilleriin.kalmus@terviseamet.ee

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn

Paju 2, 50603 Tartu

Akadeemia 2, 80011 Pärnu

Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500

e-post: info@terviseamet.ee

www.terviseamet.ee

registrikood 70008799

KMKN EE101339803

EE891010220034796011

viitenumber 2800048574